

# Plots

**a** Famille

**b** Type de plot

**d** Matière

2 Cuivre

4 Bronze

5 Laiton


**e** Protection

0 Doré 0,2  $\mu$  sur Ni 1,27  $\mu$


4 Etamage 5  $\mu$  sur Ni 1,27  $\mu$

\*: Moleté


## PLOT A FOURCHE




31101690005X0



31100530005X0



31100780005X0



31100510005X0

**a** **b** **c** **d** **e** **f**  
xxx xxxx 000 x x o

[en avant](#) [en arrière](#) [recherche](#) [aide](#) [impression](#)

[suit](#)

### DESCRIPTION

Moyens techniques de fabrication  
Décolletage, fraisage, moletage,  
dorure, étamage.

Réalisation de produits spécifiques,  
à partir de 5000 pièces.

# Plots

**a** Famille

**b** Type de plot

**d** Matière

2 Cuivre

4 Bronze

5 Laiton


**e** Protection

0 Doré 0,2  $\mu$  sur Ni 1,27  $\mu$


4 Etamage 5  $\mu$  sur Ni 1,27  $\mu$

\*: Moleté


# PLOT A FOURCHE




31100170005X0



31100770005X0



31100940005X0



31101610005X0

**a** **b** **c** **d** **e** **f**  
xxx xxxx 000 x x o

[en avant](#) [en arrière](#) [recherche](#) [aide](#) [impression](#)

[suit](#)

## DESCRIPTION

Moyens techniques de fabrication  
Décolletage, fraisage, moletage,  
dorure, étamage.

Réalisation de produits spécifiques,  
à partir de 5000 pièces.