

MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (8 PZ)

519 M 324H

PROMO



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

Peso gr

U05190910

415x188x45


800

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



324 - Giraviti per viti con intaglio

4

0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-
1,2x6,5x150



**324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce
PHILLIPS®**

2

1x100-2x125




Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker


Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 324 E - Giraviti per viti con intaglio	1	1,6x8x175
 324 D - Giraviti per viti con intaglio	1	0,6x3,5x100
 519 M 324HAV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-

Serie / Configurazioni


Articoli



495 HYB133 - Assortimento per AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE e MANUTENZIONE ORDINARIA (133 pz) - 4 cassette



495 MAA - Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassette (155 pz)



495 MB - Assortimento MANUTENZIONE (156 pz) - 4 cassette



495 MC - Assortimento MANUTENZIONE (300 pz) - 4 cassette

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.