



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'istruzioni

Quick-set epoxy adhesive **(GB)**

Schnellabbindender Epoxy-Klebstoff **(D)**

Ahesivo "epoxy" de fraguado rápido **(E)**

Adhésif d'Epoxyde à séchage rapide **(F)**

Adesivo epossidico ad essiccamento veloce **(I)**

(GB) **RS Stock No.**
 850-940 & 850-956

Instructions

Surfaces should be clean, dry and free from grease. Roughen smooth surfaces. Mix equal amounts of resin and hardener for one minute. Replace each tube cap. Use mixture at once. Apply to one surface and clamp the two surfaces for 5 minutes. Full cure in 24 hours.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

(D) **RS Best-Nr.**
 850-940 & 850-956

Anleitung

Oberflächen sollten sauber, trocken und fettfrei sein. Rauen Sie glatte Oberflächen auf. Mischen Sie gleiche Mengen Harz und Härter für eine Minute. Setzen Sie jede Tubenkappe wieder auf. Benutzen Sie Mischung sofort. Tragen Sie auf eine Oberfläche auf und klemmen Sie die zwei Oberflächen für 5 Minuten. Volle Aushärtung in 24 Stunden.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

(E) **Código RS.**
 850-940 & 850-956

Instrucciones

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. Desbastar las superficies lisas. Mezclar durante un minuto cantidades de resina y endurecedor en proporciones iguales. Reponer la tapa en cada uno de los tubos. Utilizar la mezcla inmediatamente. Aplicarla a una superficie y sujetar las dos superficies con una abrazadera durante 5 minutos. Curado completo en 24 horas.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.

(F) **Code commande RS.**
 850-940 & 850-956

Instructions

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans graisse. Gratter les surfaces lisses. Mélanger des quantités égales de résine et de durcisseur pendant une minute. Replacer les bouchons des tubes. Utiliser immédiatement le mélange. Appliquer sur l'une des surfaces et serrer les deux surfaces pendant 5 minutes. Vulcanisation complète en 24 heures.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de RS.

(I) **RS Codici.**
 850-940 & 850-956

Istruzioni

Le superfici devono essere pulite, asciutte e senza grasso. Graffiare le superfici lisce. Mescolare la stessa quantità di resina e induritore per un minuto. Rimpiazzare il tappo ai tubi. Usare la pasta immediatamente. Applicare ad una superficie e premerle l'una sull'altra per 5 minuti. E' completamente asciutto in 24 ore.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.