


## Adaptateur à bague progressive

COMPRESSION FITTING G1/2



## Application

|                   |                                |       |
|-------------------|--------------------------------|-------|
| Montage           | Adaptateur à bague progressive |       |
| Tenue en pression | 50 bar                         | 5 MPa |

## Tests / homologations

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive relative aux équipements sous pression | Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant. |
| Consignes de sécurité                            | La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.                 |

## Données mécaniques

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Poids [g]             | 100,8                            |
| Matériaux             | inox (1.4404 / 316L); joint: FKM |
| Raccordement capteurs | Ø 8 mm                           |
| Raccord process       | taroudage G 1/2                  |

## Accessoires

|            |       |
|------------|-------|
| Fourniture | joint |
|------------|-------|

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|