

Fluke 62MAX/62MAX+ 放射温度計

Fluke 62MAX/62MAX+ 放射温度計
小型放射温度計

HOME

仕様

低温から高温まで広範囲温度を非接触で測定できます。
62Maxは1点レーザー、62Max+は2点レーザーです。



Fluke 62Max



Fluke 62Max+

- 放射率: 0.10~1.00
- 最大/最小/平均/温度差値 表示(62MAX/62MAX+)
- 温度レンジ: -30°C~500°C (62/62MAX)
 : -30°C~650°C (62MAX+)
- D:S比: 10:1 (62/62MAX)
 : 12:1 (62MAX+)

Fluke 62 標準装備品

構成品

- Fluke 62放射温度計
- ポーチ
- 9V乾電池×1個

Fluke 62 Max / 62 Max+ 標準装備品

構成品

- Fluke62Max / 62Max+放射温度計
- 単三電池×1個
- フック(カラビナ)62Max+のみ

仕様	62	62MAX	62MAX+
測定レンジ	-30 °C ~ ~ 500 °C	-30 °C ~ ~ 500 °C	-30 °C ~ ~ 650 °C
確度	± 1.5 °Cまたは±1.5%の いずれか大きい値	± 1.5 °Cまたは±1.5%の いずれか大きい値	± 1°Cまたは±1%の いずれか大きい値
放射率	0.95固定	0.10 ~ ~ 1.00 0.01ステップ	
応答時間	500 ms	500 ms	300 ms
スポットサイズ	10:1 @ 80 % エネルギー	10:1 @ 90 % エネルギー	12:1 @ 90 % エネルギー
ディスプレイホールド	○…		
最大/最小/平均	最大	最大/最小/平均/温度差値表示	
バックライト	○		
重量	200 g	255g	
サイズ	152 × 101 × 38 mm	175 × 85 × 75mm	
電池	9Vアルカリ乾電池	単三電池1本	
電池寿命	12時間	10~時間	8時間
保証期間	2年間		