



Fiche Technique

Service de Support Technique,
JSP Ltd., Worsham Mill, Minster
Lovell, Oxford, OX29 0TA
Tel.: 01993 824000
Fax: 01993 824422

Lunettes-masques Martcare

Conformité:

Répond aux exigences de la norme européenne EN 166, numéro de certification CE 1746, délivré par l'institut de certification BSi.

Materials:

Corps en PVC
Ventilations en Polythène et Acier (protection contre les poussières et gouttelettes liquides seulement)
Ecran en polycarbonate
Bandeau élastique avec fil recouvert de gomme en polyester


Performance:

Lunettes-masques pour impact

L'écran et le corps offrent une protection contre les particules de moyenne énergie à grande vitesse (120m/s). Les qualités optiques de l'écran se conforment aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée).

Marquages:

Corps : EN166 B

Ecran :  1.B

Poid

0.07Kg
(Approx)



Lunettes-masques pour poussières et liquides et métal en fusion.

L'écran et le corps offrent une protection contre les particules de moyenne énergie à grande vitesse (120m/s). Les qualités optiques de l'écran se conforment aux exigences de la classe optique 1 (la plus élevée). Le corps offre une protection contre les grosses poussières, les liquides et le métal fondu. L'écran offre également une protection contre le métal en fusion.

Cette version des lunettes-masques est disponible avec un écran qui offre une protection contre les métaux fondus et a été traité avec une couche anti-buée et anti rayure.

Marquages:

Corps : EN166 B.3.4.9

Ecran :  1.B Standard

 1.B.9 Anti-buée

Poid

0.07Kg
(Approx)



Mode d'emploi:

A l'usage, assurez-vous que la protection oculaire soit confortablement ajustée et correctement mise. Assurez-vous que vous avez bien placé votre protection oculaire avant d'entrer dans la zone de danger.

Conditions d'utilisation:

La protection ne sera assurée que si les lunettes-masques sont correctement mises. Si l'écran se raye ou est endommagé, elles doivent être remplacées. N'y apposer aucun solvant, ni peinture ou auto-collant sauf en accord avec les instructions du fabricant. Le corps des lunettes-masques peut, au contact de la peau, provoquer des réactions allergiques chez des individus sensibles. Si tel est le cas, quitter la zone de danger, retirez la protection oculaire et chercher un avis médical.

Nettoyage et entretien:

Les lunettes-masques peuvent être nettoyées à l'eau chaude et au savon et séchées avec un chiffon doux. Ne pas les nettoyer avec un nettoyant chimique ou abrasif. La protection oculaire doit être conservée dans son emballage à l'abri de la lumière, des produits chimiques et des températures extrêmes.

Fabriquons Pour Vous Protéger