

**English**  
Photoelectric retro-reflector sensor  
Operating instructions




8011169.1C0V 0821 COMAT

**Safety notes**

- Read the operating instructions before commissioning.
- Connection, mounting, and setting may only be performed by trained specialists.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:
  - a) max 5 amps for voltages 0 – 20 V (0 – 28.3 V peak), or
  - b) 100 V /p for voltages of 20 – 30 V (28.3 – 42.4 V peak).
 Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
- UL Environmental Rating: Enclosure type 1.
- When commissioning, protect the device from moisture and contamination.
- These operating instructions contain information required during the life cycle of the sensor.

**Correct use**

The WL(G)4-3 is an opto-electronic photoelectric retro-reflector sensor (referred to as "sensor" in the following) for the optical, non-contact detection of objects, animals, and persons. A reflector is required for this product to function. If the product is used for any other purpose or modified in any way, any warranty claim against SICK AG shall become void.

Photoelectric retro-reflector sensor with optional add-on for detecting transparent objects (WLxG-xxxx).

**Commissioning**

**1** Adjust the distance between the sensor and the reflector according to the corresponding diagram **[H]** (x = sensing range, y = operating reserve).

**2** Mount the sensor and the reflector using suitable mounting brackets (see the SICK range of accessories). Align the sensor and reflector with each other.

Note the sensor's maximum permissible tightening torque of 0.8 Nm. The sensors must be connected in a voltage-free state ( $V_s = 0$  V). The information in the graphics **[B]** must be observed, depending on the type of connection:

- Male connector connection: pin assignment
  - Cable: core color
- Only apply voltage / switch on the power supply ( $V_s > 0$  V) once all electrical connections have been completed. The green LED indicator lights up on the sensor.

Explanations of the connection diagram (graphic **B**):

Switching outputs Q and /Q (according to graphic **B**):

WL(G)4-3Exxxx (PNP), WL(G)4-Fxxx (NPN)

D: dark switching, output Q switches on when an object is present in the path of the beam

WL(G)4-3Pxxx (PNP), WL(G)4-Nxxx (NPN)

L: light switching, output Q switches off when an object is present in the path of the beam

WL(G)4-3P/N22x0: outputs complementary

WL(G)4-3P/N22x0: output Q light switching in addition ET: teach-in function via cable

WL(G)4-3E/Fxx4: output Q dark switching in addition ET: teach-in function via cable

Teach = external teach-in (ET) (see Adjustment)

**4** Align the sensor with a suitable reflector. Select the position so that the red emitted light beam hits the center of the reflector. The sensor must have a clear view of the reflector, with no object in the path of the beam (see **E**). You must ensure that the optical openings of the sensor and reflector are completely clear.

**5** Sensor which it is not possible to set. The sensor is adjusted and ready for operation.

After alignment is complete, move a non-transparent object into the path of the beam. Refer to graphics **C** and **G** to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic **C**, check application conditions. See section Fault diagnosis.

Sensor with teach-in button:

The sensor must be taught to detect transparent objects.

The sensitivity is adjusted according to Table I by pressing the teach-in button. Do not operate the teach-in button using sharp objects.

The sensor is adjusted and ready for operation. Refer to graphics **C** and **G** to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic **C**, check application conditions. See section Fault diagnosis.

**Fault diagnosis**

Table I indicates which measures are to be taken if the sensor stops working.

**Disassembly and disposal**

The sensor must be disposed of according to the applicable country-specific regulations. Efforts should be made during the disposal process to recycle the constituent materials (particularly precious metals).

**Maintenance**

SICK sensors are maintenance-free.

We recommend doing the following regularly:

- Clean the external lens surfaces
- Check the screw connections and plug-in connections

No modifications may be made to devices.

Subject to change without notice. Specified product properties and technical data are not written guarantees.


**Deutsch**  
Reflexions-Lichtschranke  
Betriebsanleitung




8011169.1C0V 0821 COMAT

# WL(G)4-3

<p>Australia Phone +61 (3) 9457 0600</p> <p>Austria Phone +43 (0) 2236 62288-0</p> <p>Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) 2 466 55 66</p> <p>Brazil Phone +55 11 3215 4900</p> <p>Canada Phone +1 905 771 1444</p> <p>China Phone +86 20 2282 3600</p> <p>Denmark Phone +45 45 82 64 00</p> <p>Finland Phone +358 9 25 15 800</p> <p>France Phone +33 1 64 62 35 00</p> <p>Germany Phone +49 (0) 2 11 53 01</p> <p>Hong Kong Phone +852 2153 6300</p> <p>Hungary Phone +36 1 371 2680</p> <p>India Phone +91 22 6119 8900</p> <p>Israel Phone +972 4 6881000</p> <p>Italy Phone +39 02 27 43 41</p> <p>Japan Phone +81 3 5309 2112</p> <p>Malaysia Phone +60 3 600 60 7425</p> <p>Mexico Phone +52 (472) 748 9451</p> <p>Netherlands Phone +31 (0) 30 229 25 44</p> <p style="font-size: small;">SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at <a href="http://www.sick.com">www.sick.com</a></p>	<p>New Zealand Phone +64 3 415 0459</p> <p>Norway Phone +47 67 81 50 00</p> <p>Poland Phone +48 22 539 41 00</p> <p>Romania Phone +40 256 17 11 20</p> <p>Russia Phone +7 495 283 09 90</p> <p>Singapore Phone +65 6744 3732</p> <p>Slovakia Phone +421 482 901 201</p> <p>Slovenia Phone +386 591 78849</p> <p>South Africa Phone +27 (0) 11 472 3733</p> <p>South Korea Phone +82 2 786 6321</p> <p>Spain Phone +34 93 480 31 00</p> <p>Sweden Phone +46 10 110 10 00</p> <p>Switzerland Phone +41 41 619 29 39</p> <p>Taiwan Phone +886 2 2375 6288</p> <p>Thailand Phone +66 2 645 0009</p> <p>Turkey Phone +90 (216) 528 50 00</p> <p>United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 88 65 878</p> <p>United Kingdom Phone +44 (0) 1727 78 3121</p> <p>USA Phone +1 800 325 7425</p> <p>Vietnam Phone +65 6744 3732</p>
---	---



SICK AG, Erwin-Sick-Strasse 1, D-79183 Waldkirch  
Please find detailed addresses and further locations in all major industrial nations at [www.sick.com](http://www.sick.com)



**Deutsch**  
Reflexions-Lichtschranke  
Betriebsanleitung

**Sicherheitshinweise**

- Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be installed in the field rated either:
  - a) max 5 amps for voltages 0 – 20 V (0 – 28.3 V peak), or
  - b) 100 V /p for voltages of 20 – 30 V (28.3 – 42.4 V peak).
 Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
- UL Environmental Rating: Enclosure type 1.
- Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
- Diese Betriebsanleitung enthält Informationen, die während des Lebenszyklus des Sensors notwendig sind.

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die WL(G)4-3 ist eine optoelektronische Reflexions-Lichtschranke (im Folgenden Sensor genannt) und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt. Zur Funktion wird ein Reflektor benötigt. Bei jeder anderen Verwendung und bei Veränderungen am Produkt verfallt jeglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber der SICK AG. Reflexions-Lichtschranke mit Zusatzoption zur Erkennung transparenter Objekte (WLxG-xxxx).

**Inbetriebnahme**

- Distanz zwischen Sensor und Reflektor mit dem zugehörigen Diagramm (vgl. H) abgleichen (x = Schaltabstand, y = Funktionsreserve).
- Sensor und Reflektor an geeignete Befestigungswinkel montieren (siehe SICK-Zubehör-Programm). Sensor und Reflektor zueinander ausrichten. Maximal zulässiges Anzugsdrehmoment des Sensors von 0,8 Nm beachten.
- Anschluss der Sensoren muss spannungsfrei ( $U_s = 0$  V) erfolgen. Je nach Anschlussart sind die Informationen in den Grafiken (vgl. B) zu beachten:
  - Steckeranschluss: Pinbelegung
  - Leitung; Adernfarbe

Erst nach Anschluss aller elektrischen Verbindungen die Spannungsvorsorgung ( $U_s > 0$  V) anlegen bzw. einschalten. Am Sensor leuchtet die grüne Anzeige-LED.

Erläuterungen zum Anschlussschema (Grafik B):

Schaltausgänge Q bzw. /Q (gemäß Grafik B):

WL(G)4-3Exxxx (PNP), WL(G)4-Fxxx (NPN)

D: dunkelschaltend, Ausgang Q schaltet ein, wenn sich ein Objekt im Strahlengang befindet

WL(G)4-3Pxxx (PNP), WL(G)4-Nxxx (NPN)

L: hellerschaltend, Ausgang Q schaltet aus, wenn sich ein Objekt im Strahlengang befindet

WL(G)4-3P/N22x0: Ausgänge antivalent

WL(G)4-3P/Nxxx4: Ausgang Q hellerschaltend. Zusätzlich ET: Teachfunktion über Leitung

WL(G)4-3E/Fxx4: Ausgang Q dunkelschaltend. Zusätzlich ET: Teachfunktion über Leitung

Teach = externer Teach (ET) (siehe Einstellung)

Sensor auf geeigneten Reflektor ausrichten. Positionierung so wählen, dass der rote Sendelichtstrahl in der Mitte des Reflektors auftrifft. Der Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein Objekt im Strahlengang befinden (vgl. E). Es ist darauf zu achten, dass die optischen Öffnungen von Sensor und Reflektor vollständig frei sind. Sensor ohne Einstellmöglichkeit: Sensor ist eingestellt und betriebsbereit.

Nach durchgeführter Ausrichtung ein nicht-transparentes Objekt in den Strahlengang führen. Zur Überprüfung der Funktion Grafik C und G heranziehen. Verhält sich der Schaltausgang nicht gemäß Grafik C, Einsatzbedingungen prüfen. Siehe Abschnitt Fehlerdiagnose.

Sensor mit Teach-in-Taste:

Zur Erkennung transparenter Objekte ist ein Teachens des Sensors erforderlich.

Durch Drücken der Teach-in-Taste wird die Empfindlichkeit gemäß Tabelle I eingestellt. Teach-in-Taste nicht mit spitzen Gegenständen betätigen.

The sensitivity is adjusted according to Table I by pressing the teach-in button. Do not operate the teach-in button using sharp objects.

The sensor is adjusted and ready for operation. Refer to graphics C and G to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic C, check application conditions. See section Fault diagnosis.

Sensor which it is not possible to set. The sensor is adjusted and ready for operation.

After alignment is complete, move a non-transparent object into the path of the beam. Refer to graphics C and G to check the function. If the switching output fails to behave in accordance with graphic C, check application conditions. See section Fault diagnosis.

**Fehlerdiagnose**

Tabelle I zeigt, welche Maßnahmen durchzuführen sind, wenn die Funktion des Sensors nicht mehr gegeben ist.

**Demontage und Entsorgung**

Die Entsorgung des Sensors hat gemäß den länderspezifisch anwendbaren Vorschriften zu erfolgen. Für die enthaltenen Wertstoffe (insbesondere Edelmetalle) ist im Rahmen der Entsorgung eine Verwertung anzustreben.

**Wartung**


SICK-Sensoren sind wartungsfrei.

Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen

- die optischen Grenzflächen zu reinigen
- Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen


Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieverklärung dar.

**A**



- Center of optical axis, sender / Mitte der Optikachse, Sender
- Center of optical axis, receiver / Mitte der Optikachse, Empfänger
- LED indicator orange: status of received light beam / L-LED-Anzeige orange: Lichtempfangsanzeige
- Status indicator LED green: power on / Statusanzeige-LED grün: Versorgungsspannung
- Threaded mounting hole M3 / Befestigungsgewinde M3
- Connection / Anschluss
- Teach-in button / Teach-in-Taste


**E**




**F**




**B**




**G**



**H**



**C**



**I**

Anzeige-LED / Fehlerbild / LED indicator / fault pattern	Ursache / Cause	Maßnahme / Measures
grüne LED leuchtet nicht / green LED does not light up	keine Spannung oder Spannung unterhalb der Grenzwerte / no voltage or voltage below the limit values	Spannungsversorgung prüfen, den gesamten elektrischen Anschluss prüfen (Leitungen und Steckverbindungen) / check the power supply, check all electrical connections (cables and plug connections)
grüne LED leuchtet nicht / green LED does not light up	Spannungsunterbrechungen / voltage interruptions	Sicherstellen einer stabilen Spannungsversorgung ohne Unterbrechungen / ensure there is a stable power supply without interruptions
grüne LED leuchtet nicht / green LED does not light up	Sensor ist defekt / sensor is faulty	Wenn Spannungsversorgung in Ordnung ist, dann Sensor austauschen / If the power supply is OK, replace the sensor
gelbe LED blinkt / yellow LED flashes	Sensor ist noch betriebsbereit, aber die Betriebsbedingungen sind nicht optimal / sensor is still ready for operation, but the operating conditions are not ideal	Betriebsbedingungen prüfen: Lichtstrahl (Lichtfleck) vollständig auf den Reflektor ausrichten / Reinigung der optischen Flächen (Sensor und Reflektor) / Empfindlichkeit (Teach) neu einstellen / Reflektor eignet sich nicht für gewählte Applikation (wir empfehlen, ausschließlich SICK-Reflektoren zu verwenden) / Schaltabstand überprüfen und ggf. anpassen, siehe Grafik H. / Abstand zwischen Sensor und Reflektor ist zu groß / Check the operating conditions: Fully align the beam of light (light spot) with the reflector. / Clean the optical surfaces (sensor and reflector). / Readjust the sensitivity (teach-in) / Reflector is not suitable for the application in question (we recommend only using SICK reflectors) / Check sensing range and adjust if necessary; see graphic H. / Distance between sensor and reflector is too long
gelbe LED blinkt (nur kurz) / yellow LED flashes (only briefly)	Teach-Modus / teach-in mode	Teach-Modus überprüfen / check the teach-in mode
Signalunterbrechungen bei Objektdetektion / signal interruptions when object is detected	Depolarisierende Eigenschaft der Objektoberfläche (z. B. Folie), Umspiegelung / depolarizing property of the object surface (e.g., tape), reflection	Empfindlichkeit reduzieren oder Sensorposition verändern / reduce sensitivity or change the position of the sensor reflection

								WL(G)4-3Xxxx3
Sensing range (with reflector PL80A)	Schaltabstand (mit Reflektor PL80A)	Portée (avec réflecteur PL80A)	Distância de comutação (com refletor PL80A)	Distanza di commutazione (con riflettore PL80A)	Distancia de conmutación (con reflector PL80A)	开关距离 (带反射器 PL80A)	最大検出範囲	Расстояние срабатывания (с отражателем PL80A)
Sensing range max. (with reflector PL80A)	Schaltabstand max. (mit Reflektor PL80A)	Portée max. (avec réflecteur PL80A)	Distância de comutação máx. (com refletor PL80A)	Distanza max. di commutazione (con riflettore PL80A)	Distancia de conmutación máx. (con reflector PL80A)	最大开关距离 (带反射器 PL80A)	最大検出範囲 (リフレクタを用いた場合 PL80A)	Расстояние срабатывания макс. (с отражателем PL80A)
Light spot diameter/distance	Lichtfleckdurchmesser/Entfernung	Diámetro spot / distancia	Diâmetro do ponto de luz/distância	Diámetro punto luminoso/distancia	Diámetro del punto luminoso/distancia	光点のスポット径/距離	光点のスポット径/距離	Диаметр светового пятна/расстояние
CTA function, selectable ON/OFF	CTA Funktion, wählbar an / aus	Funcion CTA, seleccionable ON / OFF	Função CTA, selecionável ativar / desativar	Funcione CTA, seleccionable on/off	Función CTA, opción ON / OFF	CTA 功能, 可选开/关	CTA 功能, 選択可能 ON/OFF	Функция CTA, выбор/отмена выбора
Supply voltage $V_s$	Versorgungsspannung $U_s$	Tensão de alimentação $U_s$	Corrente de saída $I_s$	Corrente di uscita $I_s$	Intensidad de salida $I_s$	出力電圧 $U_s$	出力電圧 $U_s$	Напряжение питания $U_s$
Output current $I_{max}$	Ausgangsstrom $I_{max}$	Seguência máx. de comutação	Sequência máx. de comutação	Sequenza di commutazione máx.	Secuencia de comutación máx.	最大出力電流	最大出力電流	Выходной ток $I_{max}$
Max. switching frequency	Schaltfolge max.	Temps de réponse max.	Tempo máx. de resposta	Tempo di reazione max.	Tempo de respuesta máx.	最大スイッチング周波数	最大スイッチング周波数	Частота срабатывания макс.
Max. response time	Ansprechzeit max.	Tipos de protección	Tipos de protección	Tipos de protección	Tipos de protección	最长响应时间	最长响应时间	Время отклика макс.
Enclosure rating	Schutzart	Classe de protection	Classe de proteção	Classe di protezione	Clase de protección	防护类型	防护类型	Класс защиты
Protection class	Schutzklasse	Protections électriques	Circuitos de proteção	Circuitos di protezione	Circuitos de protección	防护等级	防护等级	Степень защиты
Circuit protection	Schutzschaltungen	Temperatura ambiente de funcionamento	Temperatura ambiente de funcionamento	Temperatura ambientale di funzionamento	Temperatura ambiente de servicio	回路保護	回路保護	Схема защиты
Ambient operating temperature	Betriebsumgebungstemperatur	Valores límites: funcionamiento en red/protegido contra los cortos-circuitos máx. 8 A; ondulación residual máx. 5 Vcc	Valores límites: funcionamiento en rede à prova de curto-circuito máx. 8 A; ondulação residual máx. 5 Vcc	Valori limiti: funzionamento in rete protetta da cortocircuiti máx. 8 A; ondulatione residua máx. 5 Vcc	Valores límite: funcionamiento en red protegida contra cortocircuitos máx. 8 A; ondulación residual máx. 5 Vcc	极限值: 在防短路电网中运行, 最大 8 A; 最大残余电压 5 Vcc	极限值: 在防短路电网中运行, 最大 8 A; 最大残余电压 5 Vcc	Пределы значения: эксплуатация в защищенной от короткого замыкания сети макс. 8 А; остаточная вольтность макс. 5 Всс
Limit value: operation in short-circuit protection mains max. 8 A; residual ripple max. 5 Vss	Grenzwerte: Betrieb im kurzschlussgeschützten Netz max. 8 A; Restwellenlänge máx. 5 Vss	Con rapporto chiaro / lucio 1:1	Tempo de funcionamento do sinal com carga ôhmica	Temps de propagación di signal sur charge ôhmique	A = raccordiement UV protégés contre les inversions de polarité	明暗比が 1:1	明暗比が 1:1	Продолжительность сигнала при омической нагрузке
Signal transit time with resistive load	Signaliszeit bei ohmscher Last	A = UV-connections reverse polarity protected	A = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa	B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa	C = Suppression des impulsions parasites	信号伝播時間 (电阻负载时)	信号伝播時間 (电阻负载时)	A = UV-назначения с защитой от переполюсовки помосов
A = UV-connections reverse polarity protected	A = UV-Anschlüsse verpolischer	B = Imputs and output reverse-polarity protected	B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa	B = Entradas e saídas protegidas contra polaridade inversa	C = Suppression des impulsions parasites	A = UV 接口 (已采取反极性保护措施)	A = UV 電源電圧逆接保護	B = ввода и выходы с защитой от переполюсовки помосов
B = Imputs and output reverse-polarity protected	B = Ein- und Ausgänge verpolischer	C = interference suppression	C = Suppression des impulsions parasites	C = Suppression des impulsions parasites	C = Suppression des impulsions parasites	B = 出入口逆接保護	B = 出入口逆接保護	C = подавление импульсных помех

