



产品数据表

简体中文

库存号: 136-5667/136-5668

热像仪

(EN)





## 规格

成像和光学数据	RS-700	RS-730		
视野 (FOV)/最小焦点距离	17° x 17° / 0.1m	19° x 25° / 0.1m		
空间分辨率 (IFOV)	3.78mrad	2.78mrad		
IR 分辨率	80 × 80 像素	160X120 像素		
热敏度/NETD	+30° C (+86° F) / 100 i	+30° C (+86° F) / 100 mK 时 < 0.1° C		
图像频率	50Hz	50Hz		
聚焦模式	手动	手动		
变焦	1-32× 连续数字变焦	1-32× 连续数字变焦		
焦距	9mm	9mm		
焦平面阵列 (FPA)/	非致冷型微测辐射热计/8	非致冷型微测辐射热计/8-14 µm		
光谱范围				
图像演示				
显示屏	2.8 in.LCD, 240 × 320	2.8 in.LCD, 240 × 320 像素		
图像模式	红外图像、可视图像、图	红外图像、可视图像、图像融合		
调色板	铸铁、彩虹、灰、反相灰			
测量				
物体温度范围	-20°C至+150°C(-4°F至+302°F)			
	0°C至+350°C(+32°F至+662°F)			
精确度	±2°C(±3.6°F)或 ±2% 读数(环境			
	温度 10℃-35℃,物体温度 >0℃。)			
測量分析				
点	中心点	中心点		
自动热/冷检测	自动热标记或冷标记	自动热标记或冷标记		
发射率校正	介于 0.01 至 1.0 之间	介于 0.01 至 1.0 之间		
测量校正	发射率、反射温度	发射率、反射温度		

10/06/2017

视频存储		
存储介质	8Gb 微型 SD 卡	
视频存储格式	标准 MPEG-4 编码,1280x960@30fps,	
	存储卡上可存储 > 60 分钟	
视频存储模式	红外/视觉图像;同时存储红外	
	和视觉图像	
图像存储		
图像存储格式	标准 JPEG (包括测量	
	数据),存储卡上可存储 > 6000 张图片	
图像存储模式	红外/视觉图像;同时存储	
	红外和视觉图像	
设置		
激光 < 2 级		
设置命令	单元、语言、日期和时间格式的	
	本地调整,相机信息	
语言	多国语言	
数码相机		
内置数码相机	5 百万像素	
内置数字镜头数据	FOV 59°	
数据通信接口		
接口	USB-mini、音频、Micro HDMI	
系统	相机与 PC 之间的数据传输	
	相机与 PC 之间的实时视频	
视频输出	HDMI	
Wifi (RS-700)	点对点或网络	
	802.11 b/g/n	
电源系统		
电池	锂离子电池,4 小时工作时间	
输入电压	直流 5V	
充电系统	内置相机 (交流适配器)	
电源管理	自动关闭	

10/06/2017 2

环境数据		
工作温度范围	-15°C 至 +50°C(5°F 至 +122°F)	
存储温度范围	-40°C至+70°C(-40°F至+158°F)	
湿度(工作和存储)	10%~90%	
跌落测试	2 米	
凸块	25g (IEC60068-2-29)	
振动	2g (IEC60068-2-6)	
物理数据		
相机重量(包括电池)	<500g	
相机尺寸(长 x 宽 x 高)	224x77x96	

## 标准附件

项目	数量	说明
热像仪	1	
透镜	1	f = 9mm
锂离子电池	1	3.7V, 2600mAH
适配器	1	输入交流电压: 100V <sup>~</sup> 240V、50/60HZ、MAX 0.9A 输出交流电压: 5V、2400mA
微型 SD	1	8Gb
USB 电缆	1	
USB OTG 电缆	1	
保修卡	1	
PC 软件安装 CD	1	
礼盒和携带箱	1	

10/06/2017 3