

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)  
1 609 929 M43 (2007.11) O / 76

## GSB Professional

10 | 10 RE | 13 | 13 RE | 16 | 16 RE



**us** Original operating instructions

**cn** 正本使用说明书

**tw** 正本使用說明書

**kr** 사용 설명서 원본

**th** หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ

**id** Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal

**vn** Bảng hướng dẫn nguyên bản


**fr** Notice originale

**ar** تعليمات التشغيل الأصلية


**fa** راهنمای طرز کار اصلی




English .....	Page 6
中文.....	頁 14
中文.....	頁 20
한국어.....	.면 26
ภาษาไทย.....	หน้า 32
Bahasa Indonesia.....	Halaman 39
Tiếng Việt.....	Trang 48
Français .....	Page 55
عربی .....	صفحة 62
فارسی .....	صفحه 69




**GSB 16 RE:**  
2 608 180 009  
(DP 500)



**GSB 16 RE:**  
2 608 030 053  
(MS 65)  
2 608 030 055  
(MS 80)




1 607 950 045




2 602 025 094  
2 603 001 009



**GSB 10/10 RE:**  
2 608 571 078  
**GSB 13/13 RE/**  
**GSB 16/16 (RE):**  
2 608 571 079




**GSB 13/13 RE/**  
**GSB 16/16 (RE):**  
2 608 571 080





2 609 160 112









2 607 990 050  
(S 41)



**GSB 16 RE  
Professional**





# General Power Tool Safety Warnings

**WARNING** **Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

## 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) or an earth leakage circuit breaker (ELCB).** Use of a GFCI or an ELCB reduces the risk of electric shock.

## 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dusk mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.

**g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### 4) Power tool use and care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**  
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories, tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**  
Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### 5) Service

**a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## Power Tool-specific Safety Warnings

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ **Use the auxiliary handle supplied with the power tool.** Loss of control over the power tool can cause personal injury.
- ▶ **When working with the power tool, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.

### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ **Wear hearing protection when using impact drills.** The influence of noise can lead to loss of hearing.
- ▶ **Use suitable detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call the local utility company for assistance.** Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage.
- ▶ **Switch off the power tool immediately when the tool insert jams. Be prepared for high reaction torque that can cause kickback.** The tool insert jams when:
  - the power tool is subject to overload or
  - it becomes wedged in the workpiece.
- ▶ **Hold the power tool only by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own power cord.** Contact with a "live" wire will also make exposed metal parts of the power tool "live" and shock the operator.

- ▶ **When working with the power tool, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.** The power tool is guided more secure with both hands.
- ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
- ▶ **Keep your workplace clean.** Blends of materials are particularly dangerous. Dust from light alloys can burn or explode.
- ▶ **Always wait until the power tool has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.
- ▶ **Do not use the power tool with a damaged cord. Do not touch the damaged cord and pull the plug from the outlet when the cord is damaged while working.** Damaged cords increase the risk of an electric shock.

## Functional Description



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the tool and leave it open.

## Intended Use

The machine is intended for impact drilling in brick, concrete and stone as well as for drilling in wood, metal and plastic. Machines with electronic control and right/left rotation are also suitable for driving screws in/out and thread-cutting.

## Product Features

The numbering of the product features refers to the illustration of the power tool on the graphics page.

- 1 Keyless chuck\*
- 2 Front sleeve
- 3 Rear sleeve
- 4 “Drilling/Impact Drilling” selector switch
- 5 Lock-on button for On/Off switch
- 6 On/Off switch
- 7 Dial control for speed preselection (GSB 16 RE)
- 8 Rotational direction switch (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Button for depth stop adjustment
- 10 Wing bolt for adjustment of auxiliary handle
- 11 Auxiliary handle\*
- 12 Depth stop\*
- 13 Chuck key\*
- 14 Key-type drill chuck\*
- 15 Universal bit holder\*
- 16 Screwdriver bit\*
- 17 Hex key\*\*
- 18 Open-end wrench\*\*

\*The accessories illustrated or described are not included as standard delivery.

\*\*Commercially available (not included in the delivery scope)

## Technical Data

Hammer Drill	GSB ... Professional	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
Article number	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..
Rated power input	W	500	500	600	600	701	701
Output power	W	250	250	301	301	351	351
No-load speed	rpm	2600	0–2600	2800	0–2800	3000	0–3000
Rotational speed under load (max.)	rpm	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Impact rate	bpm	25700	25700	25070	25070	26270	26270
Rated torque	Nm	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
Speed Preselection	–	–	–	–	–	–	●
Right/left rotation	–	●	–	●	–	–	●
Spindle collar dia.	mm	43	43	43	43	43	43
Max. drilling dia.							
– Concrete	mm	10	10	13	13	16	16
– Steel	mm	8	8	10	10	12	12
– Wood	mm	20	20	25	25	30	30
Chuck clamping range	mm	1.5–10	1.5–10	1.5–13	1.5–13	1.5–13	1.5–13
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9
Protection class		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

The values given are valid for nominal voltages [U] of 230/240 V. For lower voltages and models for specific countries, these values can vary.

Please observe the article number on the type plate of your power tool. The trade names of individual tools may vary.

## Assembly

### Auxiliary Handle (see figure A) (GSB 13/ GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

- Operate your power tool only with the auxiliary handle 11.

The auxiliary handle 11 can be set to any position for a secure and low-fatigue working posture.

Turn the wing bolt for adjustment of the auxiliary handle 10 in counterclockwise direction and set the auxiliary handle 11 to the required position. Then tighten the wing bolt 10 again in clockwise direction.

### Adjusting the Drilling Depth (see figure A)

The required drilling depth X can be set with the depth stop 12.

Press the button for the depth stop adjustment 9 and insert the depth stop into the auxiliary handle 11.

Pull out the depth stop until the distance between the tip of the drill bit and the tip of the depth stop correspond with the desired drilling depth X.

## Changing the Tool

- Before any work on the power tool itself, pull the mains plug.

### Keyless Chuck (see figure B)

Hold the rear sleeve **3** of the keyless chuck **1** tightly and turn the front sleeve **2** in rotation direction **❶**, until the tool can be inserted. Insert the tool.

Hold the rear sleeve **3** of the keyless chuck **1** tight and firmly turn the front sleeve **2** in rotation direction **❷** by hand until the locking action is no longer heard. This automatically locks the drill chuck.

The locking is released again to remove the tool when the front sleeve **2** is turned in the opposite direction.

### Key-type Drill Chuck (see figure C)

- Wear protective gloves when changing the tool. The drill chuck can become very hot during longer work periods.

Open the key-type drill chuck **14** by turning until the tool can be inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key **13** into the corresponding holes of the key-type drill chuck **14** and clamp the tool uniformly.

### Screwdriver Tools (see figure D)

When working with screwdriver bits **16**, a universal bit holder **15** should always be used. Use only screwdriver bits that fit the screw head.

For driving screws, always position the "Drilling/Impact Drilling" selector switch **4** to the "Drilling" symbol.

## Replacing the Drill Chuck

- Before any work on the power tool itself, pull the mains plug.

### Removing the Drill Chuck (see figure E)

To dismount the keyless chuck **1**, clamp a hex key **17** into the keyless chuck **1** and position an open-end wrench **18** (size 12 mm) against the wrench flats of the drive spindle. Place the machine on a firm support, e.g., a workbench. Hold the open-end wrench **18** firmly and loosen the keyless chuck **1** by turning the hex key **17** in rotation direction **❶**. Loosen a tight seated keyless chuck by giving the long end of the hex key **17** a blow. Remove the hex key from the keyless chuck and completely unscrew the keyless chuck.

The key-type drill chuck **14** is removed in the same manner as the keyless chuck.

### Mounting the Drill Chuck (see figure F)

The keyless chuck/key-type drill chuck is mounted in reverse order.

-  The drill chuck must be tightened with a tightening torque of approx. 30–35 Nm.

## Dust/Chip Extraction

► Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Use dust extraction whenever possible.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

# Operation

## Starting Operation

- ▶ Observe correct mains voltage! The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the type plate of the power tool.

## Reversing the Rotational Direction

(see figures G–H)

(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

The rotational direction switch **8** is used to reverse the rotational direction of the machine. However, this is not possible with the On/Off switch **6** actuated.

**Right Rotation:** For drilling and driving in screws, push the rotational direction switch **8** left to the stop.

**Left Rotation:** For loosening and unscrewing screws and nuts, press the rotational direction switch **8** through to the right stop.

## Switching On and Off

To **start** the power tool, press the On/Off switch **6** and keep it pressed.

To lock the **pressed** On/Off switch **6**, press the lock-on button **5**.

To **switch off** the power tool, release the On/Off switch **6** or when it is locked with the lock-on button **5**, briefly press the On/Off switch **6** and then release it.

## Adjusting the Speed/Impact Frequency

(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

The speed/impact rate of the switched on power tool can be variably adjusted, depending on how far the On/Off switch **6** is pressed.

Light pressure on the On/Off switch **6** results in low speed/impact rate. Further pressure on the switch increases the speed/impact rate.

## Preselecting the Speed/Impact Frequency

(GSB 16 RE)

With the dial control for speed preselection **7**, the required speed/impact frequency can be pre-selected even during operation.

The required speed/impact frequency depends on the material and the working conditions, and can be determined through practical testing.

## Setting the Operating Mode



### Drilling and Screwdriving

Set the selector switch **4** to the "Drilling" symbol.



### Hammer Drilling

Set the selector switch **4** to the "Hammer drilling" symbol.

The selector switch **4** engages noticeably and can also be actuated with the machine running.

## Working Instructions

- ▶ **Apply the power tool to the screw/nut only when it is switched off.** Rotating tool inserts can slip off.

## Tips

After longer periods of working at low speed, allow the machine to cool down by running it for approx. 3 minutes at maximum speed with no load.

For drilling in tiles, set the selector switch **4** to the "Drilling" symbol. Do not switch over to the symbol "Impact Drilling" or work with impact until after drilling through the tile.

Use carbide tipped drill bits when working in concrete, masonry and brick wall.

For drilling in metal, use only perfectly sharpened HSS drill bits (HSS = High Speed Steel). The appropriate quality is guaranteed by the Bosch accessories program.

Twist drills from 2.5–10 mm can easily be sharpened with the drill bit sharpener (see accessories).

## GSB 16 RE

We recommend the use of a drill stand (see accessories) for work where greater precision is particularly required.

The machine vice, which is available as an accessory, enables secure clamping of workpieces. This prevents the workpiece from turning and any accidents this would cause.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

- Before any work on the power tool itself, pull the mains plug.
- For safe and proper working, always keep the power tool and the ventilation slots clean.

If the power tool should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service center for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the power tool.

### After-sales service and customer assistance

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

#### **www.bosch-pt.com**

Our customer consultants answer your questions concerning best buy, application and adjustment of products and accessories.

In case of a claim, repair or purchase of replacement parts or in case of queries or other problems, please contact your local dealer or Bosch representative.

### People's Republic of China

Website: [www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

#### China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.  
567, Bin Kang Road  
Bin Jiang District 310052  
Hangzhou, P.R.China  
Service Hotline: 800 8 20 84 84  
Tel.: +86 (571) 87 77 43 38  
Fax: +86 (571) 87 77 45 02

### HK and Macau Special Administrative Regions

Melchers (H.K.) Ltd, Room 1210  
Shun Tak Centre, West-Tower  
168 – 200 Connaught Road, Central Hong Kong  
Customer Service Hotline: +852 (25) 89 15 61  
Fax: +852 (25) 48 79 14  
E-Mail: [bosch@melchers.com.hk](mailto:bosch@melchers.com.hk)

### Indonesia

PT. Multi Tehaka  
Kawasan Industri Pulogadung  
Jalan Rawa Gelam III No. 2  
Jakarta 13930  
Indonesia  
Tel.: +62 (21) 4 60 12 28  
Fax: +62 (21) 46 82 68 23  
E-Mail: [sales@multitehaka.co.id](mailto:sales@multitehaka.co.id)  
[www.multitehaka.co.id](http://www.multitehaka.co.id)

### Philippines

Robert Bosch, Inc.  
Zuellig Building  
Sen. Gil Puyat Avenue  
Makati City 1200, Metro Manila  
Philippines  
Tel.: +63 (2) 8 17 32 31  
[www.bosch.com.ph](http://www.bosch.com.ph)

### Malaysia

Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.  
No. 8a, Jalan 13/6  
46200 Petaling Jaya,  
Selangor,  
Malaysia  
Tel.: +6 (03) 7966 3000  
Fax: +6 (03) 7958 3838  
E-Mail: [hengsiang.yu@my.bosch.com](mailto:hengsiang.yu@my.bosch.com)  
Toll Free tel.: 1 800 880 188  
Fax: +6 (03) 7958 3838  
[www.bosch.com.sg](http://www.bosch.com.sg)

**Thailand**

Robert Bosch Ltd.  
 Liberty Square Building  
 No. 287, 11 Floor  
 Silom Road, Bangrak  
 Bangkok 10500  
 Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines)  
 Fax: +66 (2) 2 38 47 83  
 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054  
 Bangkok 10501, Thailand  
 Bosch Service – Training Centre  
 2869-2869/1 Soi Ban Kluay  
 Rama IV Road (near old Paknam Railway)  
 Prakanong District  
 10110 Bangkok  
 Thailand  
 Tel.: +66 (2) 6 71 78 00 – 4  
 Fax: +66 (2) 2 49 42 96  
 Fax: +66 (2) 2 49 52 99

**Singapore**

Robert Bosch (SEA.) Pte. Ltd.  
 38 C Jalan Pemimpin  
 Singapore 915701  
 Republic of Singapore  
 Tel.: +65 (3) 50 54 94  
 Fax: +65 (3) 50 53 27  
[www.bosch.com.sg](http://www.bosch.com.sg)

**Vietnam**

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam  
 Representative Office  
 Saigon Trade Center, Suite 1206  
 37 Ton Duc Thang Street,  
 Ben Nghe Ward, District 1  
 HCMC  
 Vietnam  
 Tel.: +84 (8) 9111 374 – 9111 375  
 Fax: +84 (8) 9111376

**Australia, New Zealand and Pacific Islands**

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
 Power Tools  
 Locked Bag 66  
 Clayton South VIC 3169  
 Customer Contact Center  
 Inside Australia:  
 Phone: +61 (01300) 307 044  
 Fax: + 61 (01300) 307 045  
 Inside New Zealand:  
 Phone: +64 (0800) 543 353  
 Fax: +64 (0800) 428 570  
 Outside AU and NZ:  
 Phone: +61 (03) 9541 5555  
[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

**Disposal**

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

**Subject to change without notice.**

## 针对电动工具的一般性警告提示



**警告** 阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且 / 或其他的严重伤害。

**妥善保存所有的警告提示和指示，以便日后查阅。**

在警告提示和指示中使用的“电动工具”是指必须连接电源的电动工具（配备电线）和使用蓄电池的电动工具（无电线）。

### 1) 工作场所的安全规章

- a) **工作场所必须保持乾淨并且照明要充足。** 杂乱或昏暗的工作场所容易导致意外。
- b) **不可可在有爆炸危险的环境下操作本电动工具。有爆炸危险的环境是指充斥了易燃液体、瓦斯或尘埃的工作场所。** 操作机器时会产生火花，火花容易引燃尘埃或易燃蒸汽。
- c) **操作机器时不可让儿童或旁观者靠近工作场所。** 工作时如果因为第三者的干扰而分散注意力可能导致操作失控。

### 2) 使用电器用品的安全指示

- a) **使用的插座必须能够配合电动工具的插头。切勿擅自更改插头。转接插头不可以和接了地线的电动工具一起使用。** 使用机器出厂时的原装插头和合适的插座可以降低遭受电击的危险。
- b) **避免让身体碰触接地的物体，例如水管、散热器、电炉和冰箱等。** 如果您的身体接地了，非常容易遭受电击。
- c) **机器必须远离雨水或湿气。** 如果让水渗入电动工具中，会提高操作者遭受电击的危险。
- d) **正确地处理电线。** 不可以使用电线提携电动工具、悬挂电动工具或者以抽拉电线的方式拔出插头。电线必须远离高温、油垢、锋利的边缘或转动中的机件。电线如果受损或缠绕在一起，会提高操作者遭受电击的危险。
- e) **如果在户外使用电动工具，只能使用合适的户外专用延长线。** 使用合格的户外专用延长线，可降低操作者遭受电击的危险。
- f) **如果无法避免的，必须在潮湿的环境中使用本电动工具，得使用剩馀电流保护开关。** 使用剩馀电流保护开关可以预防遭受电击。

### 3) 针对操作者的安全指示

- a) **工作时务必要全神贯注，不但要保持头脑清醒更要理性地操作电动工具。疲惫、喝酒或服用毒品、兴奋剂、药物之后，切勿操作电动工具。** 使用电动工具时只要稍微分心便可能发生后果严重的意外。
- b) **穿好您个人的防护装备並戴上护目镜。** 根据所使用的电动工具穿戴合适的防护装备，例如防尘面罩、止滑工作鞋、安全帽或耳罩，可降低工作伤害的发生机率。
- c) **避免意外启动机器。插上插头并且 / 或安装蓄电池之前，提起或搬运机器之前，务必先检查电动工具是否处在关闭状况。** 如果您在提携电动工具时，手指碰触了开关，或著在连接电源时，起停开关仍然设定在开动位置，都可能造成极严重的意外。
- d) **开启电动工具之前必须拆除仍然插在机器上的调整工具 / 或螺丝扳手。** 如果机器已经开始转动，而机器上仍然插著调整工具，很容易伤害使用者。
- e) **避免错误的持机姿势。操作机器时要确保立足稳固，並要随时保持平衡。** 正确的操作姿势能够帮助您在突发状况下及时控制住电动工具。
- f) **穿著合适的工作服。** 工作时不可以穿太宽鬆的衣服，也不可以戴首饰。不可以让头髮、衣服和手套接触机器上的转动机件。宽鬆的衣物、长髮或首饰容易被捲入转动的机件中。
- g) **如果能够在机器上安装吸尘装置、集尘装备，务必按照指示安装此类辅助工具，并且正确地操作该装置。** 使用吸尘装备可以防止工作尘危害人体。

### 4) 小心地使用和处理电动工具

- a) **勿让机器承载过重的负荷。** 根据工作性质选择适合的电动工具。正确地选用电动工具可以在规定的功率范围内，更有效率更安全的操作机器。
- b) **勿使用开关故障的电动工具。** 如果无法正常操控起停开关，极容易在操作机器时产生意外。尽快将故障的机器送修。
- c) **在调整机器设定、更换零件或不使用机器时，都必须先从插座上拔出插头并且 / 或取出蓄电池。** 这个预防措施可以避免不小心开动电动工具。

d) 不使用电动工具时，必须把机器存放在儿童无法取得之处。勿让不熟悉机器操作方法及未阅读本说明书的人使用本机器。让经验不足的人操作电动工具容易发生意外。

e) 细心地保养、维护电动工具。检查机器上的转动零件是否运作正常，并确定是否有零件断裂或损坏。故障的机件会影响电动工具的运作功能。使用机器之前务必先更换或修理故障的机件。若未彻底执行机器的维护工作容易导致工作意外。

f) 切割工具必须保持锋利、清洁。经过细心保养而且刀刃锋利的切割工具不易被夹住，而且较容易操作。

g) 遵照这些指示使用电动工具、配件及安装在机器上的工具。另外也必须注意有关机器操作方式及机器适用范围的解说。如果使用电动工具执行不符合该机器性能的工作，极容易发生意外。

## 5) 检修服务

a) 只能将电动工具交给合格的专业人员检修。检修时只能换装原厂零、配件。唯有如此才能确保机器的安全性能。

## 针对机器的安全指示

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 请使用电动工具附带的辅助手柄。如果无法控制好电动工具容易造成伤害。
- ▶ 工作时必须用双手握紧电动工具，並且要确保立足稳固。使用双手比较能够握稳电动工具。

### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 使用冲击电钻时请佩戴耳罩。噪音会损坏您的听力。
- ▶ 使用合适的侦测器，以便找出隐藏著的电源线的位置。或者向当地的供电单位索取相关资料。钻穿电线会造成火灾并遭受电击。损坏瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- ▶ 如果安装在机器上的工具被夹住了，必须马上关闭电动工具並保持镇静。此时机器会产生极高的反力矩，並进而造成回击。安装在机器上的工具容易被夹住如果：
  - 电动工具超荷了，或者
  - 安装在机器上的工具在工件中歪斜了。
- ▶ 如果工作时可能割断隐藏著的电线或机器本身的电源线，那麼一定要握著绝缘手柄操作机器。电动工具如果接触了带电的线路，机器上的金属部件会导电，并可能造成操作者触电。
- ▶ 工作时必须用双手握紧电动工具，並且要确保立足稳固。使用双手比较能够握稳电动工具。
- ▶ 固定好工件。使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工作场所必须保持清洁。不同的工作尘经过混合后容易产生化学反应，十分危险。轻金属尘容易著火或引起爆炸。
- ▶ 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。机器上的工具可能在工作中被夹住，而令您无法控制电动工具。
- ▶ 勿使用电线已经损坏的电动工具。如果电源电线在工作中受损，千万不可触摸损坏的电线，並马上拔出插头。损坏的电线会提高使用者触电的危险。

## 功能解说

**阅读所有的警告提示和指示。**如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且 / 或其他的严重伤害。



翻开标示了机器详解图的折叠页。阅读操作指南时必须翻开折叠页参考。

### 按照规定使用机器

本机器适合在砖块、混凝土和石材上进行冲击钻。另外也可以在木材、金属、陶瓷和塑料上钻孔。配备电子调速装备和正 / 逆转功能的机型，也能够鬆 / 紧螺丝和攻牙。

## 插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1** 快速夹头\*
- 2** 前套筒
- 3** 后套筒
- 4** "正常钻 / 冲击钻" 的转换开关
- 5** 起停开关的锁紧键
- 6** 起停开关
- 7** 设定转速的指拨轮 (GSB 16 RE)
- 8** 正逆转开关 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9** 调整深度尺的按键

**10** 调整辅助手柄的蝶翼螺丝

**11** 辅助手柄\*

**12** 深度尺\*

**13** 夹头扳手\*

**14** 齿环夹头\*

**15** 通用批嘴连杆\*

**16** 螺丝批嘴\*

**17** 内六角扳手\*\*

**18** 开口扳手\*\*

\*图表或说明上提到的附件，並非全部包含在供货范围内。

\*\*可以在市面上购得（不包含在供货范围内）。

## 技术数据

冲击电钻	GSB ...		10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	Professional							
物品代码	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..	
额定输入功率	瓦	500	500	600	600	701	701	
输出功率	瓦	250	250	301	301	351	351	
无负载转速	次 / 分	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000	
最大负载转速	次 / 分	1610	1610	1570	1570	1640	1640	
冲击次数	次 / 分	25700	25700	25070	25070	26270	26270	
额定扭力	牛顿米	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0	
设定转速		–	–	–	–	–	–	●
正 / 逆转功能		–	●	–	●	–	–	●
主轴颈直径	毫米	43	43	43	43	43	43	
最大钻孔直径								
– 混凝土	毫米	10	10	13	13	16	16	
– 钢	毫米	8	8	10	10	12	12	
– 木材	毫米	20	20	25	25	30	30	
夹头的夹紧范围	毫米	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	
重量符合 EPTA-Procedure								
01/2003	公斤	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	
绝缘等级		回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	

本说明书提供的参数是以 230/240 V 为依据，於低电压地区，此数据有可能不同。

请认清电动工具铭牌上的物品代码。电动工具在销售市场上没有统一的商品名称。

# 安装

## 辅助手柄（参考插图 A）

**(GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)**

### ▶ 操作电动工具时务必使用辅助手柄 11。

您可以根据需要改变辅助手柄 11 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒适性。

朝着逆时钟的方向拧转调整辅助手柄的蝶翼螺丝 10，把辅助手柄 11 摆动到需要的位置上，接著再顺着时钟的转向拧紧调整辅助手柄的蝶翼螺丝 10。

## 调整钻深（参考插图 A）

使用深度尺 12 可以设定需要的钻深 X。

按下调整深度尺的按键 9，再把深度尺装入辅助手柄 11 中。

适当调整深度尺，从钻尖端到深度尺尖端的距离必须和需要的钻深 X 一致。

## 更换工具

### ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

## 快速夹头（参考插图 B）

握紧快速夹头 1 的后套筒 3，朝着 ① 的方向拧转前套筒 2，必须拧转至能够装入工具为止。安装好工具。

握牢快速夹头 1 上的后套筒 3，接著再朝着转向 ② 用力地拧转前套筒 2，必须拧转至不再听见齿轮滑开的磨擦声为止。此时夹头已经自动锁定。

当您在拆卸工具时，反向拧转前套筒 2，锁定便自动解除。

## 齿环夹头（参考插图 C）

▶ 更换工具时必须佩戴手套。长期工作之后夹头会变得十分炽热。

转动齿环夹头 14 至能够装入工具为止，安装好工具。

把夹头扳手 13 插入夹头 14 上的收紧孔中，并正确地夹紧工具。

## 起子机的工具（参考插图 D）

以螺丝批嘴 16，作业时，一定要使用通用批嘴连杆 15。只能选用能够配合螺丝头的螺丝批嘴。

旋转螺丝时必须把“正常钻 / 冲击钻”的转换开关 4 调整到“正常钻”的符号上。

## 更换夹头

### ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

## 拆卸夹头（参考插图 E）

拆卸快速夹头 1 时必须把内六角扳手 17 固定在快速夹头 1 上。并且把开口扳手 18（开口 12 毫米）固定在主轴上的扳手安装位置。把电动工具放在稳固的底座上，例如工作台。握牢开口扳手 18，朝着转向 ① 拧转内六角扳手 17 便可以放松快速夹头 1。如果快速夹头卡住了，轻敲内六角扳手 17 的长端便可以放松夹头。从快速夹头上拔出内六角扳手，接著再拧转取出快速夹头。

採用拆卸快速夹头的方式，拆卸齿环夹头 14。

## 安装夹头（参考插图 F）

以相反的步骤安装快速夹头 / 齿环夹头。



**使用约 30–35 牛顿米的拉紧扭力拧紧夹头。**

## 吸锯尘 / 吸锯屑

▶ 含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 工作时尽可能使用吸尘装备。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

# 操作

## 操作机器

▶ 注意电源的电压！电源的电压必须和电动工具铭牌上标示的电压一致。

### 改变转向（参考插图 G-H） (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

使用正逆转开关 8 可以改变机器的转向。如果按住了起停开关 6，则无法改变转向。

**正转：**适用於正常钻和转紧螺丝时，把正逆转开关 8 向左推到底。

**逆转：**适用於放鬆 / 转出螺丝和螺母，把正逆转开关 8 向右推到底。

## 开动 / 关闭

**操作电动工具** 时先按下电动工具的起停开关 6，并持续按著。

按下锁紧键 5 即可锁定被按住的起停开关 6。

放开起停开关 6 即可关闭电动工具。如果起停开关被锁紧键 5 固定了，先按下起停开关 6 并随即将其放开。

## 调整转速 / 冲击次数

### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

随著在起停开关 6 上施压大小，可以无级式地提高或降低转速 / 冲击次数。

轻按起停开关 6，机器以低转速 / 冲击次数运作。增强施加在起停开关上的压力，可以提高机器的转速 / 冲击次数。

## 设定转速 / 冲击次数 (GSB 16 RE)

使用指拨轮 7 可以设定需要的转速 / 冲击次数。即使在机器运作中也可以改变转速 / 冲击次数。

正确的转速 / 冲击次数必须视加工物料和工作状况而定，唯有实际操作才能够得到最合适的结果。

## 设定操作模式



### 正常钻和旋转螺丝

把转换开关 4 调整到“正常钻”的符号上。



### 冲击钻

把转换开关 4 设定在“冲击钻”的符号上。

在设定的过程中，可以明显地感觉到转换开关 4 齿合。机器运作中也可以进行调整。

## 有关操作方式的指点

### ▶ 先关闭电动工具，然后再把工具放置在螺母/螺丝上。

安装在接头上的工具如果仍继续转动，容易从螺丝头上滑开。

## 建议

在机器以低转速长期运作之后，可让机器在空载的状况下，以最高转速旋转 3 分钟，以加速冷却。

在瓷砖上钻孔时，必须把转换开关 4 调整在“正常钻”的符号上。待穿透瓷砖后，再把转换开关调整在“冲击钻”的符号上，并以冲击钻的功能继续作业。

在混凝土、石材和砖墙上钻孔时，必须使用硬金属钻头。

在金属上钻孔时只能使用完好，经过研磨的 HSS 钻头 (HSS = 高效率高速钢)。在博世的附件产品系列中，有符合这个品质等级的产品。

使用钻头研磨器（参考附件），可轻易地补磨 2,5–10 毫米的麻花钻头。

## GSB 16 RE

进行精密的钻孔工作时，最好使用钻床架（参考附件）。

机器台钳属於附件，能够牢牢地夹住工件。它可以避免工件滑动，并能够防止因为工件走滑而发生的意外。

# 维修和服务

## 维修和清洁

- ▶ 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- ▶ 电动工具和通风间隙都必须保持清洁，这样才能够提高工作品质和安全性。

本公司生产的电动工具都经过严密的品质检验，如果机器仍然发生故障，请将机器交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

## 顾客服务处和顾客咨询中心

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理，维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买，使用和设定本公司产品及附件的问题。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。

### 中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司

中国 浙江省 杭州市

滨江区滨康路 567 号

邮政编码：310052

免费服务热线：800 820 8484

传真：+86 (571) 8777 4502

电邮：[service.hz@cn.bosch.com](mailto:service.hz@cn.bosch.com)

电话：+86 571 8777 4338

传真：+86 571 8777 4502

电邮：[service.hz@cn.bosch.com](mailto:service.hz@cn.bosch.com)

[www.bosch-pt.com.cn](http://www.bosch-pt.com.cn)

## 处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。

**保留修改权。**

## 針對電動工具的一般性警告提示

**！警告** 閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

妥善保存所有的警告提示和指示，以便日後查閱。

在警告提示和指示中使用的 " 電動工具 " 是指必須連接電源的電動工具（配備電線）和使用蓄電池的電動工具（無電線）。

### 1) 工作場所的安全規章

- a) 工作場所必須保持乾淨並且照明要充足。雜亂或昏暗的工作場所容易導致意外。
- b) 不可在有爆炸危險的環境下操作本電動工具。有爆炸危險的環境是指充斥了易燃液體、瓦斯或塵埃的工作場所。操作機器時會產生火花，火花容易引燃塵埃或易燃蒸汽。
- c) 操作機器時不可讓兒童或旁觀者靠近工作場所。工作時如果因為第三者的干擾而分散注意力可能導致操作失控。

### 2) 使用電器用品的安全指示

- a) 使用的插座必須能夠配合電動工具的插頭。切勿擅自更改插頭。轉接插頭不可以和接了地線的電動工具一起使用。使用機器出廠時的原裝插頭和合適的插座可以降低遭受電擊的危險。
- b) 避免讓身體碰觸接地的物體，例如水管、散熱器、電爐和冰箱等。如果您的身體接地了，非常容易遭受電擊。
- c) 機器必須遠離雨水或濕氣。如果讓水滲入電動工具中，會提高操作者遭受電擊的危險。
- d) 正確地處理電線。不可以使用電線提攜電動工具、懸掛電動工具或者以抽拉電線的方式拔出插頭。電線必須遠離高溫、油垢、鋒利的邊緣或轉動中的機件。電線如果受損或纏繞在一起，會提高操作者遭受電擊的危險。
- e) 如果在戶外使用電動工具，只能使用合適的戶外專用延長線。使用合格的戶外專用延長線，可降低操作者遭受電擊的危險。
- f) 如果無法避免的，必須在潮濕的環境中使用本電動工具，得使用剩餘電流保護開關。使用剩餘電流保護開關可以預防遭受電擊。

### 3) 針對操作者的安全指示

- a) 工作時務必要全神貫注，不但要保持頭腦清醒更要理性地操作電動工具。疲憊、喝酒或服用毒品、興奮劑、藥物之後，切勿操作電動工具。使用電動工具時只要稍微分心便可能發生後果嚴重的意外。
- b) 穿好您個人的防護裝備並戴上護目鏡。根據所使用的電動工具穿戴合適的防護裝備，例如防塵面罩、止滑工作鞋、安全帽或耳罩，可降低工作傷害的發生機率。
- c) 避免意外啓動機器。插上插頭並且 / 或安裝蓄電池之前，提起或搬運機器之前，務必先檢查電動工具是否處在關閉狀況。如果您在提攜電動工具時，手指碰觸了開關，或著在連接電源時，起停開關仍然設定在開動位置，都可能造成極嚴重的意外。
- d) 開動電動工具之前必須拆除仍然插在機器上的調整工具 / 或螺絲扳手。如果機器已經開始轉動，而機器上仍然插著調整工具，很容易傷害使用者。
- e) 避免錯誤的持機姿勢。操作機器時要確保立足穩固，並要隨時保持平衡。正確的操作姿勢能夠幫助您在突發狀況下及時控制住電動工具。
- f) 穿著合適的工作服。工作時不可以穿太寬鬆的衣服，也不可以戴首飾。不可以讓頭髮、衣服和手套接觸機器上的轉動機件。寬鬆的衣物、長髮或首飾容易被捲入轉動的機件中。
- g) 如果能夠在機器上安裝吸塵裝置、集塵裝備，務必按照指示安裝此類輔助工具，並且正確地操作該裝置。使用吸塵裝備可以防止工作塵危害人體。

### 4) 小心地使用和處理電動工具

- a) 勿讓機器承載過重的負荷。根據工作性質選擇適合的電動工具。正確地選用電動工具可以在規定的功率範圍中，更有效率更安全的操作機器。
- b) 勿使用開關故障的電動工具。如果無法正常操控起停開關，極容易在操作機器時產生意外。盡快將故障的機器送修。
- c) 在調整機器設定、更換零件或不使用機器時，都必須先從插座上拔出插頭並且 / 或取出蓄電池。這個預防措施可以避免不小心開動電動工具。

- d) 不使用電動工具時，必須把機器存放在兒童無法取得之處。勿讓不熟悉機器操作方法及未閱讀本說明書的人使用本機器。讓經驗不足的人操作電動工具容易發生意外。
- e) 細心地保養、維護電動工具。檢查機器上的轉動零件是否運作正常，並確定是否有零件斷裂或損壞。故障的機件會影響電動工具的運作功能。使用機器之前務必先更換或修理故障的機件。若未徹底執行機器的維護工作容易導致工作意外。
- f) 切割工具必須保持鋒利、清潔。經過細心保養而且刀刃鋒利的切割工具不易被夾住，而且較容易操作。

- g) 遵照這些指示使用電動工具、配件及安裝在機器上的工具。另外也必須注意有關機器操作方式及機器適用範圍的解說。如果使用電動工具執行不符合該機器性能的工作，極容易發生意外。

## 5) 檢修服務

- a) 只能將電動工具交給合格的專業人員檢修。檢修時只能換裝原廠零、配件。唯有如此才能確保機器的安全性能。

## 針對機器的安全指示

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 請使用電動工具附帶的輔助手柄。如果無法控制好電動工具容易造成傷害。
- ▶ 工作時必須用雙手握緊電動工具，並且要確保立足穩固。使用雙手比較能夠握穩電動工具。

### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 使用衝擊電鑽時請佩戴耳罩。噪音會損壞您的聽力。
- ▶ 使用合適的偵測器，以便找出隱藏著的電源線的位置。或者向當地的供電單位索取相關資料。鑽穿電線會造成火災並遭受電擊。損壞瓦斯管會引起爆炸。如果水管被刺穿了會導致財物損失。

- ▶ 如果安裝在機器上的工具被夾住了，必須馬上關閉電動工具並保持鎮靜。此時機器會產生極高的反應力矩，並進而造成回擊。安裝在機器上的工具容易被夾住如果：
  - 電動工具超荷了，或者
  - 安裝在機器上的工具在工件中歪斜了。
- ▶ 如果工作時可能割斷隱藏著的電線或機器本身的電源線，那麼一定要握著絕緣手柄操作機器。電動工具如果接觸了帶電的線路，機器上的金屬部件會導電，並可能造成操作者觸電。
- ▶ 工作時必須用雙手握緊電動工具，並且要確保立足穩固。使用雙手比較能夠握穩電動工具。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工作場所必須保持清潔。不同的工作塵經過混合後容易產生化學反應，十分危險。輕金屬塵容易著火或引起爆炸。
- ▶ 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。機器上的工具可能在工作中被夾住，而令您無法控制電動工具。
- ▶ 勿使用電線已經損壞的電動工具。如果電源電線在工作中受損，千萬不可觸摸損壞的電線，並馬上拔出插頭。損壞的電線會提高使用者觸電的危險。

## 功能解說



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

翻開標示了機器詳解圖的折疊頁。閱讀操作指南時必須翻開折疊頁參考。

## 按照規定使用機器

本機器適合在磚塊、混凝土和石材上進行衝擊鑽。另外也可以在木材、金屬、陶瓷和塑料上鑽孔。配備電子調速裝備和正 / 逆轉功能的機型，也能夠鬆 / 緊螺絲和攻牙。

## 插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1** 快速夾頭\*
- 2** 前套筒
- 3** 後套筒
- 4** "正常鑽 / 沖擊鑽" 的轉換開關
- 5** 起停開關的鎖緊鍵
- 6** 起停開關
- 7** 設定轉速的指撥輪 (GSB 16 RE)
- 8** 正逆轉開關 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9** 調整深度尺的按鍵

**10** 調整輔助手柄的蝶翼螺絲

**11** 輔助手柄\*

**12** 深度尺\*

**13** 夾頭扳手\*

**14** 齒環夾頭\*

**15** 通用批嘴連桿\*

**16** 螺絲批嘴\*

**17** 內六角扳手\*\*

**18** 開口扳手\*\*

\*插圖中或說明書中提到的附件，並不包含在正常的供貨範圍中。

\*\*可以在市面上購得（不包含在供貨範圍中）。

## 技術性數據

衝擊電鑽	GSB ...		10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	Professional							
物品代碼	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..	
額定輸入功率	瓦	500	500	600	600	701	701	
輸出功率	瓦	250	250	301	301	351	351	
無負載轉速	次 / 分	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000	
最大負載轉速	次 / 分	1610	1610	1570	1570	1640	1640	
衝擊次數	次 / 分	25700	25700	25070	25070	26270	26270	
額定扭力	牛頓米	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0	
設定轉速		–	–	–	–	–	–	●
正 / 逆轉功能		–	●	–	●	–	–	●
主軸頸直徑	毫米	43	43	43	43	43	43	
最大鑽孔直徑								
– 混凝土	毫米	10	10	13	13	16	16	
– 鋼	毫米	8	8	10	10	12	12	
– 木材	毫米	20	20	25	25	30	30	
夾頭的夾緊範圍	毫米	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	
重量符合 EPTA-Procedure 01/2003	公斤	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9	
絕緣等級		回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	回/II	

本說明書提供的參數是以 230/240 V 為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

請認清電動工具銘牌上的物品代碼。電動工具在銷售市場上沒有統一的商品名稱。

# 安裝

## 輔助手柄（參考插圖 A）

**(GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)**

► 操作電動工具時務必使用輔助手柄 11。

您可以根據需要改變輔助手柄 11 的位置，以提高工作安全和增加工作的舒適性。

朝著逆時鐘的方向擰轉調整輔助手柄的蝶翼螺絲 10，把輔助手柄 11 擬動到需要的位置上，接著再順著時鐘的轉向擰緊調整輔助手柄的蝶翼螺絲 10。

## 調整鑽深（參考插圖 A）

使用深度尺 12 可以設定需要的鑽深 X。

按下調整深度尺的按鍵 9，再把深度尺裝入輔助手柄 11 中。

適當調整深度尺，從鑽尖端到深度尺尖端的距離必須和需要的鑽深 X 一致。

## 更換工具

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

## 快速夾頭（參考插圖 B）

握緊快速夾頭 1 的後套筒 3，朝著 ① 的方向擰轉前套筒 2，必須擰轉至能夠裝入工具為止。安裝好工具。

握牢快速夾頭 1 上的後套筒 3，接著再朝著轉向 ② 用力地擰轉前套筒 2，必須擰轉至不再聽見齒輪滑開的磨擦聲為止。此時夾頭已經自動鎖定。

當您在拆卸工具時，反向擰轉前套筒 2，鎖定便自動解除。

## 齒環夾頭（參考插圖 C）

► **更換工具時必須佩戴手套。**長期工作之後夾頭會變得十分熾熱。

轉動齒環夾頭 14 至能夠裝入工具為止，安裝好工具。

把夾頭扳手 13 插入夾頭 14 上的收緊孔中，並正確地夾緊工具。

## 起子機的工具（參考插圖 D）

以螺絲批嘴 16 作業時，一定要使用通用批嘴連桿 15。只能選用能夠配合螺絲頭的螺絲批嘴。

旋轉螺絲時必須把“正常鑽 / 沖擊鑽”的轉換開關 4 調整到“正常鑽”的符號上。

## 更換夾頭

► 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

## 拆卸夾頭（參考插圖 E）

拆卸快速夾頭 1 時必須把內六角扳手 17 固定在快速夾頭 1 上。並且把開口扳手 18（開口 12 毫米）固定在主軸上的扳手安裝位置。把電動工具放在穩固的底座上，例如工作台。握牢開口扳手 18，朝著轉向 ① 擰轉內六角扳手 17 便可以放松快速夾頭 1。如果快速夾頭卡住了，輕敲內六角扳手 17 的長端便可以放松夾頭。從快速夾頭上拔出內六角扳手，接著再擰轉取出快速夾頭。

採用拆卸快速夾頭的方式，拆卸齒環夾頭 14。

## 安裝夾頭（參考插圖 F）

以相反的步驟安裝快速夾頭 / 齒環夾頭。

 **使用約 30–35 牛頓米的拉緊扭力擰緊夾頭。**

## 吸鋸塵 / 吸鋸屑

► 含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 工作時盡可能使用吸塵裝備。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

## 操作

### 操作機器

▶ 注意電源的電壓！電源的電壓必須和電動工具銘牌上標示的電壓一致。

#### 改變轉向（參考插圖 G–H） (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

使用正逆轉開關 8 可以改變機器的轉向。如果按住了起停開關 6，則無法改變轉向。

**正轉：**適用於正常鑽和轉緊螺絲時，把正逆轉開關 8 向左推到底。

**逆轉：**適用於放鬆 / 轉出螺絲和螺母，把正逆轉開關 8 向右推到底。

### 開動 / 關閉

**操作電動工具**時先按下電動工具的起停開關 6，並持續按著。

按**下鎖**緊鍵 5 即可鎖定被按住的起停開關 6。

放開起停開關 6 即可**關閉**電動工具。如果起停開關被鎖緊鍵 5 固定了，先按下起停開關 6 並隨即將其放開。

### 調整轉速 / 沖擊次數

#### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

隨著在起停開關 6 上施壓大小，可以無級式地提高或降低轉速 / 沖擊次數。

輕按起停開關 6，機器以低轉速 / 沖擊次數運作。增強施加在起停開關上的壓力，可以提高機器的轉速 / 沖擊次數。

### 設定轉速 / 沖擊次數 (GSB 16 RE)

使用指撥輪 7，可以設定需要的轉速 / 沖擊次數。即使在機器運作中也可以改變轉速 / 沖擊次數。

正確的轉速 / 沖擊次數必須視加工物料和工作狀況而定，唯有實際操作才能夠得到最合適的結果。

### 設定操作模式



#### 正常鑽和旋轉螺絲

把轉換開關 4 調整到“正常鑽”的符號上。



#### 沖擊鑽

把轉換開關 4 設定在“沖擊鑽”的符號上。

在設定的過程中，可以明顯地感覺到轉換開關 4 齒合。機器運作中也可以進行調整。

### 有關操作方式的指點

#### ▶ 先關閉電動工具，然后再把工具放置在螺母 / 螺絲上。

安裝在接頭上的工具如果仍繼續轉動，容易從螺絲頭上滑開。

### 建議

在機器以低轉速長期運作之後，可讓機器在空載的狀況下，以最高轉速旋轉 3 分鐘，以加速冷卻。

在瓷磚上鑽孔時，必須把轉換開關 4 調整在“正常鑽”的符號上。待穿透瓷磚後，再把轉換開關調整在“沖擊鑽”的符號上，並以沖擊鑽的功能繼續作業。

在混凝土、石材和磚牆上鑽孔時，必須使用硬金屬鑽頭。

在金屬上鑽孔時只能使用完好，經過研磨的 HSS 鑽頭 (HSS = 高效率高速鋼)。在博世的附件產品系列中，有符合這個品質等級的產品。

使用鑽頭研磨器（參考附件），可輕易地補磨 2.5–10 毫米的麻花鑽頭。

### GSB 16 RE

進行精密的鑽孔工作時，最好使用鑽床架（參考附件）。

機器台鉗屬於附件，能夠牢牢地夾住工件。它可以避免工件滑動，並能夠防止因為工件走滑而發生的意外。

## 維修和服務

### 維修和清潔

- ▶ 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- ▶ 電動工具和通風間隙都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

本公司生產的電動工具都經過嚴密的品質檢驗，如果機器仍然發生故障，請將機器交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

### 顧客服務處和顧客諮詢中心

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理，維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關購買，使用和設定本公司產品及附件的問題。

#### 台灣

德商美最時貿易股份有限公司

台灣分公司

台北市 10454 林森北路 380 號 9 樓

電話 : +886 2 2551 3264

傳真 : +886 2 2536 3783

客服專線 : 0800 051 051

原廠維修中心

桃園縣蘆竹鄉長興路 3 段 219 巷 5 號

電話 : +886 3 324 9325

傳真 : +886 3 324 0269

E-Mail: [services@melchers.com.tw](mailto:services@melchers.com.tw)

[www.bosch-pt.com.tw](http://www.bosch-pt.com.tw)

### 處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

保留修改權。

## 전동공구용 일반 안전 수칙

**⚠ 경고** 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

앞으로의 참고를 위해 이 안전수칙과 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

다음에서 사용되는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 전동 기기(전선이 있는)나 배터리를 사용하는 전동 기기(전선이 없는)를 의미합니다.

### 1) 작업장 안전

- a) 작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오. 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- b) 가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구는 분진이나 증기에 접촉하는 불꽃을 일으킬 수 있습니다.
- c) 전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오. 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

### 2) 전기에 관한 안전

- a) 전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 조금이라도 변형시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- b) 파이프 판, 라이애이터, 배인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오. 몸에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- c) 전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오. 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- d) 전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다. 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.

e) 실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 케이블을 사용하십시오. 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

f) 전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오. 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

### 3) 사용자 안전

- a) 신중하게 작업하십시오. 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피포한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.
- b) 작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오. 항상 보안 경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 면지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.
- c) 실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오. 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 켜우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 켜져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.
- d) 전동공구를 사용하기 전에 조절하는 툴이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오. 회전하는 부위에 있는 툴이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.
- e) 자신을 파신하지 마십시오. 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이용 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의의의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.
- f) 알맞은 작업복을 입으십시오. 헐렁한 복장을 하거나 장식품을 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장식품 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.
- g) 분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 채워져 작동이 되는지 확인하십시오. 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

### 4) 전동공구의 올바른 사용과 취급

- a) 기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오. 작업을 하는 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.

- b) 전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오. 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.
- c) 기기의 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.
- d) 사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안됩니다. 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- e) 전동공구를 조심스럽게 관리하십시오. 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있든지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- f) 절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오. 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.

- g) 전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오. 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

## 5) 서비스

- a) 전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 승정 부품만을 사용하십시오. 그렇게 함으로서 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

## 기기 특유의 안전수칙

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 전동공구와 함께 공급된 보조 손잡이를 사용하십시오. 전동공구에 대한 통제를 잃게 되면 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 두 손으로 꼭 잡고 안전한 자세로 작업하십시오. 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.

### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ 임팩트 드릴을 사용할 때 카마개를 착용하십시오. 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
- ▶ 보이지 않는 부위에 에너지 배선 및 배관여부를 확인하려면 적당한 탐지기를 사용하거나 담당 에너지 공급회사에 문의하십시오. 전선에 접촉하게 되면 화재나 전기 충격을 유발 할 수 있습니다. 가스관을 손상시키면 폭발 위험이 있으며 수도관을 파손하게 되면 재산 피해를 야기할 수 있습니다.
- ▶ 툴 홀더에 끼워진 비트가 물리면 즉시 전동공구 스위치를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 강한 반동력이 생길 수 있습니다. 툴 홀더에 끼워진 비트는 다음의 경우 물립니다:
  - 전동공구가 과부하된 상태이거나
  - 작업하려는 소재에 걸렸을 경우 물립니다
- ▶ 작업 할 때 드릴 비트로 보이지 않는 전선이나 기기 자체의 코드에 당을 위험이 있으면 전동공구의 절연된 손잡이 면 만을 잡으십시오. 전류가 흐르는 전선에 접하게 되면 기기의 금속 부위에 전기가 통해 감전될 위험이 있습니다.
- ▶ 전동공구를 두 손으로 꼭 잡고 안전한 자세로 작업하십시오. 전동공구는 두 손으로 사용하면 더 안전합니다.
- ▶ 작업물을 잘 고정하십시오. 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ 작업장을 항상 깨끗이 유지하십시오. 작업 소재의 혼합물을 특히 위험합니다. 경금속 분진은 화재나 폭발을 야기할 수 있습니다.
- ▶ 전동공구를 내려놓기 전에 기기가 완전히 멈추었는지를 확인하십시오. 삽입 비트가 걸리거나 전동공구에 대한 통제가 어려워질 수 있습니다.
- ▶ 제대로 전원 코드가 손상된 전동공구를 사용하지 마십시오. 작업하다가 전원 코드가 손상된 경우 손상된 코드를 만지지 않고 바로 소켓을 빼십시오. 손상된 전원 코드는 감전을 일으킬 위험이 높습니다.

## 기능 설명



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

사용 설명서를 읽는 동안 기기의 그림이 나와 있는 접힌 면을 떠 놓고 참고하십시오.

## 규정에 따른 사용

본 기기는 벽돌 콘크리트 석재에 임팩트 드릴작업, 목재 금속  
플라스틱에 드릴작업을 하는 데 사용해야 합니다. 전자 제어  
장치와 회전방향 선택 장치가 있는 모델은 스크류작업이나 나  
사산 절삭작업 (태평작업) 도 가능합니다.

## 제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 기기 그림이 나와있  
는 면을 참고하십시오.

- 1** 키래스 척\*
- 2** 슬리브 앞부분
- 3** 슬리브 뒷부분
- 4** “드릴 / 임팩트 드릴작업” 선택 스위치
- 5** 전원 스위치 잠금 버튼
- 6** 전원 스위치
- 7** 속도 조절 다이얼 (GSB 16 RE)

**8** 회전방향 선택 스위치 (GSB 10 RE/GSB 13 RE/  
GSB 16 RE)

**9** 깊이 조절자 조절용 버튼

**10** 보조 손잡이 조절용 날개 나사

**11** 보조 손잡이\*

**12** 깊이 조절자\*

**13** 드릴 척 키\*

**14** 키 타입 척\*

**15** 유니버설 비트 홀더\*

**16** 스크류 드라이버 비트\*

**17** 육각 키\*\*

**18** 양구 스패너\*\*

\*도면이나 설명서에 나와 있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다.

\*\*시중에서 구매 가능 (표준 공급 부품에 포함되지 않음)

## 제품 사양

임팩트 드릴	GSB ...		10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	Professional							
제품 번호	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..	
소비 전력	W	500	500	600	600	701	701	
출력	W	250	250	301	301	351	351	
무부하 속도	rpm	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000	
부하 시 최대 속도	rpm	1610	1610	1570	1570	1640	1640	
타격률	min <sup>-1</sup>	25700	25700	25070	25070	26270	26270	
정격 토크	Nm	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	
속도 설정		–	–	–	–	–	–	●
역회전 기능		–	●	–	●	–	–	●
스핀들 칼라 직경	mm	43	43	43	43	43	43	
드릴 직경, 최대								
– 콘크리트	mm	10	10	13	13	16	16	
– 철재	mm	8	8	10	10	12	12	
– 목재	mm	20	20	25	25	30	30	
드릴 척 클립핑 범위	mm	1.5 – 10	1.5 – 10	1.5 – 13	1.5 – 13	1.5 – 13	1.5 – 13	
EPTA 공정 01/2003에 따른 중량	kg	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	1.9	
안전 등급		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	

자료는 정격 전압 [U] 230/240 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

전동공구의 명판에 표시된 제품 번호를 확인하십시오. 각 전동공구의 명장이 시장에서 상이하게 사용될 수 있습니다.

## 조립

### 보조 손잡이 (그림 A 참조)

(GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

- ▶ 반드시 보조 손잡이 11을 장착하여 전동공구를 사용하십시오.

보조 손잡이 11은 안전하고 편리한 자세로 작업할 수 있도록 모든 위치로 움직여 조립할 수 있습니다.

보조 손잡이 조절용 날개 나사 10을 시계 반대 방향으로 돌리고 보조 손잡이 11을 원하는 위치로 움직입니다. 그리고 나서 날개 나사 10을 시계 방향으로 돌려 다시 조입니다.

### 천공 깊이 조절하기 (그림 A 참조)

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 12로 조절할 수 있습니다.

깊이 조절자 조절용 버튼 9를 누르고 깊이 조절자를 보조 손잡이 11 안으로 밀어 넣습니다.

드릴 비트의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당깁니다.

### 비트의 교환

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

### 키레스 척 (그림 B 참조)

키레스 척 1의 슬리브 뒷부분 3을 꽉 잡고 비트가 끼워질 정도까지 슬리브 앞부분 2를 ❶ 회전 방향으로 돌립니다. 비트를 끼우십시오.

키레스 척 1의 슬리브 뒷부분 3을 꽉 잡고 슬리브 앞부분 2를 더 이상 걸리는 소리가 나지 않을 때까지 손으로 힘껏 ❷ 방향으로 돌리십시오. 이렇게 하면 드릴 척이 자동으로 잡기게 됩니다.

비트를 탈착하기 위해 슬리브 앞부분 2를 반대 방향으로 돌리면 잠금 상태가 다시 해제됩니다.

### 키 타입 척 (그림 C 참조)

- ▶ 비트를 교환할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 장시간 작업을 하면 드릴 척이 과열될 수 있습니다.

키 타입 척 14를 비트가 끼워질 수 있을 정도 까지 돌려 열어 준 다음에 비트를 끼웁니다.

척 키 13을 해당하는 키 타입 척 14의 구멍에 끼우고 비트를 일정하게 고정합니다.

### 스크류 드라이버 비트 (그림 D 참조)

스크류 드라이버 비트 16으로 작업할 때, 반드시 유니버설 비트 헤더 15를 사용해야 합니다. 나사못 머리에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.

스크류작업을 하려면 “드릴 / 임팩트 드릴작업” 선택 스위치 4가 반드시 “드릴작업” 위치에 있어야 합니다.

### 드릴 척 교환하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

### 드릴 척 분해하기 (그림 E 참조)

키레스 척 1을 탈착하려면 육각 키 17을 키레스 척 1 안으로 끼우고 양구 스패너 18 (SW 12)을 구동 스펀들의 키 대는 면에 대십시오. 전동공구를 작업대와 같은 단단한 바탕에 놓으십시오. 양구 스패너 18을 꽉 잡고 육각 키 17을 ❶ 방향으로 돌려 키레스 척 1을 풀어 줍니다. 꽉 끼워진 키레스 척은 육각 키 17의 긴 쪽을 가볍게 두드려 주면 풀어 줍니다. 육각 키를 키레스 척에서 뺀 후 키레스 척을 돌려 완전히 빼십시오.

키 타입 척 14도 키레스 척과 같은 방법으로 분해하면 됩니다.

### 드릴 척 조립하기 (참고 그림 F)

키레스 척 / 키 타입 척 조립은 반대 순서로 하면 됩니다.

 **드릴 척은 약 30-35 Nm의 고정 토크로 조여야 합니다.**

### 분진 및 텁텁 추출장치

▶ 납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재보호제) 와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 가능한 분진흡입기를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

## 작동

### 기계 시동

- ▶ 공공 배전 전압에 주의! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

**회전 방향 설정하기 (그림 G-H 참조)**  
(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

회전 방향 선택 스위치 8로 기기의 회전 방향을 선택할 수 있습니다. 그러나 전원 스위치 6이 놀려진 상태에서는 작동이 불가능합니다.

**우회전**: 드릴 작업이나 스크류 작업을 하려면 회전 방향 선택 스위치 8을 왼쪽으로 끌까지 밟니다.

**좌회전**: 나사못이나 너트를 느슨하게하거나 끊는 작업을 하려면, 회전 방향 선택 스위치 8을 오른쪽 끌까지 밟니다.

### 전원 스위치 작동

전동공구를 **작동하려면** 전원 스위치 6을 누르고 누른 상태를 유지하십시오.

전원 스위치 6을 **누른 상태로** 유지하려면, 잠금 버튼 5를 누르십시오.

전동공구의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 6을 놓거나 잠금버튼 5로 고정된 경우 전원 스위치 6을 살짝 눌렀다가 다시 놓습니다.

**속도 / 타격률 조절하기**  
(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

전원 스위치 6에 가하는 힘의 강약에 따라 작동 중에도 전동공구의 속도 / 타격률을 무단으로 조절할 수 있습니다.

전원 스위치 6을 살짝 누르면 낮은 속도 / 타격률로 작동합니다. 좀 더 세게 누르면 속도 / 타격률이 증가합니다.

### 속도 / 타격률 설정하기 (GSB 16 RE)

속도 조절 다이얼 7로 원하는 속도 / 타격률을 작동 중에도 선택할 수 있습니다.

필요한 속도 / 타격률은 소재와 작업 조건에 따라 달라지므로 실제 시험을 통해 결정할 수 있습니다.

### 작동 모드 설정하기



#### 드릴 작업 및 스크류 작업

선택 스위치 4를 “드릴 작업” 표시에 맞추십시오.



#### 임팩트 드릴 작업

선택 스위치 4를 “임팩트 드릴 작업” 표시에 맞춥니다.

선택 스위치 4는 걸리는 소리가 확실하나며, 기기가 작동 중에도 선택이 가능합니다.

### 사용 방법

- ▶ 전동공구의 스위치가 **켜진 상태에서만** 나사못에 대십시오. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

### 참고

낮은 속도로 장기간 연속 작업을 했을 경우, 기기를 약 3분간 무부하 상태로 죄고 속도로 운전한 후 식히십시오.

타일에 드릴 작업을 하려면 선택 스위치 4를 “드릴 작업” 표시에 맞춥니다. 타일에 구멍을 완전히 뚫을 때 까지는 스위치를 “임팩트 드릴 작업” 표시로 바꾸거나 임팩트 작업을 하면 안 됩니다.

콘크리트 석재 벽돌 등에 작업할 때는 경금속 드릴 비트를 사용하십시오.

금속에 드릴 작업을 할 때 항상 하자가 없는 날카로운 HSS 드릴 비트 (HSS = 하이 스피드 스텔) 만을 사용하십시오. 보쉬 액세서리 프로그램은 이에 상응하는 품질을 보증합니다.

드릴 비트 연마기 (별매 액세서리)로 직경이 2.5–10 mm 인트리보트 드릴 비트를 쉽게 연마할 수 있습니다.

### GSB 16 RE

특히 정밀한 작업을 할 때는 드릴 스탠드 (별매 액세서리)를 사용하십시오.

액세서리로 구입이 가능한 기계 바이스를 사용하면 작업물을 안전하게 고정할 수 있어 작업물이 흔들리거나 이로 인해 생길 수 있는 사고를 방지할 수 있습니다.

## 보수 정비 및 서비스

### 보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.
- ▶ 안전하고 올바른 작동을 위하여 전동공구와 전동공구의 환기구를 항상 깨끗이 하십시오.

세심한 제작과 검사에도 불구하고 전동공구가 불량한 경우가 있다면 보쉬 고객 지원본부나 가까운 보쉬 지정 전동공구 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.

문의 사항이 있거나 스패어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 타입 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

### AS 서비스 센터 및 고객 상담

AS 서비스 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 제품의 분해도 및 부품에 관한 정보는 다음의 주소에서도 보실 수 있습니다 :

**www.bosch-pt.com**

보쉬 AS 서비스 센터 팀은 제품과 액세서리의 구매, 사용법 및 설정에 관해 상담해 드립니다.

### 한국로보트보쉬기전주식회사

Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd.

전동공구 사업부

서울시 중구 장충동 1 가 31-7, 봉우빌딩 2 층

서울중앙우체국 사서함 3698

전화 : +82 (02) 22 70 - 91 40

팩스 : +82 (02) 22 70 - 90 08

### 고객지원 본부

서울시 성동구 상왕십리 14-19, 오정빌딩 201 호

전화 : +82 (02) 22 70 - 90 80 / 90 81 / 90 82

팩스 : +82 (02) 22 92 - 29 85

E-Mail: [Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com](mailto:Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com)

Internet: [www.bosch.co.kr](http://www.bosch.co.kr)

### 처리

기기와 액세서리 및 포장 등은 환경 친화적인 방법으로 재생할 수 있도록 분류하십시오.

위 사항은 사건 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

## คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

**⚠ คำเตือน** ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก กีดไฟไหม้ และ/or ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้าของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากหัวเดี้ยบ (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

### 1) ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ก) รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มีควันร้อนรุนแรงนำมายังจุดบัดกรด
- ข) อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดระเบิดได้ เช่น ในที่มีเชื้อเพลิง แก๊ส หรือฝุ่นทึบติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่งอาจถูกฝุ่นหรือไออกเป็นไฟได้
- ค) ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดูให้ออกห่าง การหันเหความสนใจจากทำให้หันขาดการควบคุมเครื่องได้

### 2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

- ก) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องมีขาพอดพอดกันเดี้ยบอยู่ติดแนบกับปลั๊กอย่างเด็ดขาด อาย่าดัดแปลงหรือแก้ไขด้วยปลั๊กอย่างเด็ดขาด ปลั๊กต้องดีๆ เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ไม่ตัดแปลงและเดี้ยบที่เข้ากันช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไฟฟ้าช็อก
- ข) หลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของที่ต่อสายดินไว้ เช่น หอ เครื่องทำความร้อน เตา และตู้เย็น จะเสี่ยงติดรายจากการถูกไฟฟ้าช็อกมากขึ้นหากกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ค) อาย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าตากฝนหรือทิ้งไว้ในที่ชื้นและหากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

ง) อาย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างผิดๆ อาย่าถือเครื่องมือไฟฟ้าที่สายอย่างเดียว หรืออาย่าดึงสายไฟฟ้าเพื่อถอนปลั๊กออกจากเดี้ยบ กันสายไฟฟ้าออกห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบแหลมคม หรือส่วนของเครื่องที่กำลังเคลื่อนไหว สายไฟฟ้าที่ชำรุดหรือพังกันยุ่ง เนื่องความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อก

จ) เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในที่กลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อก

ฉ) หากไม่สามารถล็อกได้เมื่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานในสถานที่เปียกชื้นได้ ให้ใช้สวิทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้สวิทช์ตัดวงจรเมื่อเกิดการรั่วให้คงอยู่จากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อภัยไฟฟ้าช็อก

### 3) ความปลอดภัยของบุคคล

- ก) ท่านต้องอยู่ในสภาพเตรียมพร้อม อะมัดจะว่างในสิ่งที่กำลังทำอยู่ และมีสติขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังเหนื่อย หรืออยู่ ภายใต้การครอบงำของฤทธิ์ของยาเสพติด แอลกอฮอล์ และยา เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วงที่ท่านขาดความเอาจaise ใจให้กับคนบ้าเด็บอย่างรุนแรงได้
- ข) ใช้อุปกรณ์ป้องร่างกาย สวมแวนดาป้องกันเสมอ อยู่ใกล้ปีกป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวก แจ็ค หรือปะงับหูกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ค) ป้องกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องถูกให้แนใจว่า สวิทช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนสิบยกไฟเข้าในเดี้ยบ และ/หรือใส่แท่งแบตเตอรี่ ยกขั้นหรือถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยไม่ตั้งใจที่สวิทช์ หรือใส่บล็อกไฟฟ้าขยับสวิทช์เปิดอยู่ อาจจำเป็นถูกบัดเต็มที่ร้ายแรงได้
- ง) เจ้าเครื่องมือบ้าเด็บแต่งหรือประแจปากตายออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิทช์ เครื่องมือหรือประแจปากตายที่วางอยู่บ้านของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้บุคคลบาดเจ็บได้

- ๗) หลักเลี่ยงการตั้งท้าที่ผิดปกติ ตั้งท้าขึ้นที่มั่นคงและ  
วางน้ำหนักให้สมดุลลดอคเดลา ในลักษณะนี้ท่าน  
สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ไม่คาดคิด  
ได้ดีกว่า
- ๘) ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อาย่าใส่เสื้อผ้าห้องหรือสวม  
เครื่องประดับ เกาะพม เสื้อผ้า และถุงมือออกห้ามส่วน  
ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าห้อง เครื่องประดับ  
และ ผมยาวจากเข้าไปบดิในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ๙) หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือ  
เครื่องเก็บผง อยู่ไหแนใจจากการเชื่อมต่อและการใช้งาน  
เป็นไปอย่างถูกต้อง การให้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตราย  
ที่เกิดจากฝุ่นได้
- ๔) การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- ก) อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างหักโหม ใช้เครื่องมือไฟฟ้า  
ที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง<sup>๑</sup>  
จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่  
ออกแบบไว้
- ๊) อาย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตซ์เปิดปิดเสีย เครื่องมือ<sup>๒</sup>  
ไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตซ์ได้ เป็น  
เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่องช่องแคม
- ค) ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ หรือ  
เก็บเครื่องเข้าที่ ต้องถอนปลั๊กไฟออกจากเตาสีขัน  
และ/หรือถอนแต่งแบ็ตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า  
มาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยลดความเสี่ยง  
จากการติดชาร์จโดยไม่ตั้งใจ
- ๔) เมื่อเลิกใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่  
เด็กน้อยไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย  
กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง  
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของขันด้วยหากตกอยู่ในมือของผู้ที่  
ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ๕) เคาะใช้ดูแลรักษาเครื่อง ตรวจหาส่วนที่เคลื่อนไหว  
ได้ของเครื่องว่าวางอยู่ตรงแนวหรือติดขัดหรือไม่  
ตรวจหากการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่  
อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด  
ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน ฉบับเดือน  
หลาอย่างเดิมที่เนื่องจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ

- ๖) รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากนำรุกรากษา  
เครื่องมือที่ไม่รักษาตัดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัด  
ได้ดี ไม่ติดขัดและควบคุมได้ยากกว่า
- ๗) ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบ เครื่องมือ และ  
อุปกรณ์อื่นๆ ให้ตรงตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะ  
ตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประทานนั้น กำหนดให้โดยต้อง<sup>๓</sup>  
คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย กรณีใช้  
เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากตั้งตุประสงค์การใช้  
งานของเครื่อง อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้

## ๕) การบริการ

- ก) ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและใช้  
อุ่นไฟเปลี่ยนของแท้ท่านนั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจ  
ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

## คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย เฉพาะเครื่อง

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ ให้ใช้คัมจับเพิ่มที่จัดส่งมาพร้อมกับเครื่องเสมอ การขาด  
การควบคุมอาจทำให้บุคคลได้รับอันตรายบาดเจ็บได้
- ▶ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้องใช้มือทั้งสองข้างเครื่องให้แน่น  
และตั้งท่าขึ้นที่มั่นคงเสมอ เครื่องมือไฟฟ้าสามารถเคลื่อนนำ  
ได้มั่นคงกว่าเมื่อใช้มือทั้งสองข้างจับ

### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/

#### GSB 16 RE

- ▶ รวมประกอบหุป้องกันเสียงดังเมื่อใช้ส่วนเจาะกระแทก  
เสียงดังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน
- ▶ ใช้เครื่องตรวจที่เหมาะสมตรวจหาท่อและสายไฟฟ้าที่  
อาจซ่อนอยู่ในบริเวณที่จะทำงาน หรือความช่วยเหลือ  
จากบริษัททางท่อและสายไฟฟ้าในท้องดิน การสัมผัสกับสาย  
ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถูกไฟฟ้าชอกหรืออุดตื้อ การ  
ทำให้ท่อแก้ไขเสียหายอาจเกิดระเบิดได้ การจะเข้าในท่อน้ำ  
ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

- ▶ ปิดเครื่องมือไฟฟ้าทันทีที่เครื่องมือที่ใส่อยู่เกิดติดขัด เครื่องด้วยแรงบิดสะท้อนสูงที่ทำให้เกิดการตีกลับ เครื่องมือที่ใส่อยู่ติดขัดเมื่อยังจาก:
  - เครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานเกินกำลังปกติ หรือ
  - เครื่องมือที่ไม่เขียนอยู่ในรีวิวนั้น
- ▶ เมื่อทำงานในบริเวณที่เครื่องมืออาจเจาะเข้าในสายไฟฟ้าที่ซ่อนอยู่หรือเจาะเข้าในสายไฟฟ้าหลักของเครื่อง ต้องจับ เครื่องมือไฟฟ้าตรงด้ามจับที่หุ้มฉนวนเท่านั้น การสัมผัสกับสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่จะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเกิดมีกระแสไฟฟ้าด้วย และส่งผลให้ผู้ใช้งานเครื่องถูกไฟฟ้า กระตุกได้
- ▶ เมื่อใช้เครื่องทำงาน ต้องใช้มือทั้งสองข้างจับเครื่องให้แน่น และตื้นๆที่รีเซ็นท์คงเสมอ เครื่องมือไฟฟ้าสามารถเคลื่อนนำ ได้แม่นคงกว่าเมื่อใช้มือทั้งสองข้างจับ
- ▶ ยืดชั้นงานให้แน่น การยืดชั้นงานด้วยเครื่องหนีบที่อยู่ต่อไปนี้จะช่วยคงความยืดหยุ่นของสาย
- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาด การผสมผสานของวัสดุ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่ง ผุนที่ได้จากโลหะน้ำหนักเบาอาจ ลุบไห้หนีหรือระเบิดได้
- ▶ ก่อนวางแผนบนพื้นทุกครั้ง ต้องขอให้เครื่องหยุดนิ่ง อยู่กับที่เสมอ มีชนะน้ำเครื่องเรือที่ใส่อยู่จากติดขัดและนำไปปั๊ก กาซญูด้วยการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้า
- ▶ อย่าใช้เครื่องที่สายไฟฟ้าชำรุด หากสายไฟฟ้าชำรุด ขณะทำงาน อย่าล้มผสัสายไฟฟ้าที่ชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟฟ้า หลักออกจากเตาสีขัน สายไฟฟ้าชำรุดเพิ่มความเสี่ยงจาก ภัยไฟฟ้าข้อกรีดอยู่ดู

## ลักษณะหน้าที่



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่ง ทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจ เป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือ ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ขณะอ่านคุณมีการใช้งานเครื่อง ให้เปิดหน้าที่แสดงภาพประกอบ ของเครื่องและเปิดค้างไว้

## ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องนี้ใช้สำหรับเจาะกระเบากันชิ้น คอนกรีต และหิน นอกจากนี้ยังใช้เจาะในไม้ โลหะ และพลาสติก เครื่องนี้มีระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์และการหมุนซ้าย/ขวาสามารถใช้ขันสกรูและตัดเกลี้ยงได้ด้วย

## ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

คำอับเรชของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ข้างต่อไปนี้คือส่วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- 1 หัวจับดอกชนิดจับรีวิว\*
- 2 ปลอกหน้า
- 3 ปลอกหลัง
- 4 สวิทช์ปรับ “เจาะ/เจาะกระเบาก”
- 5 บุมล็อกคาวิทธ์บีด-บีด
- 6 สวิทช์บีด-บีด
- 7 บุมตั้งความเร็วรอบล่างหน้า (GSB 16 RE)
- 8 ลวดทึบเปลี่ยนทิศทางการหมุน (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 บุมปรับก้านดักความลึก
- 10 น็อตปีกสำหรับปรับด้ามจับเพิ่ม
- 11 ด้ามจับเพิ่ม\*
- 12 ก้านดักความลึก\*
- 13 ประแจหัวจับดอก\*
- 14 หัวจับดอกชนิดมีเพียงใบ\*
- 15 ด้ามจับดอกหัวไว\*
- 16 ดอกไขควง\*
- 17 ประแจขันหกเหลี่ยม\*\*
- 18 ประแจปากตาย\*\*

\* อุปกรณ์ประกอบในภาพประกอบหรือในค่าอิฐฯ ไม่รวมอยู่ใน การจัดส่งมาตรฐาน

\*\* หัวซึ่งได้รับไว้ (ไม่รวมอยู่ในขอบเขตการจัดส่ง)

## ข้อมูลทางเทคนิค

ส่วนเจาะกระแทก	GSB ...	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
	Professional						
หมายเลขอุตสาหกรรม	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..
กำลังไฟฟ้าเข้ากำหนด	วัตต์	500	500	600	600	701	701
กำลังไฟฟ้าออก	วัตต์	250	250	301	301	351	351
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	2 600	0 – 2 600	2 800	0 – 2 800	3 000	0 – 3 000
ความเร็วรอบขณะใช้งาน สูงสุด	รอบ/นาที	1 610	1 610	1 570	1 570	1 640	1 640
อัตรากระแทก	/นาที	25 700	25 700	25 070	25 070	26 270	26 270
กำลังปิดกำหนด	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
การตั้งความเร็วรอบล่างหน้า		–	–	–	–	–	●
การหมุนซ้าย/ขวา		–	●	–	●	–	●
Ø-ปลอกหุ้มเพลา	มม.	43	43	43	43	43	43
Ø-กราเจะ สูงสุด							
– คงกระถาว	มม.	10	10	13	13	16	16
– เหล็ก	มม.	8	8	10	10	12	12
– ไม้	มม.	20	20	25	25	30	30
วงหนีบหัวจับดอก	มม.	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
น้ำหนักตามระเบียบการ-							
EPTA-Procedure 01/2003	กก.	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9
ระดับความปลดภัย		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II
ค่าที่ให้ไว้ได้รับแรงดันไฟฟ้าระดับ [U] 230/240 โวลต์ ค่าเฉลี่ยอัจฉริยะโดยรวมไปใช้สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า และในเคสที่สำรังส่าหัวรับเฉพาะประเทศ							
เครื่องแต่งตั้งเครื่องอาจมีซึ่งทางการตัดสินใจต่างกัน ดังนั้นก่อนดำเนินการต้องติดต่อผู้ขายทุกครั้งของท่าน							

## การประกอบ

### ด้านจับเพิ่ม (ดูภาพประกอบ A) (GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

▶ ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้าพร้อมกับด้านจับเพิ่ม 11 เสมอ  
ท่านสามารถจับด้านจับเพิ่ม 11 หน้าไปยังตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อจะได้  
ทำทำงานที่มั่นคงและเหนื่อยน้อย

หมุนดือปีกสำหรับปรับด้านจับเพิ่ม 10 ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา  
และตั้งด้านจับเพิ่ม 11 ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นจึงขัน  
น็อตปีก 10 ไปในทิศทางเข็มนาฬิกากลับเข้าให้แน่น

### การปรับความลึกเจาะ (ดูภาพประกอบ A)

ความลึกเจาะที่ต้องการ X สามารถตั้งได้ด้วยก้านวัดความลึก 12  
กดปุ่มปรับก้านวัดความลึก 9 และสองก้านวัดความลึกเข้าใน  
ด้านจับเพิ่ม 11

ดันก้านวัดความลึกออกจากงานระยะห่างระหว่างปลายดือกสว่าน  
และปลายก้านวัดความลึกท่ากับความลึกเจาะที่ต้องการ X

## การเปลี่ยนเครื่องมือ

### ► ตึงปลั๊กไฟออกจากหัวเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

หัวจับดอกชนิดจับเร็ว (ดูภาพประกอบ B)

จับปลอกห้าม 3 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ให้แน่น และหมุนปลอกหน้า 2 ไปในทิศทางหมุน ❶ จนสามารถ松ดเครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป

จับปลอกหลัง 3 ของหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ให้แน่นและใช้มือหมุนปลอกหน้า 2 ไปตามทิศ ❷ จนไม่ได้อินเสียงลงถัดล็อกอีกต่อไป ในลักษณะนี้หัวจับดอกสว่านจะถือโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการถอดเครื่องมือออก ต้องปลดล็อกอีกครั้งโดยหมุนปลอกหน้า 2 ไปในทิศตรงกันข้าม

หัวจับดอกชนิดมีเพียงใน (ดูภาพประกอบ C)

### ► ใส่ถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ หัวจับดอกจะร้อนจัดขึ้นได้เมื่อใช้เครื่องทำงานนานๆ

เบิดหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน 14 โดยการหมุนจนสามารถใส่เครื่องมือได้ จับเครื่องมือใส่เข้าไป

松ดประแจหัวจับดอก 13 เข้าในรูที่ลงอยู่บนหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน 14 และหมุนเครื่องมือเข้า เช่นเดียวกัน

เครื่องมือขัน (ดูภาพประกอบ D)

เมื่อใช้ดอกไขควง 16 ควรใช้ด้ามจับดอกหัวไป 15 ด้วยเสมอ ต้องใช้ไขควงที่มีขนาดพอติดกับหัวสกรู

เมื่อต้องการขันสกรู ให้ลับลิฟท์ปรับ “เจาะ/เจาะกราฟ” 4 เป็นสัญลักษณ์ “เจาะ” เสมอ

## การเปลี่ยนหัวจับดอก

### ► ตึงปลั๊กไฟออกจากหัวเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

การถอดหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ E)

เมื่อต้องการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออก ให้หมุนประแจขันหกเหลี่ยม 17 เข้าในหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 และวางประแจปักดาย 18 (ขนาด 12 มม.) เข้ากับพื้นที่ร้าวสำหรับประแจบนแกนขับ วางเครื่องลงบนที่ค้ำยันที่มั่นคง ต.ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง จับประแจปักดาย 18 อย่างมั่นคง และคลายหัวหัวจับดอกชนิดจับเร็ว 1 ออกโดยหมุนประแจขันหกเหลี่ยม 17 ไปในทิศทางหมุน ❶ คลายหัวหัวจับดอกชนิดจับเร็วที่ติดแน่นออกโดยเคาะที่ปลายด้านขวาของประแจขันหกเหลี่ยม 17 เอาประแจขันหกเหลี่ยมออกจากหัวหัวจับดอกชนิดจับเร็ว และขันหัวจับดอกชนิดจับเร็วออกจนสุด

การถอดหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน 14 ออกให้ดำเนินลักษณะเดียวกับการถอดหัวจับดอกชนิดจับเร็ว

การประกอบหัวจับดอก (ดูภาพประกอบ F)

การประกอบหัวจับดอกชนิดมีเพียงใน/หัวจับดอกชนิดมีเพียงในเข้าไว้หากำลังล้าดับย้อนหลัง

 **ต้องขันหัวจับดอกเข้าให้แน่นด้วยกำลังบิดการขัน ประมาณ 30–35 Nm**

## การถอดฝุ่น/ชี้เลือย

► ฝุ่นที่ได้จากการถอดสกรู เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไนโบรมประภาก แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้างผ้าหรือการหายใจอาจฝุ่นเข้าไปจากทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ฝุ่น และ/หรือนำมารื่นใจโดยติดเชื้อระบบทายใจแก้ผู้ใช้เครื่องหรือผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เคียง

ฝุ่นอาจประพาท เช่น ฝุ่นไม้โกโก้ หรือไม้ป่า น้ำมันเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างเมื่อผสมกับสารเคมีแต่งเพื่อบำบัดไม้ (โครง念佛ลิติกันทั่วโลกฯ) สำหรับสัตว์ที่มีแสงเปสเทลส์ต้องให้ผู้ใช้ชี้เลือยช่วยทำงานท่ามั้น

- ใช้ถูกปรกติคดฝุ่นออกทุกครั้งเมื่อเป็นไปได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีอากาศดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขอนามัย ที่บังคับให้ในประเทศไทยทั่วไป

## การปฏิบัติงาน

### เริ่มต้นปฏิบัติงาน

▶ ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดเครื่อง

การกลับตัวทิศทางการหมุน (ดูภาพประกอบ G-H)

(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

สวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ให้สำหรับกลับทิศทางการหมุนของเครื่อง อย่างไรก็ได้ หากกดสวิตช์เปิด-ปิด 6 อยู่ จะกลับทิศทางการหมุนໄน์ได้

การหมุนทางขวา: สำหรับการเจาะและขันสกรูเข้า ให้สับสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ไปทางข้างขวา จนสุด

การหมุนทางซ้าย: สำหรับการเจาะและขันสกรูและน็อตออกให้กดสวิตช์เปลี่ยนทิศทางการหมุน 8 ไปทางข้างขวา จนสุด

### การเปิด-ปิดเครื่อง

เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 6 และกดค้างไว้

ล็อกสวิตช์เปิด-ปิด 6 ที่กดค้างไว้ โดยกดปุ่มล็อกสวิตช์เปิด-ปิด 5

ปิดเครื่องโดยปล่อยน้ำจากสวิตช์เปิด-ปิด 6 หรือในกรณีที่ถูกล็อกด้วยปุ่มล็อก 5 อยู่ ให้กดสวิตช์เปิด-ปิด 6 สนั่นๆ และปล่อยน้ำ

### การปรับความเร็วรอบ/กระแส

(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

ท่านสามารถปรับอัตราความเร็วรอบ/กระแสของเครื่องเมื่อไฟฟ้าที่ปิดสวิตช์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงที่กดลงบนสวิตช์เปิด-ปิด 6

กดสวิตช์เปิด-ปิด 6 เมื่อจะต้องตัดความเร็วรอบ/กระแสที่กำกับสวิตช์แรงขึ้นอัตราความเร็วรอบ/กระแสจะเพิ่มขึ้น

### การตั้งความเร็วรอบ/กระแสที่ล่วงหน้า (GSB 16 RE)

ความเร็วรอบ/กระแสที่ต้องการสามารถตั้งล่วงหน้าได้ด้วยปุ่มตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า 7 และตั้งได้แม่นยำเครื่องกำลังเดินอยู่ความเร็วรอบ/กระแสที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับกระแสที่ดูดและเงื่อนไขการทำงาน สามารถกำหนดได้จากการทดสอบฝึกปฏิบัติ

### การตั้งวิธีการปฏิบัติงาน

เจาะ และ ขันสกรู



สับสวิตช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ"

เจาะกระแส



สับสวิตช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะกระแส"

สวิตช์ปรับ 4 จะลงทะเบ้อร่องเห็นได้ชัด และสามารถสับขนาดเครื่องกำลังเดินอยู่

### ข้อแนะนำในการทำงาน

▶ จับเครื่องเมื่อไฟฟ้าเข้าบันหัวสกรู/น็อตเมื่อเครื่องปิดอยู่ เท่านั้น เครื่องเมื่อที่หมุนอยู่อาจลื่นไถล

### คำแนะนำ

หลังจากใช้เครื่องด้วยความเร็วที่เป็นเวลานาน ต้องทำให้เครื่องเย็นลงโดยปล่อยให้เครื่องเดินตัวเปล่าที่ความเร็วสูงสุดนานประมาณ 3 นาที

เมื่อต้องการเจาะกระแสเมื่อ ให้สับสวิตช์ปรับ 4 ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะ" อย่างสับสิทธิ์ไปที่สัญลักษณ์ "เจาะกระแส" หรือเจาะโดยการกระแส จนกว่าจะได้เจาะกระแสเบื้องทะลุแล้ว

เมื่อต้องการเจาะตอนกรีด หิน และกำแพงอิฐ ต้องใช้ดอกสว่านที่หัวจากหัวเดียว

ให้ใช้เฉพาะดอกสว่าน HSS (HSS = high-speed steel) ที่ลับคมอย่างดีสำหรับเจาะโลหะ ดอกสว่านที่เป็นอุปกรณ์ประกอบของแท้ของบ้าช รับประกันคุณภาพการเจาะ

ดอกสว่านก็จะบิดขนาดตั้งแต่ 2,5–10 มม. สามารถลับได้อย่างง่ายดายด้วยที่ลับดอกสว่าน (ดูอุปกรณ์ประกอบ)

### GSB 16 RE

เราขอแนะนำให้ใช้แทนเจาะ (ดูอุปกรณ์ประกอบ) เมื่อต้องทำงานที่ใช้ความเที่ยงตรงสูง

หากการสำหรับบันทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ประกอบ ใช้สำหรับยึดขึ้นงานให้แน่นอยู่กับที่ ช่วยไม่ให้ขึ้นงานหมุนไปมา และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

## การบำรุงรักษาและการบริการ

### การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง
- ▶ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ

เครื่องมือไฟฟ้าแห่งการรวมวิธีการผลิตและตรวจสอบอย่างละเอียด ถัดมาด้วยการดูแล ล้างกรนน์ หากเครื่องมือเกิดขัดข้อง ต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บีช ซึ่งมีชั้น

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า ที่แนบมาในป้ายรุ่นของเครื่องทุกครั้ง

### การบริการหลังการขายและการให้คำแนะนำลูกค้า

ศูนย์บริการหลังการขายของเรายินดีตอบคำถามของท่านที่ เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รวมทั้งเรื่อง อะไหล่ ภาพขยายและข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่ กรุณาคุณ:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

แผนกให้คำปรึกษาลูกค้าของ我们将ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ท่าน ในเรื่องการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ การใช้งานและการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ

ในการนี้จะต้องมีข้อมูล เช่น รหัสอัตโนมัติและ

กุญแจติดต่อผู้ขายที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น

### ประเทศไทย

#### สำนักงาน

บริษัท ไอบีริด บีช จำกัด  
ชั้น 11 ตึกลีเบอร์ตี้ สแควร์  
287 ถนนสีลม  
กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 31 18 79 – 18 88 (10 หมายเลขอ)  
โทรสาร +66 (0)2 / 2 38 47 83

#### ตุรกี

บริษัท ไอบีริด บีช จำกัด  
แผนกเครื่องมือไฟฟ้า  
ตุรกี ป.น. 20 54  
กรุงเทพฯ 10501  
ประเทศไทย

### ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม

ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรมบีช  
2869 – 2869/1 ซอยบ้านกล้วย  
ถนนพระรามที่ 4 (ใกล้ทางรถไฟสายปากน้ำเก่า)  
พระโขนง  
กรุงเทพฯ 10110  
ประเทศไทย  
โทรศัพท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4  
โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96  
โทรสาร +66 (0)2 / 249 5299

### การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และเข็มห่อ ต้องนำไปแยกประเภททั้งหมด เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

# Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

## **PERHATIKANLAH**

Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

**Simpanlah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk lainnya untuk penggunaan di masa depan.**

Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik pakai aki (tanpa kabel listrik).

## 1) Keselamatan kerja di tempat kerja

- a) **Jagalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- b) **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- c) **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mengendalikan perkakas listrik tersebut.

## 2) Keamanan listrik

- a) **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak. Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde.** Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.

- b) **Jagalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- c) **Jagalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- d) **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak. Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- e) **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- f) **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

## 3) Keselamatan kerja

- a) **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik. Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat.** Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.

- b) Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu, sepatu tertutup yang tidak licin, helmet pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- c) Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau aki, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- d) Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- e) Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman. Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan.** Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- f) Pakailah pakaian yang cocok. Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak.** Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- g) Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

- 4) Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama**
- a) Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat. Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan.** Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- b) Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasikan.
- c) Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan aki, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- d) Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luar jangkauan anak-anak. Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini.** Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- e) Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasikan, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.

- f) Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- g) Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

## 5) Servis

- a) Biarkan perkakas listrik Anda direparasikan hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara sinambung.

## Petunjuk-petunjuk khusus untuk perkakas-perkakas tertentu

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ **Gunakanlah gagang tambahan-gagang tambahan yang dipasok bersama perkakas listrik.** Perkakas listrik yang tidak bisa dikendalikan bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh.** Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- ▶ **GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE**
- ▶ **Pakailah pemalut telinga jika menggunakan mesin bor getaran.** Jika Anda mendengar suara bising, daya pendengaran bisa berkurang.
- ▶ **Gunakanlah alat detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa pengadaan yang tidak terlihat, atau hubungi perusahaan pengadaan setempat.** Sentuhan dengan kabel-kabel listrik bisa mengakibatkan api dan kontak listrik. Pipa gas yang dirusak bisa mengakibatkan ledakan. Pipa air yang dirusak mengakibatkan barang-barang menjadi rusak.
- ▶ **Matikanlah segera perkakas listrik, jika alat kerjanya memblok. Berwaspadalah akan terjadinya momen reaksi yang besar yang mengakibatkan bantingan.** Alat kerja memblok jika:
  - perkakas listrik dibebankan terlalu berat atau
  - alat kerja tersangkut dalam benda yang dikerjakan.
- ▶ **Peganglah perkakas listrik hanya pada pegangan yang terisolir, jika Anda melakukan pekerjaan di mana alat kerjanya bisa terkena pada saluran listrik yang tidak terlihat atau kabelnya sendiri.** Sentuhan pada kabel yang bertegangan dapat mengakibatkan bagian-bagian logam dari perkakas listrik juga bertegangan dan lalu mengakibatkan kontak listrik.
- ▶ **Selama digunakan, peganglah perkakas listrik dengan kedua belah tangan dan perhatikanlah supaya Anda berdiri secara teguh.** Perkakas listrik bisa dikendalikan lebih baik jika dipegang dengan kedua belah tangan.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bails lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Jagalah supaya tempat di mana Anda bekerja selalu bersih.** Campuran bahan-bahan sangat membahayakan. Debu logam ringan bisa terbakar atau meledak.

- ▶ **Sebelum meletakkan perkakas listrik, tunggulah sampai perkakas berhenti memutar.** Alat kerja bisa tersangkut dan membuat perkakas listrik tidak bisa dikendalikan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika kabelnya rusak. Janganlah menyentuh kabel yang rusak dan tariklah steker dari stopkontak, jika kabel menjadi rusak selama penggunaan perkakas listrik.** Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

## Penjelasan tentang cara berfungsi



**Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.** Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk

untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Bukalah halaman lipatan dengan gambar dari perkakas dan biarkan halaman ini terbuka selama Anda membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan.

### Penggunaan perkakas listrik

Mesin ini cocok untuk membor dengan getaran pada batu bata, beton dan batu-batuhan serta untuk membor tanpa getaran pada kayu, logam, keramik dan bahan sintetik. Mesin-mesin dengan pengendalian secara elektronika dan arah putaran ke kanan/kiri juga cocok untuk menekrup dan mentap.

### Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian perkakas pada gambar sesuai dengan gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan\*
- 2 Selubung depan
- 3 Selubung belakang
- 4 Sakelar untuk menyetel „tanpa getaran/dengan getaran“
- 5 Tombol pengunci untuk tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin
- 6 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 7 Roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran (GSB 16 RE)
- 8 Omsakelar arah putaran (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Tombol untuk mengganti penyetelan pembatas kedalaman lubang
- 10 Baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan
- 11 Gagang tambahan\*
- 12 Pembatas kedalaman\*
- 13 Kunci cekaman mata bor\*
- 14 Cekaman mata bor pakai kunci bergigi\*
- 15 Pemegang mata obeng bit\*
- 16 Mata obeng bit\*
- 17 Kunci mur dalam\*\*
- 18 Kunci pas\*\*

\*Aksesoris yang ada dalam gambar atau yang dijelaskan tidak termasuk dalam mesin standar yang dipasok.

\*\*dijual secara umum (tidak termasuk perkakas listrik yang dipasok)

## Data teknis

Mesin bor getaran	GSB ... Professional	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
Nomor model	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..
Masukan nominal	W	500	500	600	600	701	701
Daya	W	250	250	301	301	351	351
Kecepatan putaran tanpa beban	min <sup>-1</sup>	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000
Kecepatan putaran maks. selama dibebani	min <sup>-1</sup>	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Banyaknya getaran	min <sup>-1</sup>	25700	25700	25070	25070	26270	26270
Momen putar nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran		–	–	–	–	–	●
Putaran ke kanan/kiri		–	●	–	●	–	●
Leher poros Ø	mm	43	43	43	43	43	43
Ø mata bor maks.							
– Beton	mm	10	10	13	13	16	16
– Baja	mm	8	8	10	10	12	12
– Kayu	mm	20	20	25	25	30	30
Kepala cekam yang bisa memegang mata bor	mm	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01/2003	kg	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9
Klasifikasi keamanan		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230/240 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.

Perhatikanlah nomor model perkakas listrik Anda yang tercantum pada label tipe mesin. Nama dagang dari beberapa perkakas listrik bisa berbeda.

## Cara memasang

### Gagang tambahan (lihat gambar A) (GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

- Gunakanlah perkakas listrik hanya dengan gagang tambahan 11.

Anda bisa memutarkan gagang tambahan 11 ke kedudukan yang cocok dengan macam pekerjaan, supaya posisi kerja mantap dan tidak begitu melelahkan.

Putarkan baut kupu-kupu untuk penyetelan gagang tambahan 10 dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam dan putarkan gagang tambahan 11 ke kedudukan yang diperlukan. Setelah itu baut kupu-kupu 10 diputarkan dalam arah jalannya jarum jam untuk mengencangkannya kembali.

### Menyetel kedalaman pemboran (lihat gambar A)

Dengan pembatas kedalaman lubang **12** kedalaman pemboran **X** bisa disetelkan.

Tekan tombol untuk mengganti penyetelan pembatas kedalaman lubang **9** dan pasangkan pembatas kedalaman lubang pada gagang tambahan **11**.

Tarik pembatas kedalaman lubang sedemikian, sampai jarak antara pucuk mata bor dan pucuk pembatas kedalaman lubang adalah kedalaman pemboran **X** yang dikehendaki.

### Mengganti alat kerja

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

### Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan (lihat gambar B)

Pegangkan selubung belakang **3** dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dan putarkan selubung depan **2** dalam arah putaran **❶**, sampai alat kerja bisa dimasukkan. Pasangkan alat kerja.

Peganglah selubung bagian belakang **3** dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dengan betul dan putarkan selubung bagian depan **2** dalam arah putaran **❷** keras-keras dengan tangan sampai menutup, sampai tidak terdengar bunyi ceklek. Dengan demikian cekaman mata bor dikunci secara otomatis.

Penguncian terbuka kembali, jika pada waktu mengeluarkan alat kerja, selubung depan **2** diputar dalam arah yang berlawanan.

### Cekaman mata bor pakai kunci bergigi (lihat gambar C)

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu mengganti alat kerja. Cekaman mata bor bisa menjadi sangat panas jika digunakan untuk waktu yang lama.

Bukakan cekaman mata bor pakai kunci bergigi **14** dengan cara memutarkannya, sampai alat kerja bisa dipasangkan. Pasangkan alat kerja.

Masukkan kunci cekaman mata bor **13** ke dalam lubang-lubang dari cekaman mata bor pakai kunci bergigi **14** dan kencangkan alat kerja secara rata.

### Alat kerja untuk menyekrup (lihat gambar D)

Jika digunakan mata obeng bit **16**, gunakan selalu pemegang mata obeng bit **15**. Gunakanlah hanya mata obeng bit yang cocok pada kepala sekrup.

Untuk menyekrup, saklar untuk menyetel „tanpa getaran/dengan getaran“ **4** selalu harus disetelkan pada simbol „membor (tanpa getaran)“.

### Mengganti cekaman mata bor

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

### Melepaskan cekaman mata bor (lihat gambar E)

Untuk melepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1**, masukkan satu kunci mur dalam **17** ke dalam cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dan pasangkan satu kunci pas **18** (ukuran mulut 12) pada pipi untuk kunci pas pada poros mesin. Letakkan perkakas listrik pada alas yang stabil, misalnya meja kerja. Tahan kunci pas **18** dan lepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan **1** dengan cara memutar kunci mur dalam **17** dalam arah putar **❶**.

Cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan yang terlalu kencang duduknya dilepaskan dengan cara memukul secara ringan pada gagang panjang dari kunci mur dalam **17**. Singkirkan kunci mur dalam dari cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan dan putarkan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan sampai lepas sama sekali.

Cara melepaskan cekaman mata bor pakai kunci bergigi **14** sama dengan cara melepaskan cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan.

## Memasang cekaman mata bor (lihat gambar F)

Cara memasang cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan/pakai kunci bergigi adalah seperti di atas tetapi dalam urutan terbalik.

 **Cekaman mata bor harus dikencangkan dengan momen kunci baut sebesar kira-kira 30–35 Nm.**

## Penghisapan debu/serbuk

► Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus silvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah sedapat mungkin sarana penghisap debu.
- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

## Penggunaan

### Cara penggunaan

#### ► Perhatikan tegangan jaringan listrik!

Tegangan jaringan listrik harus sesuai dengan tegangan listrik yang tercantum pada label tipe perkakas listrik.

#### Menyetel arah putaran (lihat gambar-gambar G–H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Dengan omsakelar arah putaran **8** Anda bisa merubah arah putaran dari perkakas listrik. Akan tetapi ini tidak mungkin jika tombol untuk menghidupkan dan mematikan mesin **6** sedang ditekan.

**Arah putaran ke kanan:** untuk membora dan memutar masuk sekrup, tekan omsakelar arah putaran **8** ke kiri sampai batas.

**Arah putaran ke kiri:** untuk melepaskan atau memutar ke luar sekrup dan mur, tekan omsakelar arah putaran **8** ke kanan sampai batas.

#### Menghidupkan/mematikan perkakas listrik

Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6** dan tahan tekanan.

Untuk **mengunci** tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6** yang tertekan, tekan tombol pengunci **5**.

Untuk **mematikan**, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6** atau jika dikunci dengan tombol pengunci **5**, tekan sebentar tombol **6** dan lepaskan.

#### Menyetel kecepatan putaran/banyaknya getaran (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Anda bisa mengatur kecepatan putaran/banyaknya getaran pada perkakas listrik yang sedang berjalan tanpa tingkatan, dengan cara menambah atau mengurangi tekanan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6**.

Tekanan yang ringan pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan **6** mengakibatkan kecepatan putaran yang rendah/banyaknya getaran yang sedikit. Jika tekanan ditambah, kecepatan putaran/banyaknya getaran bertambah pula.

## **Penyetelan pendahuluan kecepatan putaran/banyaknya getaran (GSB 16 RE)**

Dengan roda untuk penyetelan pendahuluan kecepatan putaran **7**, Anda bisa menyetelkan kecepatan putaran/banyaknya getaran yang dibutuhkan, juga selama perkakas listrik sedang berputar.

Kecepatan putaran/banyaknya getaran yang dibutuhkan tergantung dari bahan yang dikerjakan dan macam pekerjaan dan bisa didapatkan dengan melakukan uji coba sebelumnya.

### **Menyetel macam pekerjaan**



#### **Membor dan menyekrup**

Setelkan sakelar untuk menyetel „tanpa getaran/dengan getaran“ **4** pada simbol „membor tanpa getaran“.



#### **Membor dengan getaran**

Setelkan sakelar untuk menyetel „tanpa getaran/dengan getaran“ **4** pada simbol „membor dengan getaran“.

Sakelar untuk menyetel „tanpa getaran/dengan getaran“ **4** terasa mengancing dan bisa digerakkan juga selama motor perkakas listrik sedang hidup.

## **Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian**

- **Pasangkan perkakas listrik pada mur/sekrup hanya jika perkakas listrik dalam keadaan mati.** Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa meleset.

### **Tips**

Setelah perkakas listrik digunakan untuk waktu yang lama dengan kecepatan putaran yang rendah, perkakas listrik didinginkan dengan cara membiarkan perkakas listrik berputar tanpa beban pada kecepatan putaran maksimum kira-kira selama 3 menit.

Untuk membor batu ubin/tegel, setelkan sakelar **4** pada simbol „membor“ (tanpa getaran). Baru setelah ubin tembus, sakelar disetelkan pada simbol „membor dengan getaran“ dan lanjutkan perkerjaan dengan getaran.

Jika mengerjakan beton, batu-batuan dan tembok, pakailah mata bor baja intan.

Untuk pemboran dalam logam, gunakanlah hanya mata bor HSS (HSS = High Speed Steel, baja cepat) yang mulus dan telah diasah. Mutu ini dipenuhi oleh program aksesoris dari Bosch.

Dengan alat pengasah mata bor (aksesoris), Anda bisa mengasah mata bor spiral dengan garis tengah 2,5–10 mm tanpa kesulitan.

## **GSB 16 RE**

Untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian, gunakanlah standar standar mesin bor (aksesoris).

Dengan bantuan mesin yang bisa dibeli sebagai aksesoris, benda yang dikerjakan bisa dipegang dengan aman. Dengan demikian benda yang dikerjakan tidak memutar dan tidak terjadi kecelakaan karenanya.

## **Rawatan dan servis**

### **Rawatan dan kebersihan**

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**
- **Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan supaya perkakas bisa digunakan dengan baik dan aman.**

Jika pada suatu waktu perkakas listrik ini tidak bisa berjalan meskipun telah diproduksikan dan diperiksa dengan seksama, maka reparasinya harus dilakukan oleh Service Center perkakas listrik Bosch yang resmi.

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe perkakas.

## Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi tentang suku cadang bisa Anda lihat di:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Tim konsultan Bosch dengan senang hati membantu Anda pada pembelian, penggunaan dan penyetelan produk ini dan aksesorinya.

### **Indonesia**

PT. Multi Tehaka

Kawasan Industri Pulogadung

Jalan Rawa Gelam III No. 2

Jakarta 13930

Indonesia

Tel.: +62 (21) 4 60 12 28

Fax: +62 (21) 46 82 68 23

E-Mail: [sales@multitehaka.co.id](mailto:sales@multitehaka.co.id)

[www.multitehaka.co.id](http://www.multitehaka.co.id)

## Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

**Perubahan adalah hak Bosch.**

# Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

**CẢNH BÁO** **Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

**Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo về sau.**

Thuật ngữ “dụng cụ điện cầm tay” trong phần cảnh báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

## 1) Khu vực làm việc an toàn

- a) **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
- b) **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.
- c) **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

## 2) An toàn về điện

- a) **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát). Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- b) **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.
- c) **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

d) **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được ném dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.

e) **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

f) **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

## 3) An toàn cá nhân

a) **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra. Một thoảng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.

b) **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.

c) **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc máy lên hay khi mang xách máy. Ngáng ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.

d) **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.

- e) **Không rướn người. Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng.** Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- f) **Trang phục thích hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- g) **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độ hại liên quan đến bụi gây ra.
- 4) **Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay**
- a) **Không được ép máy. Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn.** Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
  - b) **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
  - c) **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
  - d) **Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
  - e) **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
  - f) **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
  - g) **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v.v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.
- 5) **Bảo dưỡng**
- a) **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.
- ## Chỉ dẫn chi tiết để sử dụng máy an toàn
- 
- ### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE
- ▶ **Luôn luôn sử dụng tay nắm phụ cung cấp kèm theo máy.** Sự mất kiểm soát có thể gây thương tích cho bản thân.
  - ▶ **Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi.** Dụng cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- 
- ### GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE
- ▶ **Hãy mang chụp bảo vệ tai khi sử dụng các loại khoan đập.** Tác động của tiếng ồn có thể gây ra biến chứng tai.
  - ▶ **Sử dụng thiết bị dò tìm thích hợp để xác định các đường hay ống dẫn công ích nằm âm trong khu vực làm việc hay liên hệ với cty công trình phúc lợi để nhờ giúp đỡ.** Tiếp xúc với dây điện có thể dẫn đến cháy và bị điện giật. Chạm đường dẫn khí đốt có thể gây nổ. Làm thủng ống dẫn nước có thể làm hư hại tài sản hay có thể gây ra điện giật.

- ▶ **Tắt máy ngay lập tức khi dụng cụ lắp vào máy đột nhiên bị nghẽn chật. Đề phòng lực vặn mạnh có thể được tạo ra do sự giật ngược.** Dụng cụ lắp vào có thể bị nghẽn chật khi:
  - dụng cụ điện cầm tay bị quá tải hay
  - bị chèn chật trong vật gia công.
- ▶ **Chỉ nắm máy nơi nắm có bề mặt cách điện khi thực hiện công việc nơi mà dụng cụ cắt có thể chạm vào dây điện âm hay chính dây dẫn điện của máy.** Tiếp xúc với dây "sống" sẽ làm các bộ phận kim loại không được bao bọc của dụng cụ "có điện" và giật người vận hành máy.
- ▶ **Khi sử dụng máy, luôn luôn giữ chặt máy bằng cả hai tay và tạo tư thế đứng vững chãi.** Dụng cụ điện cầm tay vận hành an toàn hơn khi dùng cả hai tay.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay bằng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Giữ nơi làm việc của bạn gọn gàng.** Vật liệu có cấu tạo hỗn hợp là đặt biệt nguy hiểm. Bụi từ hợp kim nhẹ có thể cháy hay nổ.
- ▶ **Luôn luôn đợi cho máy hoàn toàn ngừng hẳn trước khi đặt xuống.** Dụng cụ lắp vào máy có thể bị kẹp chật dẫn đến việc dụng cụ điện cầm tay bị mất điều khiển.
- ▶ **Không bao giờ được sử dụng máy có dây dẫn bị hỏng. Không được chạm vào dây dẫn bị hỏng và kéo phích cắm điện nguồn ra trong lúc vận hành mà dây dẫn bị hỏng.** Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

## Mô tả chức năng



**Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn.** Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Trong khi đọc các hướng dẫn sử dụng, mở trang gấp hình ảnh máy và để mở nguyên như vậy.

## Dành sử dụng cho

Máy khoan có chức năng đập được thiết kế để khoan gạch, bê-tông và đá cũng như để khoan gỗ, kim loại và nhựa. Máy có trang bị bộ phận điều khiển điện tử và quay được chiều phải/trái cũng thích hợp cho việc bắt vít hay bắt ren

## Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Mâm cắp không dùng chìa\*
- 2 Khớp vòng ngoài
- 3 Khớp vòng trong
- 4 Gạc chọn chức năng "Khoan thường/Khoan đập"
- 5 Nút khóa giữ chế độ tự-chạy của công tắc Tắt/Mở
- 6 Công tắc Tắt/Mở
- 7 Núm xoay để chọn trước tốc độ (GSB 16 RE)
- 8 Gạc vận chuyển đổi chiều quay (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9 Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu
- 10 Vít tai chuồn để điều chỉnh tay nắm phụ
- 11 Tay nắm phụ\*
- 12 Cỡ định độ sâu\*
- 13 Khóa của mâm cắp\*
- 14 Mâm cắp khoan loại dùng chia\*
- 15 Đầu nối phổi thông\*
- 16 Đầu vít\*
- 17 Khóa lục giác \*\*
- 18 Cờ-lê mở miệng\*\*

\*Các phụ tùng được minh họa hay mô tả không nằm trong tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm.

\*\*Có bán trên thị trường (không nằm trong phạm vi được kèm theo máy khi giao hàng)

## Thông số kỹ thuật

Khoan Đập	GSB ... Professional	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
Mã số máy	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..
Công suất vào danh định	W	500	500	600	600	701	701
Công suất ra	W	250	250	301	301	351	351
Tốc độ không tải	v/p	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000
Tốc độ quay chịu tải, tối đa.	v/p	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Tần suất đập	bpm	25700	25700	25070	25070	26270	26270
Lực vặn danh định	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Chọn Trước Tốc Độ		–	–	–	–	–	●
Quay Phải/Trái		–	●	–	●	–	●
Dường kính cổ trực	mm	43	43	43	43	43	43
Dường kính khoan tối đa							
– Bê-tông	mm	10	10	13	13	16	16
– Thép	mm	8	8	10	10	12	12
– Gỗ	mm	20	20	25	25	30	30
Phạm vi mâm cặp kẹp được	mm	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01/2003 (chuẩn EPTA 01/2003)	kg	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9
Cấp độ bảo vệ		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230/240 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Xin vui lòng xem kỹ mã số máy trên nhãn máy của bạn. Tên thương mại của từng máy có thể khác nhau.

## Sự lắp vào

### Tay nắm phụ (xem hình A) (GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

- Chỉ vận hành máy của bạn khi đã gắn tay nắm phụ 11.

Tay nắm phụ 11 có thể chỉnh đặt ở bất cứ vị trí nào mà tạo ra được sự an toàn và tư thế làm việc thỏa mái nhất.

Vặn bu-long tai hòng điều chỉnh tay nắm phụ 10 theo chiều ngược chiều đồng hồ và chỉnh đặt tay nắm phụ 11 ở vào vị trí theo yêu cầu. Sau đó siết chặt bu-long tai hòng 10 lại theo chiều đồng hồ.

### Điều Chỉnh Cổ Sâu Khoan (xem hình A)

Cổ sâu muốn khoan X có thể chỉnh đặt bằng cổ định độ sâu 12.

Nhấn nút chỉnh đặt cổ định độ sâu 9 và lắp cổ định độ sâu vào tay nắm phụ 11.

Kéo cổ định độ sâu ra cho đến khi khoảng cách giữa đầu mũi khoan và đầu cổ định độ sâu thích ứng với chiều sâu lỗ khoan muốn có X.

## Thay Dụng Cụ

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

### Mâm Cắt Không Dùng Khóa (xem hình B)

Giữ chặt khớp vòng trong 3 của mâm cắt không dùng chìa 1 và vặn khớp vòng ngoài 2 theo chiều quay ❶, cho đến khi có thể lắp dụng cụ vào. Lắp dụng cụ vào.

Kèm giữ vòng trong 3 của mâm cắt không dùng chìa 1 thật chắc và vặn mạnh vòng ngoài 2 theo chiều quay ❷ bằng tay cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của động tác khóa nữa. Thao tác này tự động khóa mâm cắt khoan lại.

Động tác khóa được giải phóng để lấy dụng cụ ra khi khớp vòng ngoài 2 được vặn theo chiều ngược lại.

### Mâm Cắt Khoan Dùng Khóa (xem hình C)

- Mang găng tay bảo hộ khi thay dụng cụ. Mâm cắt có thể trở nên rất nóng trong suốt thời gian dài liên tục hoạt động.

Mở mâm cắt khoan dùng khóa 14 bằng cách vặn cho đến khi dụng cụ có thể lắp vào được. Lắp dụng cụ vào.

Tra khóa mâm cắt vào 13 trong các lỗ tương ứng của mâm cắt khoan dùng khóa 14 và vặn để kẹp dụng cụ lại một cách đồng bộ.

### Dụng Cụ Bắt Vít (xem hình D)

Khi làm việc với các mũi vít 16, luôn luôn nên sử dụng 15 loại đầu nối phổ thông. Chỉ dùng mũi vít vừa khớp với đầu vít.

Để bắt vít vào, luôn luôn đặt vị trí gạc chọn "Khoan thường/Khoan Đập" 4 về biểu tượng "Khoan thường".

## Thay Mâm Cắt Khoan

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

### Lấy Mâm Cắt Khoan Ra (xem hình E)

Để tháo mâm cắt không dùng chìa 1, tra chìa vặn sáu cạnh 17 vào trong mâm cắt không dùng chìa để kèm chặt lại 1, và tra chìa vặn mở miệng 18 (cỡ 12 mm) áp sát vào phần má dẹt của trục truyền động. Đặt máy lên trên một mặt kê đỡ vững chắc, vd., bàn thợ. Giữ chìa vặn mở miệng 18 thật chắc và tháo lỏng mâm cắt không dùng chìa 1 bằng cách vặn chìa vặn sáu cạnh 17 theo chiều quay ❶. Làm long mâm cắt không dùng chìa đang dính sát ra bằng cách đập lên phần chuôi dài của chìa vặn sáu cạnh 17. Tháo chìa vặn sáu cạnh ra khỏi mâm cắt khoan không dùng chìa và tháo mâm cắt khoan ra hẳn.

Mâm cắt khoan dùng khóa 14 được tháo ra như cách của mâm cắt khoan không dùng khóa.

### Gắn Mâm Cắt Khoan vào (xem hình F)

Mâm cắt khoan không dùng khóa/mâm cắt dùng khóa được lắp vào theo trình tự ngược lại.

-  **Mâm cắt khoan phải được siết chặt với lực vặn vào khoảng 30–35 Nm.**

## Hút Dăm/Bụi

- Mạt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mạt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn gia công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Hãy sử dụng máy hút bụi ở bất cứ nơi nào có thể.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu gia công.

# Vận Hành

## Bắt Đầu Vận Hành

- Tuân thủ theo đúng điện thế! Điện thế nguồn phải đúng với điện thế đã ghi rõ trên nhãn máy.

### Đảo Chiều Quay (xem hình G-H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Gạt chuyển đổi chiều quay 8 được sử dụng để đảo lại chiều quay của máy. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện được cùng lúc với công tắc Tắt/Mở 6 đang hoạt động.

**Chiều Quay Phải:** Để khoan hay bắt vít vào, đẩy gạt chuyển đổi chiều quay 8 về hết bên trái.

**Chiều Quay Trái:** Để nới hay là tháo vít hay là dai ốc, nhấn gạt chuyển đổi chiều quay 8 qua hết bên phải.

## Bật Mở và Tắt

Để khởi động máy, nhấn công tắc Tắt/Mở 6 và nhấn giữ xuống.

Để khóa, nhấn công tắc Tắt/Mở 6, nhấn nút khóa tự-chạy 5 vào.

Để tắt máy, nhả công tắc Tắt/Mở 6 ra hay khi công tắc đã được khóa bằng nút khóa tự-chạy 5, nhấn nhanh công tắc Tắt/Mở 6 và rồi nhả ra.

### Điều chỉnh Tốc Độ/Tần suất Đập (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Có thể điều chỉnh thay đổi tốc độ/tần suất đập của dụng cụ điện đang hoạt động, tùy theo mức độ công tắc Tắt/Mở 6 được bóp vào.

Lực áp nhẹ lên công tắc Tắt/Mở 6 tạo ra tốc độ thấp/tần suất đập thấp. Lực áp mạnh hơn lên công tắc làm tăng tốc độ và tần suất đập.

### Chọn trước Tốc độ/Tần suất Đập (GSB 16 RE)

bằng núm xoay chọn trước tốc độ 7, tốc độ/tần suất đập mà ta muốn có, có thể định trước được ngay cả khi đang vận hành máy.

Tốc độ cần có/tần suất đập tùy thuộc vào vật liệu và các điều kiện làm việc, và có thể xác định được thông qua việc chạy thử nghiệm thực tế.

## Chỉnh Đặt Phương Thức Hoạt Động



### Khoan Thường và Vặn Vít

Chỉnh đặt gạt chọn 4 về biểu tượng "Khoan thường".



### Khoan Đập

Chỉnh đặt gạt chọn chức năng 4 về biểu tượng "Khoan Đập".

Gạt chọn chức năng 4 ăn khớp vào guồng máy có thể nhận biết được và cũng có thể kích hoạt được cả khi máy đang chạy.

## Hướng Dẫn Sử Dụng

- **Tra dụng cụ điện cầm tay vào vít/dai ốc chỉ khi đã tắt công tắc.** Dụng cụ gắn trong máy đang xoay có thể trượt ra ngoài.

## Mách nước

Sau thời gian dài vận hành máy liên tục ở tốc độ thấp, để làm máy nguội xuống, cho máy chạy không tải với tốc độ tối đa trong khoảng 3 phút.

Để khoan ngói, chỉnh đặt gạt chọn 4 về biểu tượng "Khoan thường". Không được gạt sang biểu tượng "Khoan Đập" hay thao tác với chế độ đập cho đến khi đã khoan xuyên qua ngói.

Dùng mũi khoan đầu cacbua khi khoan bê-tông, nơi có kết cấu nề và tường gạch.

Để khoan kim loại, chỉ nên dùng mũi khoan thép gió HSS thật sắc bén (HSS = thép tốc độ cao). Chất lượng đáp ứng chuẩn được đảm bảo trong chương trình phụ kiện của Bosch.

Mũi khoan xoắn ốc từ 2,5–10 mm có thể dễ dàng mài bén lại bằng dụng cụ mài mũi khoan (xem phần phụ kiện).

## GSB 16 RE

Chúng tôi khuyên nên sử dụng giá khoan (xem phần phụ kiện) cho các công việc đặt biệt yêu cầu cần có độ chính xác cao.

Bàn kẹp máy, phụ kiện loại có thể mua được, đảm bảo sự kẹp vật gia công được chắc chắn. Điều này ngăn không làm cho vật gia công bị xoay và không bị tai nạn có thể xảy ra do sự cố này.

## Bảo Dưỡng và Bảo Quản

### Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- ▶ Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.
- ▶ Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu giả như máy bị trục trặc dù đã được theo dõi cẩn thận trong quá trình sản xuất và đã qua chạy kiểm tra, sự sửa chữa phải do trung tâm bảo hành-bảo trì dụng cụ điện cầm tay Bosch thực hiện.

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

### Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và bảo hành-bảo trì

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo dưỡng và sửa chữa các sản phẩm cũng như phụ tùng thay thế của bạn. Sơ đồ mô tả và thông tin về phụ tùng thay thế cũng có thể tra cứu theo dưới đây:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Các nhân viên tư vấn khách hàng của chúng tôi trả lời các câu hỏi của bạn liên quan đến việc mua sản phẩm nào là tốt nhất, cách ứng dụng và điều chỉnh sản phẩm và các phụ kiện.

#### Việt Nam

Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn

37 Tôn Đức Thắng

P. Bến Nghé

Q.1

Tp. Hcm

Việt Nam

Tel.: +84 (8) 9 11 13 74 – 9 11 13 75

Fax: +84 (8) 9 11 13 76

### Thải bỏ

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

**Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.**

# Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

**AVERTISSEMENT** **Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

## 1) Sécurité de la zone de travail

- a) **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- b) **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- c) **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

## 2) Sécurité électrique

- a) **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.** **Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- b) **Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

c) **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

- d) **Ne pas maltraiter le cordon.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. **Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- e) **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.

f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

## 3) Sécurité des personnes

- a) **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation de l'outil.** Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- b) **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
- c) **Eviter tout démarrage intempestif.** S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.

- d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.
- f) S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l' extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- 4) Utilisation et entretien de l'outil**
- a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
  - b) Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
  - c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
  - d) Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
  - e) Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
  - f) Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
  - g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.
- 5) Maintenance et entretien**
- a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.

## Instructions de sécurité spécifiques à l'appareil

### GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ **Utiliser les poignées supplémentaires fournies avec l'outil électroportatif.** Le fait de perdre le contrôle de l'appareil électroportatif peut entraîner de blessures.
- ▶ **Toujours bien tenir l'outil électroportatif des deux mains et veiller à toujours garder une position de travail stable.** Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé de manière plus sûre.

## GSB 10/GSB 10 RE/GSB 13/ GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE

- ▶ **Lors de l'utilisation de perceuses à percussion, toujours porter une protection acoustique.** Une forte exposition au bruit peut provoquer une perte d'audition.
- ▶ **Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des conduites cachées ou consulter les entreprises d'approvisionnement locales.** Un contact avec des conduites d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Un endommagement d'une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d'une conduite d'eau provoque des dégâts matériels.
- ▶ **Arrêtez immédiatement l'appareil électrique lorsque l'outil coince. Attendez-vous à des couples de réaction importants causant un contre coup.** L'outil se bloque lorsque :
  - l'appareil électrique est surchargé ou
  - lorsqu'il coince dans la pièce à travailler.
- ▶ **Tenir l'outil uniquement par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l'accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.** Le contact de l'accessoire coupant avec un fil « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur.
- ▶ **Toujours bien tenir l'outil électroportatif des deux mains et veiller à toujours garder une position de travail stable.** Avec les deux mains, l'outil électroportatif est guidé de manière plus sûre.
- ▶ **Bloquer la pièce à travailler.** Une pièce à travailler serrée par des dispositifs de serrage ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains.
- ▶ **Tenir propre la place de travail.** Les mélanges de matériaux sont particulièrement dangereux. Les poussières de métaux légers peuvent être explosives ou inflammables.
- ▶ **Avant de déposer l'outil électroportatif, attendre que celui-ci soit complètement à l'arrêt.** L'outil risque de se coincer, ce qui entraîne une perte de contrôle de l'outil électroportatif.

▶ **Ne jamais utiliser un outil électroportatif dont le câble est endommagé. Ne pas toucher à un câble endommagé et retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise du courant, au cas où le câble serait endommagé lors du travail.** Un câble endommagé augmente le risque d'un choc électrique.

## Description du fonctionnement



**Lire tous les avertissements et indications.** Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.

Déplier le volet sur lequel l'appareil est représenté de manière graphique. Laisser le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

## Utilisation conforme

L'appareil est conçu pour les travaux de perçage en frappe dans la brique, le béton et dans la pierre naturelle ainsi que pour le perçage dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques. Les appareils avec réglage électronique et rotation à droite/à gauche sont également appropriés pour le vissage et le filetage.

## Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

- 1 Mandrin automatique\*
- 2 Douille avant
- 3 Douille arrière
- 4 Commutateur « Perçage/Perçage à percussion »
- 5 Bouton de blocage pour l'interrupteur Marche/Arrêt
- 6 Interrupteur Marche/Arrêt
- 7 Molette de présélection de la vitesse (GSB 16 RE)

- 8** Commutateur du sens de rotation  
(GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)
- 9** Touche pour réglage de la butée de profondeur
- 10** Vis papillon pour déplacer la poignée supplémentaire
- 11** Poignée supplémentaire\*
- 12** Butée de profondeur\*
- 13** Clé de mandrin\*

- 14** Mandrin à couronne dentée\*
- 15** Porte-embout universel\*
- 16** Embout\*
- 17** Clé mâle coudée pour vis à six pans creux\*\*
- 18** Clé à fourche\*\*

\*Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas compris dans l'emballage standard.

\*\*disponible dans le commerce (non fourni avec l'appareil)

## Caractéristiques techniques

Perceuse à percussion	GSB ... Professional	10	10 RE	13	13 RE	16	16 RE
N° d'article	3 601 ...	B16 0..	B16 1..	B17 0..	B17 1..	B18 0..	B18 1..
Puissance absorbée nominale	W	500	500	600	600	701	701
Puissance utile	W	250	250	301	301	351	351
Vitesse de rotation en marche à vide	tr/min	2600	0 – 2600	2800	0 – 2800	3000	0 – 3000
Vitesse de rotation max. sous charge	tr/min	1610	1610	1570	1570	1640	1640
Nombre de chocs	tr/min	25700	25700	25070	25070	26270	26270
Couple nominal	Nm	1,5	1,5	1,8	1,8	2,0	2,0
Préréglage de la vitesse de rotation		–	–	–	–	–	●
Rotation à droite/à gauche		–	●	–	●	–	●
Ø collet de broche	mm	43	43	43	43	43	43
Ø perçage max.							
– Béton	mm	10	10	13	13	16	16
– Acier	mm	8	8	10	10	12	12
– Bois	mm	20	20	25	25	30	30
Plage de serrage du mandrin	mm	1,5 – 10	1,5 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13	1,5 – 13
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003	kg	1,5	1,5	1,7	1,7	1,9	1,9
Classe de protection		□/II	□/II	□/II	□/II	□/II	□/II

Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230/240 V. Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif. Les désignations commerciales des différents outils électroportatifs peuvent varier.

## Montage

### Poignée supplémentaire (voir figure A) (GSB 13/ GSB 13 RE/GSB 16/ GSB 16 RE)

► **N'utilisez l'outil électroportatif qu'avec la poignée supplémentaire 11.**

La poignée supplémentaire **11** peut être basculée dans n'importe quelle position, afin d'obtenir une position de travail sûre et peut fatigante.

Pour régler la poignée supplémentaire, tournez la vis papillon **10** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites tourner la poignée supplémentaire **11** dans la position souhaitée. Ensuite, resserrez la vis papillon **10** dans le sens des aiguilles d'une montre.

### Réglage de la profondeur de perçage (voir figure A)

Avec la butée de profondeur **12** la profondeur de perçage souhaitée **X** peut être déterminée.

Appuyez sur la touche pour le réglage de la butée de profondeur **9** et placez la butée de profondeur dans la poignée supplémentaire **11**.

Sortez la butée de profondeur jusqu'à ce que la distance entre la pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corresponde à la profondeur de perçage souhaitée **X**.

### Changement de l'outil

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

### Mandrin automatique (voir figure B)

Tenir la douille arrière **3** du mandrin automatique **1** et ouvrir la douille avant **2** dans le sens de rotation **①** jusqu'à ce que l'outil puisse être monté. Mettre en place l'outil.

Tenir la douille arrière **3** du mandrin automatique **1** et manuellement tourner à fond la douille avant **2** dans le sens de rotation **②** jusqu'à ce qu'aucun clic ne se fasse entendre. Le mandrin de perçage se trouve alors verrouillé automatiquement.

Le verrouillage peut être desserré lorsqu'on tourne la douille avant **2** en sens inverse afin d'enlever l'outil.

### Mandrin à couronne dentée (voir figure C)

► **Porter des gants de protection lors du changement d'outil.** En cas de travaux assez longs, le mandrin de perçage risque de chauffer fortement.

Ouvrez le mandrin à couronne dentée **14** par un mouvement de rotation jusqu'à ce que l'outil puisse être monté. Montez l'outil.

Introduisez la clé de mandrin **13** dans les perçages correspondants du mandrin à couronne dentée **14** et fixez l'outil de manière régulière.

### Outils de vissage (voir figure D)

Lorsque des embouts sont utilisés **16**, il est recommandé d'utiliser un porte-embout universel **15**. N'utiliser que des embouts appropriés à la tête de vis.

Pour visser, toujours mettre le commutateur « Perçage/Perçage à percussion » **4** sur le symbole « Perçage ».

### Changement du mandrin de perçage

► **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

### Démontage du mandrin de perçage (voir figure E)

Pour démonter le mandrin automatique **1**, serrer une clé pour vis à six pans creux **17** dans le mandrin automatique **1** et placer une clé à fourche **18** (ouverture 12) sur la face de clé de la broche d' entraînement. Poser l'outil électroportatif sur un support stable, p. ex. un établi. Maintenir la clé à fourche **18** et desserrer le mandrin automatique **1** en tournant la clé pour vis à six pans creux **17** dans le sens de rotation **①**. Au cas où le mandrin automatique serait coincé, il suffit de donner un coup léger sur le bout long de la clé pour vis à six pans creux **17** afin de le desserrer. Enlever la clé pour vis à six pans creux du mandrin automatique et desserrer complètement le mandrin automatique.

Le démontage du mandrin à couronne dentée **14** se fait de la même manière que pour le mandrin automatique.

## Montage du mandrin de perçage (voir figure F)

Le montage du mandrin automatique/du mandrin à couronne dentrée s'effectue dans l'ordre inverse.

 **Le mandrin de perçage doit être serré avec un couple de serrage de 30–35 Nm environ.**

## Aspiration de poussières/de copeaux

► Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Toucher ou aspirer les poussières peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l'utilisateur ou de personnes se trouvant à proximité. Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées cancérogènes, surtout en connexion avec des additifs pour le traitement de bois (chromate, lazure). Les matériaux contenant de l'amiant ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez une aspiration des poussières.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de filtre P2.

Respectez les règlements en vigueur dans votre pays spécifiques aux matériaux à traiter.

## Mise en marche

### Mise en service

► **Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de la source de courant doit coïncider avec les indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.**

### Régler le sens de rotation (voir images G–H) (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Avec le commutateur de sens de rotation **8** le sens de rotation de l'outil électroportatif peut être inversé. Ceci n'est cependant pas possible, quand l'interrupteur Marche/Arrêt **6** est appuyé.

**Rotation à droite :** Pour percer et visser, tourner le commutateur du sens de rotation **8** à fond vers la gauche.

**Rotation à gauche :** Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, tourner le commutateur du sens de rotation **8** à fond vers la droite.

### Mise en Marche/Arrêt

Pour **mettre** l'outil électroportatif en marche, appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt **6** et le maintenir vous appuyez.

Pour **bloquer** l'interrupteur Marche/Arrêt appuyé **6**, appuyer sur le bouton de blocage **5**.

Afin **d'arrêter** l'appareil électroportatif, relâcher l'interrupteur Marche/Arrêt **6** ou, s'il est bloqué par le bouton de blocage **5**, appuyer brièvement sur l'interrupteur Marche/Arrêt **6**, puis le relâcher.

### Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

Vous pouvez régler en continu le nombre de tours/de coups pendant que l'outil électroportatif est en marche, en appuyant plus ou moins sur l'interrupteur de Marche/Arrêt **6**.

Une légère pression sur l'interrupteur Marche/Arrêt **6** entraîne un vitesse de rotation/une fréquence de frappe basse. Plus la pression augmente, plus la vitesse de rotation/la fréquence de frappe est élevée.

### Préréglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe (GSB 16 RE)

La molette de réglage présélection de la vitesse de rotation **7** permet de présélectionner la vitesse de rotation/de la fréquence de frappe nécessaire (même durant l'utilisation de l'appareil).

La vitesse de rotation/la fréquence de frappe dépend du matériau à travailler et des conditions de travail et peut être déterminée par des essais pratiques.

## Régler le mode de service



### Visser et percer

Positionner le commutateur **4** sur le symbole « Perçage ».



### Perçage à percussion

Positionner le commutateur **4** sur le symbole « Perçage à percussion ».

Le commutateur **4** s'encliquette de façon perceptible et peut être actionné même pendant que le moteur est en marche.

## Instructions d'utilisation

- ▶ **Posez l'outil électroportatif sur la vis/sur l'écrou seulement lorsque l'appareil est éteint.** Les outils de travail en rotation peuvent glisser.

## Conseils

Après avoir travaillé à une petite vitesse de rotation pendant une période relativement longue, faire travailler l'outil électroportatif à vide à la vitesse de rotation maximale pendant une durée de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Pour percer dans des carreaux de faïence, positionner le commutateur **4** sur le symbole « Perçage ». Une fois le carreau de faïence percé, positionner le commutateur sur le symbole « Perçage à percussion » et travailler avec frappe.

Pour les travaux de perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie, utiliser des forets en carbure.

Pour percer dans le métal, n'utiliser que des forets HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers super rapides). La gamme d'accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire.

Avec l'appareil d'affûtage de forets (accessoire), il est possible d'aiguiser sans problèmes des forets hélicoïdaux d'un diamètre de 2,5–10 mm.

## GSB 16 RE

Pour les travaux de très haute précision, utiliser un support de perçage (accessoire).

L'étau disponible comme accessoire permet de serrer l'outil fermement. Ceci empêche l'outil de bouger et de par là prévient les accidents.

## Entretien et service après-vente

### Nettoyage et entretien

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**
- ▶ **Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les ouïes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la plaque signalétique.

## Service après-vente et assistance des clients

Notre service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Les conseillers techniques Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'achat, l'utilisation et le réglage de vos produits et leurs accessoires.

Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les travaux d'entretien ou de réparation ou les pièces de rechange, veuillez contacter votre détaillant spécialisé.

### Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

### Sous réserve de modifications.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

- ◀ اسحب التابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.
- ◀ حافظ دائمًا على نظافة العدة الكهربائية وشحوم التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

عند حدوث أي خلل بالعدة الكهربائية بالرغم من أنها قد صنعت بعناية فائقة واجتازت اختبارات عديدة توجب إصلاحها في مركز خدمة وكالة عدد بوش الكهربائية.

يرجى ذكر رقم صنف الجهاز بالرقم العشر بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

### خدمة ومشورة الزبائن

يمجب مركز خدمة الزبائن على الأسئلة المطروحة بقصد تصليح وصيانة المتنج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. ستجد الرسوم الممدد والمعلومات عن قطع الغيار بموقع:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

سيساعدك فريق استشاري زبائن بوش بالإجابة على الأسئلة المطروحة بقصد شراء، استخدام، وضبط المشجات وتوابعها.

يرجى التوجه إلى التاجر المخصص بما يتعلق بأمور الصيانة والتصلیح وتأمين قطع الغيار.

### التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدة الكهربائية والتواريع والغلاف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق التفريزات القابلة لإعادة التصنيع.

تحفظ بحق إدخال التعديلات.

## التشغيل

### بدئ التشغيل

◀ انتهي إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لائحة طراز الجهاز.

### ضبط اتجاه الدوران (تراجع الصورة - H)

#### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

يمكنك بواسطة مفتاح التثبيت وربط اللواليب يضغط مفتاح تحويل اتجاه العدة الكهربائية، ولكن لا يمكن تفريغ ذلك عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء **6** قيد التشغيل.

دوران يميني: لإجراء أعمال التثبيت وربط اللواليب يضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران **8** إلى اليسار إلى حد التصادم.

دوران يسارى: حلّ أو نزع اللواليب والصواميل يضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران **8** إلى اليمين إلى حد التصادم.

### التشغيل والإطفاء

اضغط من أجل تشغيل العدة الكهربائية على مفتاح التشغيل والإطفاء **6** وحافظ على إيقاعه مضبوطاً.

لثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء **6** وهو في حالة الانضغاط، يضغط زر التثبيت **5**.

من أجل إطفاء العدة الكهربائية يترك مفتاح التشغيل والإطفاء **6** أو إن كان قد تم ثبيته بواسطة مفتاح التثبيت **5** فيضغط مفتاح التشغيل والإطفاء **6** للحظة ثم يترك بعد ذلك.

### ضبط عدد الدوران/ عدد الطرق

#### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

يمكنك أن تضبط عدد دوران/ طرق العدة الكهربائية قيد التشغيل دون تدريب، حسب مدى الضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء **6**.


يؤدي الضغط الخفيف على مفتاح التشغيل والإطفاء **6** إلى عدد دوران/ عدد طرق منخفض. ويرتفع عدد الدوران/ عدد الطرق بزيادة الضغط.

### ضبط عدد الدوران/ عدد الطرق مسبقاً

يمكنك بواسطة عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً **7** أن تضبط عدد الدوران/ عدد الطرق المطلوب مسبقاً حتى أثناء التشغيل.


يتعلق عدد الدوران/ عدد الطرق المطلوب بآداة الشغل وبظروف العمل ويمكن التوصل إليه عن طريق التجربة العملية.

## ضبط نوع التشغيل



التثبيت وربط اللواليب

ركز مفتاح التحويل **4** على رمز "التثبيت".



التثبيت المرفق بالطرق

اضغط مفتاح التحويل **4** على رمز "التثبيت المرفق بالطرق".

إن مفتاح التحويل **4** يعاشر بصوت مسموع ويمكن تحويله حتى أثناء دوران المحرك.

## ملاحظات شغل

◀ ركز العدة الكهربائية على اللواليب/ الصامولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوارة قد يتزايق.

### نصائح

بعد تنفيذ الأعمال لفترة طويلة بعد دوران صغير ينبغي تشغيل الجهاز على الفاضي لمدة ثلاثة دقائق تقريباً بعد الدوران الأقصى من أجل تبريره.

لتثبيت البلاط يركز مفتاح التحويل **4** على رمز "التثبيت". بعد اختراق البلاطة يركز مفتاح التحويل على رمز "التثبيت المرفق بالطرق" ويتبع الشغل بالتنقيب المرفق بالطرق.

استخدم رقم التثبيت المصنوعة من المعدن الصلد عند إجراء الأشغال في الخرسانة والحجر والجدران.

استخدم عند تثبيت المعدن فقط رقم التثبيت = HSS (الغولاذ العالمي القدرة والسرعه القطع) يضمن برنامج توازن بوش الجودة المناسبة.

يمكنك بواسطة جهاز شحذ رقم التثبيت (توايغ) أن تشد لقم التثبيت الانلواية بقطر قدره 10 - 2,5 مم دون عناء.

## GSB 16 RE

استخدم حامل التثبيت (توايغ) لتنفيذ الأشغال الشديدة الدقة.

وتسمح ملزمة الآلات المتوفرة ضمن برنامج التوايغ بشد قطعة الشغل بشكل آمن. ويعني ذلك إنiram قطعة الشغل والمواد التالية عن ذلك.

**استبدال العدد**

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

**استبدال طرف المثقب**

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

**فك طرف المثقب (تراجع الصورة E)**

من أجل فك طرف المثقب السريع الشد **1** يلقم ويشد مفتاح ربط سداسي الحواف داخلياً **17** في طرف المثقب السريع الشد **1** ويركيز مفتاح ربط مفتوح الفك **18** (عرض المفتاح **12**) على سطح ترتكز المفتاح محور الدوران. ضع العدة الكهربائية على قاعدة متينة، كمضادة شغل مثلاً. امسك مفتاح الرابط المفتوح الفك **18** بإحكام وحل طرف المثقب السريع الشد **1** من خلال فتح مفتاح الرابط السداسي الحواف داخلياً **17** باتجاه الدوران **①**. يتم حل طرف المثقب السريع الشد في حال استعصائه من خلال طرقة خفيفة على الساق الطويلة بفتح الرابط السداسي الحواف داخلياً **17**. انزع مفتاح الرابط السداسي الحواف داخلياً عن طرف المثقب السريع الشد وفك طرف المثقب السريع الشد تماماً من خلال فتح.

يتم فك طرف المثقب المسنن الطوق **14** بنفس الطريقة الموصوفة لظرف المثقب السريع الشد.

**تركيب طرف المثقب (تراجع الصورة F)**

يتم تركيب طرف المثقب السريع الشد/المسنن الطوق بالسلسل المعاكين. ي يجب أن يتم شد طرف المثقب بعزم دوران شد يتجاوز من **30 - 35** نيوتن متر تقريراً.

**شنط الغبار / الشارة**

◀ إن أغرة بعض المواد كالطلاء الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون مضرية بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغيرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة الحساسية وأو إلى أمراض المجازي التنسجية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدون على مقربة من المكان.

تعتبر بعض الأغيرة المعنيّة، كأغرة البليوتوم والران بأنها ممسيّة للسرطان، ولا سيما بالاتصال مع المواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك، المواد الحافظة للخشب). يجوز أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسيستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- استخدم شافطة خوارقية للغبار قدر الإمكان.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.

- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.

تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المغوب معالجتها.

**طرف المثقب السريع الشد (تراجع الصورة B)**

امسك الليسيّة الخلفية **3** بطرف المثقب السريع الشد **1** بإحكام وافلّ الليسيّة الأمامية **2** نحو اتجاه الدوران **①** إلى الحد الذي يسمح بتركيب العدة. ركب العدة.

اقض على الليسيّة الخلفية **3** بطرف المثقب السريع الشد **1** بإحكام واغلق الليسيّة الأمامية **2** بفتحها باتجاه الدوران **②** بواسطة اليد بقوّة، إلى حد عدم سعّ صوت القابض الكلافي. يتم إغفال طرف المثقب بذلك بشكل آلي. يتم فك الإغلاق عند فتح الليسيّة الأمامية **2** بالاتجاه المعاكس من أجل تزعّع العدة.

**طرف المثقب المسنن الطوق (تراجع الصورة C)**

◀ ارتدي قفازات واقية عند استبدال العدة. قد يجمي طرف المثقب بشدة عند تنفيذ إجراءات العمل لفترة طويلة.

اقْبِلْ طرف المثقب المسنن الطوق **14** من خلال فتحه إلى أن تتمكن من تلقييم العدة. ركب العدة.

اغرز مفتاح طرف المثقب **13** في الفجوات المخصصة بظرف المثقب المسنن الطوق **14** واحكم شد العدة بشكل منتظم.

**عدد ربط اللواليب (تراجع الصورة D)**

عندما تستخدم رقم ربط اللواليب **16** ينبغي أن تستعمل دائمًا حامل رقم **15**. استخدم فقط رقم ربط اللواليب التي تلائم رأس اللواليب. من أجل ربط اللواليب يركز مفتاح التحويل "التنقيب/التنقيب المرقق بالطرق" **4** دائمًا على رمز "الثقب".

## البيانات الفنية

16 RE	16	13 RE	13	10 RE	10	GSB ... Professional	اللة تثقب مرفق بالطرق
B18 1..	B18 0..	B17 1..	B17 0..	B16 1..	B16 0..	3 601 ...	رقم الصنف
701	701	600	600	500	500	واط	القدرة الاسمية المقنية
351	351	301	301	250	250	واط	القدرة المعطاة
3000 - 0	3000	2800 - 0	2800	2600 - 0	2600	دقيقة <sup>-1</sup>	عدد الدوران الالاحلي
1640	1640	1570	1570	1610	1610	دقيقة <sup>-1</sup>	أقصى عدد الدوران الحملي
26270	26270	25070	25070	25700	25700	دقيقة <sup>-1</sup>	عدد الطرق
2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	نيوتون متر	عزم الدوران الاسمي
•	-	-	-	-	-		ضبط عدد الدوران مسبقاً
•	-	•	-	•	-		دوران يميني / يسارى
43	43	43	43	43	43	مم	Ø عمق محور الدوران
16	16	13	13	10	10	مم	Ø التثقب الأقصى
12	12	10	10	8	8	مم	- الخرسانة
30	30	25	25	20	20	مم	- فولاذ
13 - 1,5	13 - 1,5	13 - 1,5	13 - 1,5	10 - 1,5	10 - 1,5	مم	- خشب
1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	كم	المجال شد ظرف المثقب
II/ <input checked="" type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>		الوزن حسب EPTA-Procedure
II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>		فتنة الوقاية
القيم سارية المعمول للجهود الاسمية 230/240 فولط [U]. قد تختلف هذه القيم عندما يقل الجهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.							
يرجى مراعاة رقم الصنف على لافتة طراز عدتك الكهربائية. قد تختلف التسميات التجارية لبعض العدد الكهربائية المفردة.							

## التركيب

## ضبط عمق التثقب (تراجع الصورة A)

يمكنك بواسطة محدد عمق التثقب **12** أن تحدد عمق التثقب **X** المرغوب. اضغط على زر ضبط محدد العمق **9** وركب محدد العمق في المقبض الإضافي **11**.

اسحب محدد العمق إلى الخارج إلى أن تتوافق مسافة البعد بين رأس لقمة التثقب ورأس محدد العمق مع عمق التثقب **X** المرغوب.

## المقبض الإضافي (تراجع الصورة A)

## (GSB 13 / GSB 13 RE / GSB 16 / GSB 16 RE)

استعمل عدتك الكهربائية فقط مع المقبض الإضافي **11**. يمكنك أن تقوم بأرجحية المقبض الإضافي **11** حسب رغباتك لكي تتوصل إلى موقف عمل آمن وقليل الإجهاد.

افتل اللولب المجنح لضبط المقبض الإضافي **10** بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة وأبرم المقبض الإضافي **11** إلى الوضع المرغوب. افتل اللولب المجنح **10** بعد ذلك باتجاه حركة عقارب الساعة بإحكام.

## وصف العمل



### الأجزاء المصورة

يستند ت رقم الأجزاء المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

**1** طرف المقابس السريع الشد \*

**2** الليسية الأمامية

**3** الليسية الخلفية

**4** مفتاح تحويل \*التنقيب\*/التثقب المرفق بالطرق\*

**5** زر تثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء

**6** مفتاح التشغيل والإطفاء

**7** عجلة ضبط عدد الدوران مسبقاً (GSB 16 RE)

**8** مفتاح تحويل أتجاه الدوران (GSB 10 RE / GSB 13 RE / GSB 16 RE)

**9** زر ضبط محدد العمق

**10** لوبل مجنح لضبط المقاييس الإضافي

**11** مقاييس إضافي \*

**12** محدد العمق \*

**13** مفتاح ظرف المقابس \*

**14** طرف المقابس المسنن الطوق\*

**15** حامل اللقم العام \*

**16** لقمة مفك براغي \*

**17** مفتاح ربط سداسي الحواف داخلياً \*\*

**18** مفتاح ربط مفتح الفك \*

\* إن التوابع الموصوفة أو الموجودة في الرسم ليست محتواة في إطار التوريد الاعتيادي.

\*\* متداولة (غير مرتفقة ببطاق التسليم)

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب

الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات

قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق

و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى فتح الصفحة القابلة للثنى والتي تتضمن صور الجهاز وائزها مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

### الاستعمال المخصص

الجهاز مخصوص للتنقيب المرفق بالطرق في الطوب والخرسانة والحجر وأيضاً

لتنقيب الخشب والمعادن والخزف واللدائن. وتصالح الأجهزة المزودة بتحكم

الكتروني ودوران يميني /يساري لربط اللواليب ولقص أسنان اللواليب أيضاً.

تعليمات أمان خاصة بالجهاز

**GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE**

- استعمل المقابض اليدوية المرسلة مع العدة الكهربائية. قد يؤدي فقدان السيطرة على العدة الكهربائية إلى الإصابة بجروح.
  - بعض على العدة الكهربائية أثناء الشغل بكلتا اليدين بإحكام وقف بثبات. يتم توجيه العدة الكهربائية بكلتا اليدين بأمان أكبر.

# **GSB 10 / GSB 10 RE / GSB 13 / GSB 13 RE / GSB 16 / GSB 16 RE**

- ارتد واقي للذين عند استخدام آلات التقطيب المرق بالطرق. قد يؤدي تأثير الضجيج إلى فقدان قدرة السمع.
  - استخدم أجهزة تقطيب مناسبة للعمور على خطوط الإمداد المخفية أو استعن بشركة الإمداد المحلية. قد تؤدي ملامسة الخطوط الكهربائية إلى انلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إلتف خط الغاز قد يؤدي إلى حدوث انفجار. اختراق خط الماء يؤدي إلى الأضرار المادية.
  - اطgne العدة الكهربائية فوراً عند استقصاء عدة الشغل. استعد لمواجهة عزوم رد الفعل العالية التي تسبب الصدمات الارتدادية. تستعصي عدة الشغل عندما:
    - يتم فرت تحميم العدة الكهربائية أو
    - عندما تتحرج في قطعة الشعاع المغب بمعالجتها.

- المس العدة الكهربائية من قبل سطح القبض المعروفة فقط، إن كثت تتفاوت الأهمال التي من الجائز أن تصيب خلاها عدة الشغل الخطوط الكهربائية المخفية أو كابل الشبكة الكهربائية الخاص بالجهاز. إن ملامسة خطوط يسري بها جهد كهربائي تكهرب الأجزاء المعدنية بالعدة الكهربائية أيضاً وتحقق إلى صدمة كهربائية.

- أق卜 على العدة الكهربائية أثناء الشغل بكلتا اليدين بإحكام وقف  
ثبات. يتم توجيه العدة الكهربائية بكلتا اليدين بأمان أكبر.

- أمن قطعة الشغل. يتم القبض على قطعة الشغل التي تم تبيينها بواسطة تحبيبة شد أو بواسطة الملزمة بأمان على تم المسك بها بواسطة يدك.  
حافظ على نظافة مكان شغلك. إن خلاط المواد شديدة الخطورة. إن  
أشغال الماء والملح تقدّم أمثلة

- ◀ انتظر إلى أن توقف العدة الكهربائية عن الحركة قبل أن تضعها جانباً.
  - ◀ قد تتckل عدة الشغل فتؤدي إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.
  - ◀ لا تستعمل العدة الكهربائية إن كان الكابل الكهربائي تالف. لا تلمس الكابل التالّف واسحب قابس الشبكة الكهربائية إن أصيب الكابل بتلف أثناء مزاولة الشغل. تزيد الكابلات الكهربائية التالفة من خطر الإصابة

#### **(٤) حسن معاملة واستخدام العدد الكهر بائية**

(a) لا تفترط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

**b)** لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو ياطفئها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.

٥) اسحب القابس من المقبس / أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التواعي أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحاطة هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

**d)** احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن مثال الأطفال. لا تسمح باستخدام المدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل شخص دون خبرة.

e) اعْتَنِ بِالْعَدَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ بِشُكْلِ جَيْدٍ. تَفَحَّصْ عِمَا إِذَا كَانَتْ أَجْزَاءُ الْجَهَازِ الْمُتَحْرِكَةِ تَعْمَلُ بِشُكْلِ سَلِيمٍ وَبِأَهْمَانٍ غَيْرِ مُسْتَقْبِلَةِ عَنِ الْحَرْكَةِ أَوْ إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ أَجْزَاءٌ مَكْسُورَةٌ أَوْ تَالَّفَةً لِدَرْجَةٍ تُؤثِّرُ فِيهَا عَلَى حَسْنِ أَدَاءِ الْعَدَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ. يَبْغِي تَصْلِيْحُ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ التَّالِفَةِ قَبْلِ إِعَادَةِ تَشْغِيلِ الْجَهَازِ، الْكَثِيرُ مِنَ الْحَوَادِثِ مُصَدِّرُهَا الْعَدَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ التِّي تَمْ صِيَّابَتْهَا بِشُكْلِ رَدِيءٍ.

f) حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتطلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.

(g) استخدام العدد الكهربائي والتوابع وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائي لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

الخدمة (5)

(a) اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين وفقاً لاستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمّن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

(e) استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشتمل العدة الكهربائية في الخارج. ينخفض استعمال كابل تمديد خصيص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

(f) إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الارتبطة، فاستخدم مفتاح اللوقاية من التيار المخالف. إن استخدام مفتاح اللوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

### (3) أمان الأشخاص

(a) كن بقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

(b) ارتدي عتاد الوقاية الخاص وارتدي دائمًا نظارات واقية. يجد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأخذانية الأمان الوقاية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

(c) تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها بامداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حلها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.

(d) انزع عد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

(e) تجنب أوضاع الجسم الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائمًا. سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

(f) ارتدي ثياب مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الخلي. حافظ على إيقاع الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والخلي والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

(g) إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتخمير الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفط الأغبرة من المخاطر الناتجة عن الأغبرة.

## ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

**١ تحذير** اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب

الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدة الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

### (1) الأمان بمكان الشغل

(a) حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الغرض في مكان الشغل و المجالات العمل الغير مضاء قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.

(b) لا تستغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتظاهر، فيفشل الأغيرة والأبخرة.

(c) حافظ على بناء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند الناهي.

### (2) الأمان الكهربائي

(a) يجب أن يتلاقي قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهابة مع العدد الكهربائية المؤرضة تأريض وقائي. تجنب القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

(b) تجنب ملامسة السطح المؤرضة كالأنباب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرضاً.

(c) أبعد العدة الكهربائية عن الأطمار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(d) لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والحواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المشابة من خطر الصدمات الكهربائية.

## خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما درباره تعمیرات، سروپس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده ذیل جستجو نمایید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به فروشنده متخصص مراجعه کنید.

## از دور خارج کردن دستگاه

ابزار برق، متعلقات و بسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از دور خارج و بازیافت شوند.

حق هرگونه تغییری محفوظ است.

## GSB 16 RE

برای اخراج برخی از کارهای دقیق و خاصی، از یک پایه منه (متعلقات) استفاده کنید.

با گیره اتصال دستگاه که بطور جداگانه عرضه میشود، میتوان قطعه کار را بطور مطمئن محکم نگه داشت. این از کج شدن قطعه و سوانح احتمالی جلوگیری میکند.

## مراقبت و سروپیس

### مراقبت، تعمیر و تیز کردن دستگاه

- پیش از اخراج هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بپشتید.
- ابزار الکتریکی و شیارهای تهییه آنرا تیز نگاه دارید. تا این‌مانی شما در کار تضمین گردد.

درصورت از کار افتادن ابزار الکتریکی، با وجود دقت بسیاری که در مراحل تولید و آزمایش آن صورت گرفته است، باید برای تعمیر آن به یکی از تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش ابزارآلات برقی بوش مراجعه کنید.

برای هرگونه سؤال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

نحوه تنظیم سرعت و تعداد ضربه ها

### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE)

شما میتوانید سرعت و تعداد ضربه را در حالت روشن بودن ابزار بر قبی  
بدون درجه بندی بر حسب میزان فشار بر روی کلید قطع و وصل 6  
تنظیم کنید.

فشار کم بر روی کلید قطع و وصل 6 میزان سرعت و تعداد ضربه ها  
را کاهش میدهد. افزایش فشار باعث افزایش سرعت و تعداد ضربه ها  
میشود.

### (GSB 16 RE) نحوه انتخاب سرعت و تعداد ضربه ها

بوسیله کلید قابل چرخش 7 برای تنظیم و انتخاب سرعت. میتوان سرعت و تعداد ضربه های لازم را در حال حرکت دستگاه (کارکرد نیز تنظیم کرد).

میزان سرعت و تعداد ضربه ها به جنس قطعه کار و شرایط کار بستگی داشته و طبق خوبی عملی بدست می آید.

نحوه انتخاب نوع کار

سوراخ کاری و پیچ کاری (پیچ زنی)



کلید انتخاب نوع عملکرد 4 را بر روی علامت «سوراخ کاری» قرار بدهید.

دربل کاری ضربه ای



کلید انتخاب نوع عملکرد 4 را بر روی علامت «دربل کاری ضربه ای» قرار بدهید.

کلید انتخاب نوع عملکرد 4 بطور محسوسی جام افتاد و میتواند درحال حرکت دستگاه نیز فعال شود.

### راهنمایی های عملی

ابزار بر قبی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره قرار دهید.  
امکان لغزش ابزار ممکن است در حال چرخش وجود دارد.

### پیشنهاد های مفید

پس از مدتی کار با دور پائین و سرعت کم بایستی ابزار بر قبی را برای خنک شدن به مدت تقریباً 3 دقیقه با حداکثر سرعت در حالت ازداد بکار اندازید.

برای سوراخ کردن کاشی کلید تغییر نوع عملکرد 4 را روی علامت سوراخ کاری قرار بدهید. پس از سوراخ کردن کاشی کلید تغییر نوع عملکرد را روی علامت دربل کاری ضربه ای قرار داده و با ضربه کار کنید.

- حتی الامکان از یک مکنده گرد و غبار استفاده نکنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کافی برخوردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

## طرز کار با دستگاه

### راه اندازی و بکارگیری دستگاه

به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

### (GSB 10 RE/GSB 13 RE/GSB 16 RE) تنظیم جهت چرخش (جogue شود به تصاویر H - G)

بوسیله کلید تغییر جهت چرخش 8 میتوانید جهت چرخش ابزار بر قبی را تغییر دهید. این عمل در حالت که دکمه قطع و وصل 6 فشرده باشد. امکان پذیر نیست.

راست گرد: برای سوراخ کاری و چرخش های اولیه پیچ برای بستن پیچ. کلید تغییر جهت چرخش 8 را تا نقطه ایست به سمت چپ فشار بدهید.

چپ گرد: برای باز کردن و بیرون آوردن پیچ ها و مهره ها. کلید تغییر جهت چرخش 8 را تا نقطه ایست به سمت راست فشار بدهید.

نحوه روشن و خاموش کردن ابزار بر قبی

برای روشن کردن دکمه قطع و وصل 6 را فشار داده و آنرا درحال فشرده نگهدارید.

برای قفل و ثبت کلید قطع و وصل 6 در حالی که به داخل فشرده باشد. دکمه ثبت 5 را فشار بدهید.

برای خاموش کردن ابزار بر قبی. کلید قطع و وصل 6 را رها کنید و اگر کلید قطع و وصل بوسیله دکمه ثبت 5 ثابت مانده باشد. کلید قطع و وصل 6 را کمی فشار داده و آنرا دوباره رها کنید.

### نحوه تعویض سه نظام

◀ پیش از اخراج هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

### نحوه برداشتن سه نظام (رجوع شود به تصویر E)

برای باز کردن سه نظام اتوماتیک ۱. یک آچار آلن شش گوش ۱۷ را در سه نظام اتوماتیک ۱ قرار بدید و یک آچار تخت ۱۸ (دهانه آچار ۱۲ میلیمتر) را در محل قرارگاه آچار در محور محرك قرار بدید. ابزار برقی را بر روی یک سطح ثابت و محکم، بطوط مثال بر روی یک میز کار قرار بدید. آچار تخت ۱۸ را محکم نگهدارید و سه نظام اتوماتیک ۱ را از طریق چرخاندن آچار آلن شش گوش ۱۷ در جهت چرخش ① کمی باز (شل) کنید. در صورت گیر کردن و محکم بودن سه نظام اتوماتیک، میتوان بوسیله یک ضربه اهسته بر روی میله (شافت) بلند آچار آلن ۱۷، آنرا آزاد کرد. آچار آلن را از سه نظام اتوماتیک بردارید و سه نظام اتوماتیک را بطوط کامل باز کنید.

برای باز کردن سه نظام معمولی (دندانه ای) ۱۴ نیز مانند نحوه باز کردن سه نظام اتوماتیک عمل کنید.

### نصب سه نظام (رجوع شود به تصویر F)

برای نصب سه نظام اتوماتیک و سه نظام معمولی (دندانه ای) باید سلسه مراتب فوق را بطوط مکوس شود.

سه نظام باید با یک محکم کننده گشتاور (گشتاورسنچ) تقریباً معادل **Nm 35 – 30** محکم شود.

### مکشن گرد و خاکه اره و تراشه

◀ گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. سست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است که باعث عکس العمل های آلرژی دار و یا سبب بیماری مجازی تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در نزدیکی میباشند بشنو.

گرد و غبار های مخصوص مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش باعث ایجاد بیماری سرطان میشوند. بخصوص در زمان ترکب با سایر مواد برای کار بر روی چوب (کرومات، مواد برای محافظت از چوب). فقط افراد متخصص مجاز میباشند که با موادی که دارای آزیست میباشند کار کنند.

دکمه ۹ برای تعیین و تنظیم عمق سوراخ را فشار داده و خط کش تنظیم کننده عمق سوراخ را در دسته کمکی ۱۱ قرار دهد.

خط کش محدود کننده عمق سوراخ را تا مقداری بیرون آورید که فاصله بین سر منه و سر خط کش محدود کننده عمق سوراخ با عمقد **X** مورد نظر سوراخ، مطابقت داشته باشد.

### تعویض ابزار

◀ پیش از اخراج هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

### سه نظام اتوماتیک (رجوع شود به تصویر B)

پوشش مهره (آدیپترو) عقبی ۳ سه نظام اتوماتیک ۱ را محکم نگاه دارد و مهره (آدیپترو) جلوی ۲ را در جهت چرخش ① بچرخانید تا بتوان ابزار را داخل ابزارگیر قرار داد. ابزار را جا گذازی کنید.

سپریوش (مهره) عقبی ۳ سه نظام اتوماتیک ۱ را محکم نگاه دارد و سپریوش (مهره) جلوی ۲ را بوسیله دست محکم به سمت چرخش ② بچرخانید تا دیگر صدای قفل شدن آن (صدای کلیک) قابل شنیدن نباشد. سه نظام از این طریق بطوط اتوماتیک قفل میشود.

جهت باز کردن قفل و بیرون آوردن ابزار پوشش مهره (آدیپترو) جلوی ۲ را در جهت مخالف بچرخانید.

### سه نظام معمولی (دندانه ای) (رجوع شود به تصویر C)

◀ برای تعویض ابزار از دستکش ایمنی استفاده کنید. سه نظام مکن است در انر کار هوپلانی بیش از حد گرم شود.

سه نظام معمولی (دندانه ای) ۱۴ را با چرخاندن آن تا حدی باز کنید که بتوان ابزار را داخل آن قرار داد. ابزار را قرار دهد.

آچار سه نظام ۱۳ را داخل سوراخ های مربوطه سه نظام معمولی (دندانه ای) ۱۴ قرار بدید و ابزار را بطوط یکنواخت مهار کنید.

### ابزار برای پیچ کاری پیچ زنی (رجوع شود به تصویر D)

هنگام استفاده از سرپیچگوشتی های ۱۶ باید همیشه از یک

رابط سرپیچگوشتی ۱۵ برای انواع سرپیچگوشتی ها (نگهدارنده پونیورسال) استفاده کنید. تنها از سرپیچگوشتی های استفاده کنید که با اندازه سرپیچ (گل پیچ) مناسب باشند.

برای اخراج عملیات پیچ کاری (پیچ زنی)، کلید انتخاب نوع عملکرد ۴

برای «سوراخ کاری/دریل کاری ضربه ای» را همواره بر روی علامت «سوراخ کاری» قرار بدید.

## مشخصات فنی

16 RE	16	13 RE	13	10 RE	10	GSB ... Professional	دربل ضریبه ای یک سرعته
B18 1..	B18 0..	B17 1..	B17 0..	B16 1..	B16 0..	3 601 ...	شماره فنی
701	701	600	600	500	500	W	قدرت ورودی نامی
351	351	301	301	250	250	W	قدرت خروجی
3000-0	3000	2800-0	2800	2600-0	2600	min <sup>-1</sup>	سرعت در حالت آزاد
1640	1640	1570	1570	1610	1610	min <sup>-1</sup>	حداکثر سرعت چرخش خط فشار
26270	26270	25070	25070	25700	25700	min <sup>-1</sup>	تعداد ضریبه
2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,5	Nm	گشتاور اسمی
•	-	-	-	-	-		انتخاب سرعت
•	-	•	-	•	-		راست گرد/چپ گرد
43	43	43	43	43	43	mm	قطر محور گلولی Ø
							حداکثر قطر سوراخ کاری Ø
16	16	13	13	10	10	mm	- بتون
12	12	10	10	8	8	mm	- فولاد
30	30	25	25	20	20	mm	- چوب
13-1,5	13-1,5	13-1,5	13-1,5	10-1,5	10-1,5	mm	حداکثر دامنه مهار سه نظام
							وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure
1,9	1,9	1,7	1,7	1,5	1,5	kg	01/2003
II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>	II/ <input type="checkbox"/>		پایه اینمی
مقاییر فوق برای ولتاژ نامی 7 [U] معنبر و مجاز می باشند. این اندازه ها مکن است در ولتاژ های پایین تر و مدل های دیگر دستگاه. برای کشنوره های دیگر در خصوص آن کشنور مریوطه، تغییر کنند.							
لطفاً به شماره فنی روی پرجیسب ابزار الکتریکی خود توجه کنید. نامهای خاری ابزارهای الکتریکی مکن است متفاوت باشند.							

بیچ خرسکی 10 را برای تنظیم دسته کمکی بر عکس حرکت عقربه ساعت بچرخانید و دسته کمکی 11 را در به نوسان در آورده و به حالت دخواه در بیاورید. سپس بیچ خرسکی 10 برای تنظیم عمق سوراخ را با چرخاندن در جهت حرکت عقربه ساعت مجدد سفت کنید.

## نصب

## دسته کمکی (رجوع شود به تصویر A)

(GSB 13/GSB 13 RE/GSB 16/GSB 16 RE)

از ابزار الکتریکی خود فقط همراه با دسته کمکی 11 استفاده کنید.

شما میتوانید دسته کمکی 11 را به اندازه دخواه بچرخانید. بطوریکه بخوبی کار کرده و کمتر حسسه شوید.

نحوه تنظیم عمق سوراخ (رجوع شود به تصویر A)

بوسیله خط کش 12 جهت محدود ساختن و کنترل عمق سوراخ کاری لازم میتوان عمق مطلوب X سوراخ را تعیین کرد.

## موارد استفاده از دستگاه

این ابزار برقی برای دریل کاری ضریبه ای در آجر، بتون، سنگ، و همچنین سوراخ کاری در چوب، فلزات، سرامیک و مواد پلاستیکی مناسب است. دستگاههای مجهز به کنترل الکترونیکی و قابلیت چرخش راست گرد و چپ گرد برای پیچ کاری پیچ زنی و قلاؤبر کاری نیز مناسب میباشند.

## اجزاء مصور دستگاه

شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده میشود. مربوط به شرح و تصویر ابزار الکتریکی می باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- 1** سه نظام اتوماتیک \*
- 2** پوشش مهره (آدابنور) جلویی
- 3** پوشش مهره (آدابنور) عقبی
- 4** کلید انتخاب نوع عملکرد «دریل کاری / سوراخ کاری / دریل کاری ضریبه ای»
- 5** دکمه ثبت کلید قطع و وصل دستگاه
- 6** کلید قطع و وصل
- 7** کلید قابل چرخش تنظیم و انتخاب سرعت (GSB 16 RE)
- 8** کلید تغییر جهت چرخش (GSB 10 RE / GSB 13 RE / GSB 16 RE)
- 9** دکمه تعیین و تنظیم عمق سوراخ
- 10** پیچ خروسوکی برای تنظیم دسته کمکی
- 11** دسته کمکی \*
- 12** خط کش تنظیم کننده عمق \*
- 13** آچار سه نظام \*
- 14** سه نظام معمولی (دنده ای)
- 15** نگهدارنده یونیورسال (اباط) سریپچگوشتی \*
- 16** سریپچگوشتی \*
- 17** آچار آلن شنن گوش \*\*
- 18** آچار تخت \*\*

\* کلیه متعلقاتی که در تصویر یا در متن آمده است، در محدوده عرضه بطور استاندارد غیر باشند.

\*\* قابل خرید در بازار (همراه با دستگاه عرضه میشود)

- ◆ در صورت گیر کردن و بلوکه شدن ابزار، ابزار برقی (دستگاه) را فوراً خاموش کنید. در این حالت مواطن واکنش های شدید گشته اور باشید که باعث ضربه زدن دستگاه میشود. ابزار کار ممکن است در این حالات گیر کنند:
- در صورتیکه به ابزار برقی فشار بیش از حد وارد شود و یا
- ابزار به قطعه کار گیر کند.

◆ در صورتیکه بسته به نوع کارتان، امکان تماش ابزار الکتریکی با کابل های برق داخل ساختمان که قابل رویت نیستند و یا کابل خود دستگاه وجود داشته باشد، دستگاه را منحصراً از دسته و سطوح عایق دار آن نگهدازید. تاس با سیم و کابلی که هادی جریان برق است، می تواند در بخش های فلزی دستگاه نیز جریان برق تولید کند و باعث برق گرفتگی شود.

◆ ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم گرفته و جایگاه مطمئن برای خود انتخاب کنید. ابزار برقی را میتوان با دو دست بهتر و مطمئن تر بکار گرفت و آنرا هدایت کرد.

◆ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله چیزی نگهدازند یا با بوسیله گیره محکم شده باشد. در اینصورت قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود. تا اینکه بوسیله دست نگهداشته شود.

◆ محل کار خود را تمیز نگهدازید. مخلوط شدن مواد با یکدیگر بسیار خطرناک است. گرد فلزات سبک، ممکن است باعث حریق و یا انفجار شود.

◆ قبل از کنار گذاشتن دستگاه صبر کنید تا ابزار الکتریکی از کار بایستد. ابزار قرار گرفته روی دستگاه ممکن است به قطعه کار گیرکرده و کنترل ابزار برقی از دست شما خارج شود.

◆ در صورتیکه کابل ابزار برقی آسیب دیده باشد، از آن استفاده نکنید. از تعاس با کابل آسیب دیده خود داری گردد و در صورت آسیب دیدن کابل دستگاه در حین کار، موشاخه اتصال را از داخل پریز برق ببرون آوید. کابل های آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش میدهند.

## تشریح عملکرد دستگاه

کلیه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

لطفاً صفحه تا شده این دفترچه راهنمای را که حاوی تصویر دستگاه است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه راهنمای آنرا باز نگهدازید.



(f) ابزار برش را تیز و تمیز نگهادارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر درقطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.

(g) ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای مواد کاری که برای آن درنظر گرفته نشده است. می تواند شرایط خطرناکی را منجر شود.

### 5 سروپیس

(a) برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که اینمی دستگاه شما تضمین گردد.

## راهنمائی های اینمی برای این دستگاه

### GSB 13 / GSB 13 RE / GSB 16 / GSB 16 RE

﴿ از دسته یکمکی که به همراه ابزار الکتریکی ارسال میشود. استفاده کنید. از دست دادن کنترل شما روی ابزار برقی ممکن است جراحاتی را منجر گردد. ﴾

﴿ ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم گرفته و جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کنید. ابزار برقی را میتوان با دو دست بهتر و مطمئن تر بکار گرفت و آنرا هدایت کرد. ﴾

### GSB 10 / GSB 10 RE / GSB 13 / GSB 13 RE / GSB 16 / GSB 16 RE

﴿ هنگام استفاده از دریل ضریب ای از گوشی اینمی استفاده کنید. صدای بلند میتواند به شنواری شما لطمہ وارد کند. ﴾

﴿ برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت های تأسیسات و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با کابل بر قرآن است باعث اتشسوزی و برق گرفتگی شود. ابراد و آسیب دیدگران لوله گاز میتواند انفجار ایجاد کرده و سوراخ شدن لوله آب باعث ایجاد خسارت میشود. ﴾

(e) وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیرمنتظره بهتر خنثی کنترل داشته باشید.

(f) لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های فراخ و حمل زینت آلات خود داری کنید. موهای لباس و دستکشها را از بخش های درحال چرخش دستگاه دور نگهادارید. لباس های فراخ، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های درحال چرخش دستگاه گیرگنند.

(g) در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا سیله جذب زائده را به دستگاه نصب کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل نصب و درست استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مصنوبیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

### 4 استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن

(a) از وارد کردن فشنار زیاد روی دستگاه خود داری کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و یا اطمینان بیشتر استفاده کنید.

(b) در صورت ایجاد رکلید قطع و وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد، خطربنگ بوده و باید تعمیر شوند.

(c) قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا باطری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات بینشگری اینمی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می کند.

(d) ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهادارید. اجازه ندهید که افراد نا وارد یا اشخاص که این دفترچه راهنمای را نخواهند اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی خوبی خطربنگ است.

(e) از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می باشد.

## راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای الکتریکی

### ! هشدار

همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را بخوانید. استباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هرجا درین راهنمای «ابزار الکتریکی» صحبت میشود. منظور ابزارهای الکتریکی (بسیم برق) و یا ابزارهای الکتریکی باطری دار (بدون بسیم برق) می باشد.

### (1) ایمنی محل کار

**a** محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

**b** با ابزار الکتریکی در محیط هائی که در آن خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و غبارهای محترقه باشد، کار نکنید. ابزارهای الکتریکی جرقه هایی ایجاد میکنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و بخارهای موجود درها شوند.

**c** هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

### (2) ایمنی الکتریکی

**a** دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی را کم کنند.

**b** از ماس بدنی با قطعات دارای سیم اتصال به زمین (ارت شده) مانند لوله، شفافی، اجاق برقی و یخچال خود داری کنید. در صورتیکه بدن شما با سیم دارای اتصال به زمین (ارت شده) تماس پیدا کند، خطر برق گرفتگی بیشتر خواهد شد.

**c** دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

**d** از سیم دستگاه برای کارهایی چون حمل ابزار الکتریکی، اوزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متجرک دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

**e** در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های رابط مناسب برای محیط باز خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

**f** در صورت لزوم کار با ابزار الکتریکی در محیط و اماکن مرتبط، در اینصورت باید از یک کلید قطع کننده اتصال با زمین استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشی زمین خط برق گرفتگی را کمتر می کند.

### (3) رعایت ایمنی اشخاص

**a** حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در صورت خستگی یا در صورتیکه مواد مخدوش، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بین توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

**b** از جزئیات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید. استفاده از جزئیات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفشهای ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر مرجوح شدن را تقلیل میدهد.

**c** مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیافتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

**d** قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آچارها را از روی دستگاه ببردازید. ابزار و آچارهایی که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.