



CODICE PRODOTTO: 1008000  
**Kit ricambi - Impact/Impact  
H/Radio/Radio HV/Electo  
/Electo H**



## Presentazione generale

**Reference Number**

1008000

**Gamma**

Cuffie antirumore

**Marchio**

Howard Leight by Honeywell

**Marchio precedentemente noto come**

BILSOM

**Settore**

- Agricoltura • Esercito e Difesa • Ambiente ATEX • Industria meccanica / metalmeccanica • Aeroporti
- Edilizia e Costruzioni • Catering / mense • Industria chimica e farmaceutica • Energia • Vigili del Fuoco
- Pesca • Industria alimentare • Fonderia • Industria del vetro • Area Verde • Polizia e Carabinieri
- Pulizia Industriale • Industria siderurgica • Logistica • Manutenzione • Sanità • Acciaio inox
- Settore minerario • Industrie cartiere • Petrolchimica • Industrie grafiche • Servizi
- Telecomunicazioni • Industrie tessili • Trasporti • Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate • Saldatura • Industrie del legno • Laboratorio
- Cantieri navali • Industria generica • Pubblica Amministrazione • Offshore

**Utilizzo del prodotto**

Kit ricambi per Impact/Impact H/Radio/Radio HV/Electo/Electo H

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

Aumenta il rendimento e la durata delle cuffie Per un utilizzo generale, si raccomanda la sostituzione ogni 6 mesi I cuscinetti a scatto rendono la sostituzione facile e rapida.

**Vantaggi**

Include un paio di cuscinetti a scatto e un paio di imbottiture in schiuma esclusivamente per Impact/Impact H/Radio/Radio HV/Electo/Electo H.

## Descrizione tecnica

**Tipologia cuffie**

None

**Altro materiale**

PVC, PUR-E, Poliestere

**Design dielettrico**

Sì

**Colore**

Nero

**Batterie necessarie**

None

**Amplificazione del suono**

No

**Radio AM/FM**

No

**Funzione di spegnimento automatico**

No

**Jack di ingresso audio**

No

**Alta visibilità**

No

## Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

0

## Manutenzione

**Ciclo di vita**

I cuscinetti devono essere sostituiti periodicamente per mantenere la massima attenuazione. Seguire le seguenti istruzioni per la sostituzione dei cuscinetti e delle imbottiture di schiuma. Per un uso generale - I cuscinetti e le imbottiture di schiuma devono essere sostituiti ogni 6 mesi. Per un uso intenso e in condizioni umide/drastiche - I cuscinetti e le imbottiture devono essere sostituiti ogni 3 mesi. In caso di evidente rottura o dispersione, i cuscinetti e le imbottiture devono essere sostituiti immediatamente.



# Dichiarazione di conformità CE

**Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:**

Honeywell Safety Products Europe

**Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:**

Designazione: Kit ricambi - Impact/Impact H/Radio/Radio HV/Electo/Electo H

Riferimento: 1008000

Normative:

**Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:**

N/A

**Consegnata da:**

Redatta in , in data 10/06/2015

**Per:**

**Divisione:** Protezione dell'udito

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)