



## Génération WT par Weller

La série Weller WT vous propose la nouvelle génération de stations de soudage, toutes accompagnées d'une large gamme de fonctionnalités pour le soudage à la main.

En outre, RS vous offre l'intégralité de la sélection de fers à souder, d'accessoires et d'unités d'extraction de fumée zero smog® compatibles. Réponse de puissance Silver Line

	90 W	150 W
<b>Unité d'alimentation pour soudage WT 1 à un canal</b> Code Commande <a href="#">122-7912</a> Type de fiche mâle : Type F et Type G		
<b>Unité d'alimentation pour soudage WT 1H à un canal</b> Code Commande <a href="#">122-7913</a> Type de fiche mâle : Type F et Type G		
<b>KIT WTP 90   FER À SOUDER 90 W</b> Le fer haute-technologie pour une utilisation universelle avec pannes à réponse de puissance. Code Commande <a href="#">122-7915</a>		
<b>KIT WP 65   FER À SOUDER 65 W</b> Pour les applications délicates et de petite taille. Code Commande <a href="#">764-2935</a>		
<b>KIT WP 80   FER À SOUDER 80 W</b> Distance de la panne au manche réduite pour toutes les application de soudage standard. Code Commande <a href="#">611-9807</a>		
<b>KIT WSP 80   FER À SOUDER 80 W</b> Pour toutes les application de soudage standard. Code Commande <a href="#">307-8270</a>		
<b>WP 120   FER À SOUDER 120 W</b> Pour les joints de soudure de plus grande taille. Fer à souder : Code Commande <a href="#">512-837</a> Support de sécurité : Code Commande <a href="#">505-2208</a>		
<b>WSP 150   FER À SOUDER 150 W</b> Fer à souder: Code Commande <a href="#">361-0846</a> Support de sécurité: Code Commande <a href="#">186-258</a>		
<b>KIT WTA 50   2 BRUCELLES DE DESSOUDAGE 25 W</b> 2 x 25 W, pour des travaux de dessoudage en toute sécurité. Code Commande <a href="#">359-7181</a>		
<b>FE 75   FER À SOUDER 75 W</b> Pour l'extraction de panne. Code Commande <a href="#">405-3395</a>		
<b>WHP 80   PLAQUE DE CHAUFFAGE 80 W</b> Plaque de préchauffage. Code Commande <a href="#">321-8973</a>		
<b>WSB 80   BAIN DE SOUDURE 80 W</b> Raccordable à toutes les stations numériques Weller 80 W. Code Commande <a href="#">361-5504</a>		
<b>WSB 150   BAIN DE SOUDURE 150 W</b> Connectable à toutes les stations Weller 150 W. Code Commande <a href="#">610-9440</a>		
<b>KIT TL ZERO SMOG®</b> Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à deux postes de travail. Code Commande <a href="#">124-0173</a>		
<b>KIT EL ZERO SMOG®</b> Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à deux postes de travail. Code Commande <a href="#">100-0147</a>		
<b>KIT 4V ZERO SMOG®</b> Unité d'extraction de fumée pour les extractions de volume, pour jusqu'à quatre postes de travail. Code Commande <a href="#">763-2244</a>		

