



**Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Foglio d'istruzioni**





16-Way Modular Patch Panels **GB**

16-polige modulare Datenstecktafeln **D**

Paneles de conexión modulares de 16 vías **E**

Raccoglitori modulari di connettori a 16 poli **I**

Figures / Abbildung / Figura



RS Stock No.

445-920, 445-936, 445-942
445-958, 445-964, 445-970

Socket module/panel assembly

Assemble socket modules to panels as shown in fig. 1. Socket modules may be mounted in any panel (1 to 2mm thickness) hole size 24.1 x 16.1mm. Use RS hole cutter, RS stock no. 545-367.

Wire termination

Terminate wires in the range 20 - 26 a.w.g. using RS punch down tools, RS stock no. 470-487 or 470-128 as shown in fig. 2.

Panel wiring with outriggers

Fit the outriggers in the position to be occupied by the patch panel, securing the outriggers using screws A see fig. 3. Resting the patch panel on the outriggers, tighten screws B to hold the panel firmly. Wire the panel as shown in fig. 3 using the anchor loops to route the wire through the central slot in the panel. Use cable ties as appropriate.

With the outriggers removed, mount the panel to the racking and fit the rear cover over the back of the panel to protect wires.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.

D

RS Best-Nr.

445-920, 445-936, 445-942
445-958, 445-964, 445-970

Buchsenmodul/Tafelzusammenbau

Buchsenmodule wie in Bild 1 gezeigt in Stecktafel einbauen. Buchsenmodule können in eine beliebige Stecktafelöffnung (Tafeldicke 1 - 2 mm) mit den Maßen 24,1 x 16,1 mm eingesetzt werden. Zum Herstellen der Öffnung die Schneidvorrichtung mit der RS Best.-Nr. 545-367 benutzen.

Leitermontage

Leiter von 20 - 26 awg wie in Bild 2 gezeigt mit dem RS Stanzwerkzeug (RS Best.-Nr. 470-487) montieren.

Kabelverlegung mit Montagehalterung

Montagehalterung am späteren Standort der Stecktafel positionieren und mit Schrauben A befestigen (siehe Bild 3). Die Stecktafel auf die Montagehalterung legen und die Tafel durch Anziehen der Schrauben B befestigen. Kabel in Stecktafel wie in Bild 3 gezeigt verlegen, dabei die Drähte mit Hilfe der entsprechenden Befestigungsschlaufen durch die mittlere Tafelöffnung führen. Gegebenenfalls Kabelbinder verwenden.

Montagehalterung entfernen, die Stecktafel auf dem Tafelgestell montieren und zum Schutz der Drähte die Abdeckung über die Rückseite der Stecktafel passen.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.

E

Código RS.

445-920, 445-936, 445-942
445-958, 445-964, 445-970

Montaje de panel con módulo de zócalos

Monte los módulos de zócalo en los paneles tal como se indica en la figura 1. Los módulos pueden montarse en cualquier panel (de espesor entre 1 y 2 mm) con un tamaño de abertura de 24,1 x 16,1 mm. Utilice el cortador de orificios código RS 545-367.

Terminación de los hilos

Termine los hilos de sección entre 20-26 a.w.g. utilizando las herramientas de terminación RS, código RS 470-487 ó 470-128, tal como se indica en la figura 2.

Cableado del panel con pestañas de anclaje

Coloque las pestañas de anclaje en la posición que vaya a ocupar el panel de conexiones, sujetándolas mediante los tornillos A (figura 3). Apoyando el panel de conexiones sobre las pestañas de anclaje, apriete los tornillos B para sujetar firmemente el panel. Efectúe el cableado del panel tal como se indica en la figura 3, utilizando los bucles de anclaje para conducir el hilo a través de la ranura central del panel. Emplee las bridas de cable que sea preciso.

Una vez quitadas las pestañas de anclaje, monte el panel en el bastidor y coloque la tapa posterior sobre la parte trasera del panel para proteger los hilos.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.

I

RS Codici.

445-920, 445-936, 445-942
445-958, 445-964, 445-970

Montaggio del pannello/modulo per presa

Montare i moduli per presa sui pannelli, come mostrato in Fig. 1. I moduli per presa possono essere montati su qualsiasi pannello (da 1 a 2 mm di spessore) con fori di 24,1 x 16,1 mm. Usare la punzonatrice codice RS 545-367.

Terminazione del filo

Terminare i fili con spessore compreso tra 20 e 26 awg usando attrezzi di punzonatura RS, codice RS 470-487 o 470-128, come mostrato in Fig. 2.

Cablaggio del pannello con intelaiature

Installare le intelaiature nella posizione destinata al raccoglitore e fissarle usando le viti A (vedi Fig. 3). Con il raccoglitore appoggiato sulle intelaiature, serrare le viti B per bloccare il pannello. Cablare quest'ultimo come mostrato in Fig. 3, usando gli anelli di fissaggio per far passare il filo attraverso la fessura centrale nel pannello. Usare le fascette per cavi come appropriato.

Con le intelaiature staccate, montare il pannello alla rastrelliera e installare il coperchio posteriore sul retro del pannello per proteggere i fili.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.