

MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (8 PZ)

519 M 098HYB8

PROMO

- Per messa in sicurezza auto ibride ed elettrice



Dettagli famiglia

Codice

LxPxH mm

U05191031

415x188x45

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



098 3/8 - Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V

3

8-10-12



098 A 3/8 - Cricchetto reversibile 1000 V

1

-



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	098 B 3/8 - Prolunghe 1000 V	1	150
	081 EX - Pinze isolate a becchi mezzotondi lunghissimi dritti 1000 V	1	200
	091 - Giraviti per viti con intaglio 1000 V	1	1x5,5x125
	091 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS® 1000 V	1	2x125
	519 M 098HYB8V - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-

Serie / Configurazioni

Articoli

	495 098HYB - Assortimento per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE (20 pz) - 1 cassetto
	495 HYB133 - Assortimento per AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE e MANUTENZIONE ORDINARIA (133 pz) - 4 cassetti

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.