

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE

235 1/2 EN

ISO 2725-1



- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	 Bocca esagonale mm	b mm	L mm
U02352103	8	13,1	36
U02352104	9	13,8	36
U02352105	10	15,3	36
U02352106	11	16,5	36
U02352107	12	17,8	36
U02352108	13	18,9	36
U02352109	14	20,2	36
U02352110	15	21,4	36
U02352111	16	22,6	36
U02352112	17	24,1	36

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	 Bocca esagonale mm	b mm	L mm
U02352113	18	25,4	36
U02352114	19	26,6	36
U02352115	20	27,4	36
U02352116	21	29,1	38
U02352117	22	30,4	38
U02352118	23	31,6	38
U02352119	24	32,7	38
U02352120	25	34,1	38
U02352121	26	35,4	38
U02352122	27	36,6	44
U02352123	28	37,9	44
U02352124	29	38,7	44
U02352125	30	40,4	44
U02352127	32	42,5	44
U02352129	34	44,9	44

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

*Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.*

Articoli



235 1/2 EN/C22 - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (22 pz)



235 1/2 EN/S15 - Serie di 15 chiavi a bussola esagonali



235 1/2 EN/SE15 - Serie di 15 chiavi a bussola esagonali




235 1/2 EN/SE23 - Serie di 23 chiavi a bussola esagonali



235 RP2 - Ripiano bussole (150 pz)



235 RP3 - Ripiano bussole (56pz)



273 1/2 Q/SE9 - Chiave a T snodata con 8 bussole esagonali



496 A1 - Assortimento BASE (47 pz)



5003/609M - Matrix - Assortimento di bussole esagonali e accessori da 1/4 - 1/2 (60 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519 M 612CLA - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519 M 612CLB - Modulo in spugna bicolore assortito (35 pz)



519 M 613CEA - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)



519 M 613CEB - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)



519/235CEN - Modulo in termoformato assortito (22 pz)



519/604CEAD - Modulo in termoformato assortito (15 pz)



519/604CEAK - Modulo in termoformato assortito (15 pz)



519/604CEB - Modulo in termoformato assortito (15 pz)



519/605CEA - Modulo in termoformato assortito (19 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519/605CEB - Modulo in termoformato assortito (19 pz)



519/606ACEA - Modulo in termoformato assortito (30 pz)



519/606ACEB - Modulo in termoformato assortito (30 pz)



519/606CEA - Modulo in termoformato assortito (23 pz)



519/606CEAK - Modulo in termoformato assortito (23 pz)



519/606CEB - Modulo in termoformato assortito (23 pz)



519/606CEBP - Modulo in termoformato assortito (23 pz)



519/607ACEA - Modulo in termoformato assortito (56 pz)



519/607ACEB - Modulo in termoformato assortito (56 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519/607CEA - Modulo in termoformato assortito (30 pz)



519/607CEB - Modulo in termoformato assortito (30 pz)



519/607ICEA - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/607ICEB - Modulo in termoformato assortito (49 pz)



519/613CEA - Modulo in termoformato assortito (22 pz)



519/613CEB - Modulo in termoformato assortito (22 pz)



6002 H1A - Ripiano porta-bussole assortito (214 pz)



604 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)



604 1/2 EAK - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



604 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)



604 1/2 ED - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (15 pz)



605 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)



605 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (19 pz)



606 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)



606 1/2 EAK - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)



606 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)



606 1/2 EBP - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)



606 1/4-1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



606 1/4-1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)



607 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (25 pz)



607 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (30 pz)



607 1/4-1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)



607 1/4-1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (56 pz)



607 I 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



607 I 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (48 pz)



608 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)



608 1/2 EB - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



609 1/2 EB - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali (21 pz)



609 1/2 EBP - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali (21 pz)



612 1/2 CLA - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)



612 1/2 CLB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali e poligonali (35 pz)



612 1/2 EA - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (23 pz)



612 1/2 EB - Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali (23 pz)



630 CN - Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione auto (18 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.