



Instruction Leaflet
Bedienungsanleitung
Hojas de instrucciones
Feuille d'instructions
Foglio d'istruzioni
Betjeningsvejledning
Instructies
Instruktionsfolder

LCD Thermometer/clock **GB**

LCD Thermometer/Zeitgeber **D**

Termómetro y reloj LCD **E**

Thermomètre/horloge à cristaux liquides **F**


Termometro/orologio a cristalli liquidi **I**

LCD termometer/ur **DK**

Thermometer/klok met LCD-scherm **NL**

Termometer/klocka med LCD **SE**

Figures / Abbildung / Figura / Figurer / Afbeeldingen





Specification

Thermometer	Range	Resolution	Accuracy (0 to 40°C)
Internal sensor	-10°C to +60°C	0.1°C	±1°C
External sensor probe	-20°C to +70°C	0.1°C	±1°C
Clock			
Time keeping			±0.5 secs per day

Specified at a battery voltage of 1.5V and an ambient of 25°C.

Selection of internal sensor or external sensor probe

This thermometer with two sensors as shown in figure 1. To display the temperature of the internal sensor the selector switch shown must be switched to the IN position and to display the temperature of the external sensor probe, the switch must be in the OUT position. The lead for the external sensor is normally kept behind the battery cover. This cover can be released by gently levering the tab located over the word "BATTERY".

Setting of the temperature alarms

Slide down the lower half of the front casing to expose the switch panel.

Ensure the SET/LOCK switch is in the SET position and whilst holding the HI button down, the upper alarm temperature can be set by pushing the M button until the desired temperature is reached. The display will only increment so it will be necessary to cycle through the maximum temperature to set the alarm to a lower value. "HI" will now be displayed indicating the alarm is set. To cancel or re-set the alarm, push HI and H buttons simultaneously (with the SET/LOCK switch in the SET position).

The low alarm is set on the same way except the LO button is pushed instead of the HI button and LO legend will appear when the low alarm is set.

When the alarms are set as required put the SET/LOCK switch into the LOCK position. The / switch must be in position for the alarm tone to sound.

Both High and Low alarms can be used simultaneously and when the set points are reached, the alarm sounds for 5 seconds or until the alarm condition is over (whichever is shorter).

Both alarms can be disabled by putting the / switch into the position.

Setting of the time

Open the lower half of the front as above. With the TIME button depressed, the clock can be set by pushing the H button for hour advance and the M button for the minute advance. Holding the H or M buttons down will result in rapid advance of the digits.

Battery replacement

Open the battery compartment by gently levering the tab above the word BATTERY to expose the battery.

Replace with a AAA size cell such as RS stock 591-657.

Stand and clip

A desk stand can be accessed by levering out one tab at the bottom of the rear of the case. The pocket clip can be opened by depressing it near the top.

Important

Before use open the battery compartment and remove the battery insulating paper tag. Ensure battery is re-fitted correctly and close the battery compartment. The unit is now ready for use.

RS Components shall not be liable for any liability or loss of any nature (howsoever caused and whether or not due to RS Components' negligence) which may result from the use of any information provided in RS technical literature.



RS Best-Nr.

612-849

Technische Daten

Thermometer	Meßbereich	Auflösungsvermögen	Genauigkeit (0 bis 40°C)
Interner Sensor	-10°C bis +60°C	0,1°C	± 1°C
Externe Sensorsonde	-20°C bis +70°C	0,1°C	± 1°C
Zeitgeber			
Zeitmeßgenauigkeit			±0,5 Sekunden/Tag

Die Daten verstehen sich bei einer Batteriespannung von 1,5 V und einer Umgebungstemperatur von 25°C.

Verwendung von internem Sensor oder externer Sensorsonde

Das Thermometer ist mit zwei Sensoren ausgestattet (siehe Bild 1). Zur Anzeige der Temperatur des internen Sensors muß der Sensorschalter eingeschaltet ('IN'), zur Anzeige der Temperatur an der externen Sensorsonde ausgeschaltet ('OUT') sein. Die Zuleitungen der Sensorsonde sind normalerweise unter dem Batteriedeckel untergebracht. Der Deckel kann durch vorsichtiges Hochdrücken der Lasche über der Aufschrift 'BATTERY' geöffnet werden.

Einstellen der Temperaturalarme

Untere Hälfte der Gehäusevorderseite nach unten schieben. Hierdurch werden die Bedienelemente sichtbar.

Der SET/LOCK-Schalter muß in SET-Position stehen. Bei gedrückter HI-Taste solange die M-Taste drücken, bis der gewünschte Wert für den oberen Temperaturalarm angezeigt wird. Da die Anzeige nur nach oben zählt, muß zur Einstellung eines niedrigeren Alarmwerts die gesamte Temperaturskala durchlaufen werden. Das Erscheinen des Hinweises "HI" zeigt an, daß der Alarm eingestellt ist. Um den Alarm abzuschalten oder neu einzustellen, gleichzeitig die Tasten HI und H drücken (SET/LOCK-Schalter in SET-Position).

Der untere Alarmgrenzwert wird genauso eingestellt, mit dem Unterschied, daß hierbei anstatt der HI- die LO-Taste gedrückt und nach Einstellung "LO" angezeigt wird.

Nach Einstellung der Alarmgrenzwerte den SET/LOCK-Schalter auf LOCK stellen. Damit ein Alarmton ausgelöst werden kann, muß der / Schalter in -Stellung stehen.

Der obere und untere Temperaturalarm können gleichzeitig aktiviert sein; bei Erreichen der Grenzwerte ertönt der Alarm solange, bis der Alarmzustand beendet ist - höchstens jedoch 5 Sekunden.

Durch Umschalten des / -Schalters auf - Position werden beide Alarmer deaktiviert .

Einstellen der Zeit

Untere Hälfte der Gehäusevorderseite wie beschrieben öffnen. Bei gedrückter TIME-Taste kann die Zeit eingestellt werden: Durch Drücken von H wird die Stundenanzeige, durch Drücken von M die Minutenanzeige durchlaufen. Durch gleichzeitiges Drücken von H und M erfolgt ein Schnelldurchlauf.

Auswechseln der Batterie

Batteriefach durch vorsichtiges Hochdrücken der Lasche über der Aufschrift 'BATTERY' öffnen.

Verwendet wird eine Mikrobatterie, z. B. RS Best.-Nr. 591-657.

Tischständer und Taschenclip

Zum Aufstellen des Geräts kann eine Lasche unten an der Gehäuserückseite herausgezogen werden. Zum Aufklappen des Taschenclips oben auf den Clip drücken.

Achtung

Vor dem Gebrauch das Batteriefach öffnen und das Batterieisoliertpapier herausnehmen. Batterie wieder richtig einsetzen und Batteriefach schließen. Damit ist das Gerät einsatzbereit.

RS Components haftet nicht für Verbindlichkeiten oder Schäden jedweder Art (ob auf Fahrlässigkeit von RS Components zurückzuführen oder nicht), die sich aus der Nutzung irgendwelcher der in den technischen Veröffentlichungen von RS enthaltenen Informationen ergeben.



Especificaciones

Termómetro	Margen	Resolución	Precisión (0 a 40°C)
Sensor interno	-10°C a +60°C	0,1°C	±1°C
Sensor exterior	-20°C a +70°C	0,1°C	±1°C
Reloj			
Precisión			±0,5s/día

Los datos especificados corresponden a una tensión de batería de 1,5V y a una temperatura ambiente de 25°C.

Selección del sensor interno o de la sonda sensora externa




Este termómetro está equipado con dos sensores, tal como puede verse en la figura 1. Para presentar la temperatura del sensor interno es preciso poner el selector en la posición IN, y para presentar la temperatura de la sonda sensora externa, el selector ha de estar en la posición OUT. El cable del sensor exterior se guarda normalmente detrás de la tapa de la batería. Esta tapa puede soltarse apalancando con cuidado la lengüeta situada encima de la palabra "BATTERY".

Ajuste de las alarmas de temperatura




Deslice hacia abajo la mitad inferior de la caja delantera para dejar al descubierto el cuadro de mandos.

Cerchiórese de que el conmutador SET/LOCK está en la posición SET, y mientras tiene pulsado el botón HI podrá ajustar la temperatura alta, pulsando el botón M hasta alcanzar la temperatura deseada. La pantalla solamente cambia en aumento, de modo que para ajustar una temperatura más baja hay que recorrer el ciclo completo, pasando por la temperatura más alta hasta llegar a la temperatura más baja. En la pantalla aparecerá el símbolo "HI", indicando que está ajustada la alarma. Para borrar o reinicializar la alarma, pulse simultáneamente los botones HI y H (estando el selector SET/LOCK en la posición SET).

La alarma baja se ajusta de la misma manera utilizando el botón LO en lugar del botón HI, y cuando se haya fijado la alarma baja aparecerá en la pantalla el símbolo LO.

Cuando se han fijado las alarmas debe ponerse el conmutador SET/LOCK en la posición LOCK. Para que suene la alarma es preciso que el conmutador  /  esté en la posición .

Ambas alarmas (alta y baja) pueden utilizarse simultáneamente, y cuando se alcance cualquiera de los puntos fijos, la alarma sonará durante 5 segundos o hasta que haya pasado la situación de alarma (de los dos períodos de tiempo, el más corto).

Ambas alarmas pueden silenciarse poniendo el conmutador  /  en la posición .

Puesta en hora del reloj

Abra la mitad inferior del frontal, tal y como se indica más arriba. Estando pulsado el conmutador TIME, se puede poner en hora el reloj pulsando el botón H para avanzar las horas y el botón M para avanzar los minutos. Si se mantiene pulsado el botón H o M se obtendrá el avance rápido de los dígitos correspondientes.

Sustitución de la batería

Abra el compartimiento de la batería apalancando con cuidado la lengüeta que hay encima de la palabra BATTERY para dejar al descubierto la batería.

Sustitúyala por una pila tamaño AAA, del tipo código RS 591-657.

Soporte y clip

El soporte de mesa se puede abrir apalancando la lengüeta en la parte inferior de la carcasa trasera. El clip para llevar el aparato en el bolsillo puede abrirse apretándolo hacia la parte superior.

Importante

Antes de comenzar a usar el aparato, abra el compartimiento de la batería y retire el papel aislante de la batería. Cerchiórese de que la batería se vuelve a colocar en la posición correcta, y cierre el compartimiento de la batería. La unidad está lista para su uso.

RS Components no será responsable de ningún daño o responsabilidad de cualquier naturaleza (cualquiera que fuese su causa y tanto si hubiese mediado negligencia de RS Components como si no) que pudiese derivar del uso de cualquier información incluida en la documentación técnica de RS.

F**Code commande RS.**

612-849

Caractéristiques

Thermomètre	Plage de mesure	Résolution	Précision (de 0 à 40°C)
Capteur interne	-10 à +60°C	0,1°C	±1°C
Sonde externe du capteur	-20 à +70°C	0,1°C	±1°C
Horloge Maintien de l'heure			± 0,5 s par jour

Caractéristiques à une tension de pile de 1,5 V et une température ambiante de 25°C.

Sélection du capteur interne ou de la sonde externe



Ce thermomètre possède deux capteurs, comme le montre la figure 1. Pour afficher la température du capteur interne, placez le sélecteur dans la position IN ; pour la température de la sonde externe, placez-le dans la position OUT. La ligne de la sonde externe reste normalement derrière le couvercle du compartiment de la pile. Pour enlever ce couvercle, faites doucement levier sur la patte située au-dessus du mot « BATTERY ».

Réglage des alarmes de température




Faites glisser la moitié inférieure du panneau avant pour découvrir le pavé de touches.

Vérifiez que le sélecteur SET/LOCK se trouve dans la position SET. Tout en maintenant la touche HI enfoncée, réglez la température d'alarme supérieure en appuyant sur la touche M jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche. L'afficheur peut seulement incrémenter la valeur, et il faut donc aller jusqu'au maximum et reprendre l'augmentation pour régler l'alarme à une valeur inférieure à celle affichée. « HI » s'affiche alors pour indiquer que l'alarme est réglée. Pour annuler ou redéfinir l'alarme, appuyez en même temps sur les touches HI et H (le sélecteur SET/LOCK doit se trouver dans la position SET).

L'alarme basse se règle de la même manière, mais en appuyant sur la touche LO au lieu de HI. La mention LO apparaît lorsque la limite est définie.

Une fois les alarmes définies, passez le sélecteur SET/LOCK dans la position LOCK. Le commutateur  /  doit se trouver dans la position de sonnerie.

Les alarmes hautes et basses peuvent être utilisées simultanément. Lorsque l'une des limites est atteinte, l'alarme sonne pendant 5 secondes, ou jusqu'à ce que la condition d'alarme soit terminée (si elle dure moins de 5 secondes).

Les deux alarmes peuvent être désactivées en passant le sélecteur  /  dans la  position.

Réglage de l'heure

Ouvrez le bas du panneau avant de la manière décrite précédemment. Pour régler l'horloge, enfoncez la touche TIME puis appuyez sur la touche H pour avancer les heures et sur la touche M pour avancer les minutes. Pour faire défiler rapidement les chiffres, maintenez H ou M enfoncé.

Remplacement de la pile

Ouvrez le compartiment de la pile en faisant doucement levier sur la patte située au-dessus du mot « BATTERY ».

Remplacez la pile par une autre pile AAA, par exemple code commande **RS** 591-657.

Socle et pince

Pour déplier le socle, faites pression sur une patte derrière le bas du boîtier. Pour ouvrir la pince de poche, appuyez sur son extrémité supérieure.

Important :

Avant d'utiliser l'appareil, ouvrez le compartiment de la pile et retirez la bande de papier isolante. Vérifiez que la pile est bien en place et refermez le compartiment. L'appareil est prêt à fonctionner.

La société RS Components n'est pas responsable des dettes ou pertes de quelle que nature que ce soit (quelle qu'en soit la cause ou qu'elle soit due ou non à la négligence de la société RS Components) pouvant résulter de l'utilisation des informations données dans la documentation technique de **RS**.



Specifiche tecniche

Termometro	Campo	Risoluzione	Precisione (da 0 a 40°C)
Sensore interno	da -10°C a +60°C	0,1°C	± 1°C
Sonda sensore esterno	da -20°C a +70°C	0,1°C	± 1°C
Orologio			
Precisione			±0,5 sec/giorno

Dati basati su una tensione di batteria di 1,5 V e una temperatura ambiente di 25°C.

Selezione del sensore interno o della sonda sensore esterno




Questo termometro è provvisto di due sensori come mostrato in Figura 1. Per visualizzare la temperatura del sensore interno, impostare il selettore mostrato sulla posizione IN; per visualizzare la temperatura della sonda sensore esterno, il selettore deve invece trovarsi nella posizione OUT. Il cavo del sensore esterno è normalmente situato dietro lo sportellino della batteria. Per aprire lo sportellino, far delicatamente leva sulla linguetta situata sopra la parola "BATTERY".

Impostazione degli allarmi di temperatura




Abbassare la metà inferiore dell'involucro anteriore per rivelare il pannello degli interruttori.

Accertarsi che l'interruttore SET/LOCK sia nella posizione SET. Per impostare l'allarme per la temperatura alta, tenere premuto il pulsante HI e premere il pulsante M fino a raggiungere la temperatura desiderata. Il display mostra solo incrementi, per cui sarà necessario avanzare oltre la temperatura massima per stabilire un allarme di temperatura più basso. Quando compare la dicitura "HI", l'allarme è impostato. Per annullare o resettare l'allarme, premere simultaneamente i pulsanti HI e H (con l'interruttore SET/LOCK nella posizione SET).

L'allarme di bassa temperatura va impostato nello stesso modo, eccetto che si deve premere il pulsante LO invece di HI. Quando l'allarme è impostato, compare la dicitura LO.

Quando gli allarmi sono impostati nel modo desiderato, regolare l'interruttore SET/LOCK nella posizione LOCK. Perché si senta l'allarme, l'interruttore  /  deve essere nella posizione .

Gli allarmi High e Low possono essere usati simultaneamente; quando si raggiungono i punti di funzionamento, l'allarme suona per 5 secondi o finché dura la condizione di allarme (qualunque sia il periodo più breve).

Entrambi gli allarmi vengono disabilitati impostando l'interruttore  /  nella posizione .

Impostazione dell'ora

Aprire la metà inferiore del pannello anteriore, come indicato in precedenza. Per regolare l'orologio, tenere premuto il pulsante TIME e premere il pulsante H per l'avanzamento dell'ora e M per l'avanzamento dei minuti. Per l'avanzamento rapido delle cifre, tenere premuto il pulsante H o M.

Sostituzione della batteria

Aprire il vano batteria facendo delicatamente leva sulla linguetta sopra la parola BATTERY.

Inserire una pila formato AAA (RS Codici 591-657).

Base di appoggio e gancio per tasca

Per attivare la base di appoggio, estrarre la linguetta posta in fondo al retro dell'involucro. Per aprire il gancio per tasca, fare pressione sulla cima dello stesso.

Importante

Prima dell'uso, aprire il vano batteria e togliere la linguetta isolante di carta. Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente e chiudere il vano. L'unità è ora pronta per l'uso.

La RS Components non si assume alcuna responsabilità in merito a perdite di qualsiasi natura (di qualunque causa e indipendentemente dal fatto che siano dovute alla negligenza della RS Components), che possono risultare dall'uso delle informazioni fornite nella documentazione tecnica.



RS Varenr

612-849

Specifikationer

Termometer	Område	Opløsning	Nøjagtighed (0 til 40°C)
Indvendig føler	-10°C til +60°C	0,1°C	±1°C
Udvendig følersonde	-20°C til +70°C	0,1°C	±1°C
Ur			
Præcision			±0,5 sek. pr. dag

Angivet ved en batterispænding på 1,5V og en omgivelsestemperatur på 25°C.

Valg mellem indvendig føler eller udvendig følersonde

Dette termometer med to følere som vist i figur1. Den indvendige føleretemperatur vises ved at skifte den viste vælgerkontakt til IN-position. Temperaturen fra den udvendige følersonde vises ved at flytte kontakten til OUT-position. Ledningen til den udvendige føler opbevares normalt under batterilåget. Dette låg åbnes med et let tryk på tappen over ordet "BATTERY".

Indstilling af temperaturalarmer

Skyd den nederste halvdel af huset på fronten ned for at komme til omskifterpanelet.

Sørg for, at omskifterkontakten SET/LOCK er i SET-position. Mens knappen HI trykkes ned, kan den øverste alarmtemperatur indstilles ved at skubbe knappen M, til den ønskede temperatur er nået. Værdien idisplayet kan kun forøges, så det er nødvendigt at gå gennem maksimumtemperaturværdien for at sætte alarmer til en lavere temperaturværdi. "HI" vises nu og viser dermed, at alarmer er sat. Alarmer annulleres eller nulstilles ved at trykke på knapperne HI og H samtidigt (med omskifteren SET/LOCK i SET-position).

Den nederste alarmværdi stilles på samme måde med den undtagelse, at knappen LO trykkes ned i stedet for knappen HI, og LO tegnet vises idisplayet når den nederste alarmværdi er indstillet.

Når alarmerne er indstillet som ønsket, sættes omskifteren SET/LOCK i LOCK-position. Omskifterkontakten / skal være i -position, hvis alarmtonen skal lyde.

Både høj og lav alarm kan anvendes samtidigt, og når de indstillede punkter nås, lyder alarmer i 5 sekunder, eller til alarmer ikke er udløst længere (hvad der indtræffer først).

Begge alarmer kan deaktiveres ved at stille omskifteren / i -position.

Indstilling af tiden

Åbn forsiden nederste halvdel som vist. Uret kan stilles, mens knappen TIME trykkes ned, ved at trykke på på knappen H for at stille timerne fremad og knappen M for at stille minutterne. Holdes knapperne H eller M nede, skifter tallene hurtigt.

Batteriskift

Åbn batterirummet med et let tryk på tappen over ordet BATTERY for at komme til batteriet.

Udskift AAA batteriet med f.eks. **RS** varenr. 591-657.

Stander og clips

En bordstander kan dannes ved at trække en tap ud nederst på husets bagside. Lommeclipsen kan åbnes ved at trykke foroven på den.

Vigtigt

Før brug skal du åbne batterirummet og udtage batteriets isolerende papirsnip. Sørg for, at batteriet er isat korrekt, og luk batterirummet. Enheden er nu klar til brug.

RS Components frasiger sig ethvert ansvar eller økonomisk tab (uanset årsag og uanset, om dette måtte skyldes RS Components' uagtsomhed), der opstår, som følge af brugen af oplysningerne i RS' tekniske materiale



RS Voorraadnummer

612-849

Specificatie

Thermometer	Bereik	Oplossend vermogen	Nauwkeurigheid (0 tot 40°C)
Interne sensor	-10°C tot +60°C	0,1°C	±1°C
Externe sensor sonde	-20°C tot +70°C	0,1°C	±1°C
Klok			
Tijdmeting			±0,5 seconde per dag

Bij een batterijspanning van 1,5 V en een omgevingstemperatuur van 25°C.

Keuze interne sensor of externe sensor sonde

Deze thermometer heeft zoals aangegeven in afbeelding 1 twee sensors. Om de temperatuur van de interne sensor weer te geven, dient de weergegeven keuzeschakelaar in de stand IN worden gezet en om de temperatuur van de externe sensor sonde weer te geven dient de schakelaar in de stand OUT staan. De kabel van de externe sensor wordt meestal achter de batterijdeksel bewaard. Deze deksel kan worden losgemaakt door voorzichtig het lipje boven het woord "BATTERY" op te tillen.

Instellen temperaturalarmer

Schuif de onderste helft van de voorkant van de behuizing naar beneden zodat het schakelpaneel zichtbaar wordt.

Zorg ervoor dat de SET/LOCK-schakelaar in de stand SET staat. Houd om de bovenste alarmtemperatuur in te stellen de knop HI ingedrukt en druk op de knop M tot de gewenste temperatuur wordt weergegeven. De weergave neemt uitsluitend toe, dus om het alarm op een lagere waarde in te stellen, dient u eerst naar de maximum temperatuur te gaan. Nu wordt "HI" weergegeven om aan te geven dat het alarm is ingeschakeld. Druk tegelijk op de knoppen HI en H om het alarm uit te zetten of opnieuw in te stellen (met de SET/LOCK-schakelaar in de stand SET).

Het onderste alarm wordt op dezelfde wijze ingesteld, alleen dient de knop LO te worden ingedrukt in plaats van de knop HI. "LO" verschijnt in het display als het onderste alarm is ingesteld.

Zet de SET/LOCK-schakelaar in de stand LOCK als de alarmer naar behoefte zijn ingesteld. De / -schakelaar dient in de stand te staan om het alarmsignaal af te laten gaan.

Het bovenste en onderste alarm kunnen tegelijkertijd worden gebruikt en als de ingestelde waarden worden bereikt, gaat het alarm gedurende 5 seconden af, of totdat de oorzaak van het alarm is verdwenen (welke korter duurt).

Beide alarmer kunnen worden weergegeven door de / -schakelaar in de stand te zetten.

Instellen tijd

Open de onderste helft van de behuizing als hierboven. Houd de knop TIME ingedrukt en druk op de knop H voor uren en de knop M voor minuten (weergave neemt uitsluitend toe). Door de knoppen H of M ingedrukt te houden lopen de cijfers sneller op.

Vervangen van batterij

Maak de batterijhouder open door voorzichtig het lipje boven het woord "BATTERY" op te tillen zodat de batterij zichtbaar wordt.

Vervangen door AAA batterijen, bv. **RS** voorraadnummer 591-657.

Standard en clip

U kunt een standaard krijgen door één lipje aan de onderzijde van de achterzijde van de behuizing uit te trekken. De clip gaat open door deze aan de bovenzijde in te drukken.

Belangrijk

Maak voor gebruik de batterijhouder open en verwijder het papiertje dat de batterij isoleert. Zorg ervoor dat de batterij correct wordt teruggeplaatst en sluit de batterijhouder. De eenheid is nu gereed voor gebruik.

RS Components accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige verantwoordelijkheid of enig verlies (door welke oorzaak dan ook en al of niet te wijten aan nalatigheid van de zijde van RS Components) die zou kunnen ontstaan in verband met het gebruik van gegevens die in de technische documentatie van RS Components zijn opgenomen.



Tekniska data

Termometer	Mätområde	Upplösning	Noggrannhet (0 till 40 °C)
Invändig sensor	-10 till +60 °C	0,1 °C	± 1 °C
Utvändig sensor	-20 till +70 °C	0,1 °C	± 1 °C

Klocka

Gångnoggrannhet ± 0,5 sekunder per dygn

Gäller vid batterispänning 1,5 V och omgivningstemperatur 25 °C.

Val mellan in- och utvändig sensor

Som framgår av fig. 1 har termometern två sensorer. För att läsa av temperaturen från den invändiga sensorn ska man ställa omkopplaren i läge IN, för att läsa av temperaturen från den utvändiga sensorn ska man ställa omkopplaren i läge OUT. Kabeln till den utvändiga sensorn dras normalt bakom batterikåpan. Man kan lossa batterikåpan genom att försiktigt bända under fliken ovanför texten "BATTERY".

Inställning av temperaturlarm

Dra ner den nedre halvan av frontkåpan så att omkopplarpanelen blir åtkomlig.

Se till att omkopplaren SET/LOCK är i läge SET och håll knappen HI intryckt. Ställ in den övre temperaturlarmgränsen genom att trycka på knappen M tills önskad temperatur visas. Det går bara att löpa igenom temperaturområdet uppåt, så man måste fortsätta förbi maximitemperaturen för att ställa in ett lägre värde. "HI" visas nu som bekräftelse på att larmet är inställt. För att annullera eller återställa larmet, tryck på knapparna HI och H samtidigt (med omkopplaren SET/LOCK i läge SET).

Den nedre temperaturlarmgränsen ställs in på samma sätt, förutom att man ska trycka på knappen LO i stället för HI och att "LO" visas som bekräftelse när inställningen är klar.

Ställ tillbaka omkopplaren SET/LOCK i läge LOCK efter avslutad inställning. Omkopplaren / ska vara i läge om ljudlarmet ska vara aktivt.

Hög- som lågtemperaturlarmen kan användas samtidigt. När de inställda temperaturgränserna nås, ljuder larmet tills temperaturen åter ligger innanför larmgränsen, dock högst fem sekunder.

Båda larmen kan stängas av genom att ställa omkopplaren / i läge.

Inställning av klockan

Öppna nedre halvan av frontpanelen så som beskrivits ovan. Håll knappen TIME intryckt och mata fram rätt timma med hjälp av knappen H och rätt minut med knappen M. Om knapparna H och M hålls intryckta, snabbmatas siffrorna.

Byte av batteri

Öppna batterikåpan genom att försiktigt bända under fliken ovanför texten "BATTERY", så att batteriet blir åtkomligt.

Ersätt det gamla batteriet med ett nytt batteri i storlek AAA, t.ex. RS largernr 591-657.

Ställ och klämma

Man kommer åt bordsstället genom att bända ut en av flikarna vid bakkanten i botten av höljet. Fickklämman öppnar man genom att trycka på den nära dess topp.

Viktigt

Före användning måste man öppna batterifacket och avlägsna pappersfliken som är instucken som batteriisolator. Sätt tillbaka batteriet korrekt och stäng batterifacket. Nu är enheten klar att använda.

RS Components ska inte vara ansvarigt för någon som helst skuld eller förlust av vilken art det vara må (hur denna än har orsakats och om den är orsakad av försumlighet från RS Components eller ej) som kan resultera från användning av någons som helst information som tillhandahålls i tekniska skrifter från RS Components.