

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI LAMIERA CON BUSSOLE ESAGONALI E POLIGONALI (35 PZ)



612 1/2 CLA

- Chiusura a clip e maniglia per il trasporto
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05190988Q
- Codice cassetta vuota: U06120004Q

Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	 Peso kg
U06122012	425x395x83	9

Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
 235 1/2 LN - Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale	10	10-12-13-14-17-19-22-24-27-30


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	236 1/2 - Prolunghe	2	125-250
	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	519 M 612CLAV - Modulo in spugna bicolore vuoto	1	-
	612 XL - Cassetta in metallo vuota - taglia XL	1	-
	235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	20	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.