

ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON PROLUNGHE, CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI (49 PZ)



608 1/4 EAK

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassettei dei carrelli
- Codice modulo in spugna vuoto: U05191020Q

Dettagli famiglia

Codice

U06080305

LxPxH mm

435x270x70

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale

13

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14








Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	243 1/4 SN - Portabussole flessibile con impugnatura	1	-
	273 1/4 Q - Chiave a T con attacco quadro snodato	1	-
	684 - Bussole portainseriti	1	1
	606 1/4 SK - Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit (31 pz)	31	-
	237 1/4 AK - Cricchetto con impugnatura rotante	1	-
	243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-
	606 L - Cassetta in ABS vuota - taglia L	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.