

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE (142 PZ) - 2 CASSETTI



495 PA

PROMO

- Fornito con termoformati in plastica



Dettagli famiglia

Codice

U04950629

Composizione

Articolo

Pezzi Misure



519/613AEA - Modulo in termoformato assortito (42 pz)

42

-



519/613CEA - Modulo in termoformato assortito (22 pz)

22

-


Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	519/324H - Modulo in termoformato assortito (10 pz)	10	-
	519/285A1 - Modulo in termoformato assortito (25 pz)	25	-
	519/150AX - Modulo in termoformato assortito (5 pz)	5	-
	276 CE - Chiavi a T snodate con bocca esagonale	6	-
	692 J32 - Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"	32	-
	519 SK692V - Vaschetta portaminuteria (4 scomparti)	1	-

Serie / Configurazioni

Articoli

	516 ST6NPA - Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 PA (142 pz)
	516 ST6PA - Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE 495 PA (142 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.