

## Tool-Check 1 SB

Hex-Plus **TÖRSION**



28 puntas, 7 vasos mecánico-manuales, 1 porta-puntas Rapidaptor, 1 pieza de conexión 870/1 (de hexagonal de 1/4" a cuadrado de 1/4"). 1 carraca de puntas de Wera, versión de acero forjado mediante estampación; adecuado para puntas de arrastre de hexagonal exterior 1/4" según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) y series de conexión de Wera 1 y 4; por medio de la adaptación con el adaptador 870/1 también es posible utilizar vasos de 1/4".

Code		
05073220001	8001 A	1 x 1/4"x87,0
OO	870/1	1 x 1/4"x25
CO	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	851/1 TZ PH	2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊕	855/1 TH PZ	1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊖	867/1 TZ	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX TORX® 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊗	867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX TORX® BO 25x25; 1 x TX 30x25
●	800/1 TZ	1 x 1,0x5,5x25
O	840/1 Z	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x Hex-Plus 8,0x25
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
		10